中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第十六批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
192	825-204	临沂市兰陵县与高新区交汇处(342省道与解放路公铁立交交汇处向南300米)万景生态木制造厂排放大量粉尘、刺鼻异味气体,严重污染环境。	临沂市	扬尘、大气	1.该企业具有工商营业执照、发改项目备案、土地证、规划许可证、环评等手续。该企业原安装了脉冲式多管除尘器和布袋除尘器对生产工序进行除尘,根据2014年7月21日建设项目环保竣工验收监测报告显示该企业粉尘排放达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》,废气排放达到《大气污染物综合排放标准》。按照2017年4月6日市、县关于对工业企业进行深度治理文件要求,该企业于2017年8月18日开始自行停产对除尘设施进行升级改造,正准备加装挥发性有机物废气处理设施。2.该企业已停产,生产车间有积尘,无异味。经询问企业负责人,由于原来除尘设施除尘效率低、挥发性有机物治理设施不完备,生产工序有粉尘产生,生产过程中产生一定气味。	是	责令改正	1.责令该企业加快污染物处理设施升级改造工作进度。严格按照文件要求的时间节点,2017年10月31日前完成改造。2.责令该企业对厂区进行洒水抑尘,减少扬尘的产生,并对生产区环境卫生进行整治。3.矿坑镇政府加强日常监管,确保该企业整改措施落实到位。	
193	825-205	临沂市兰山区汪沟镇闵家寨村山东中模工程技术有限公司、闵某某板厂、利微塑胶、闵某某板厂路西无名厂等有毒化工企业,污染周围环境。	临沂市	水、大气	1.山东中模工程技术有限公司调查情况。(1)举报人反映的山东中模工程技术有限公司,位于兰山区汪沟镇闵家寨村,主要从事木工字梁生产。该企业年产20万米木工字梁项目于2015年4月取得环评批复(临环兰审〔2015〕48号),但未通过环保部门验收。(2)有毒化工企业情况。该企业不属于化工企业,主要原材料为方木和多层板,生产过程中使用脲醛胶进行拼接,不使用有毒有害物质。(3)污染周围环境情况。该企业生产过程中无废水产生,锯切工序配套布袋除尘器,对粉尘进行收集处理。2.闵某某板厂调查情况。闵某某板厂已于2015年4月停止生产,于2015年6月将场地出租给山东中模工程技术有限公司从事木工字梁加工。3.山东利凯塑胶有限公司调查情况。(1)举报人反映的利微塑胶实为山东利凯塑胶有限公司,位于兰山区汪沟镇闵家寨村,主要从事塑料助剂生产。该企业年加工助剂2000吨项目于2016年4月取得环评批复(临环兰审〔2016〕45号),于2016年10月通过环保验收(临环兰验〔2016〕55号)。(2)有毒化工企业情况。该企业主要原材料为稳定剂和润滑剂,生产中不使用有毒化工原料或添加剂。(3)污染周围环境情况。该企业无生产废水,粉碎工序配套布袋除尘器,对粉尘进行收集处理。4.闵某某板厂路西无名厂调查情况。(1)举报人反映的闵某某板厂路西无名厂为明某某塑料扣板厂,位于兰山区汪沟镇闵家寨村,主要从事塑料扣板生产。该企业未经环保部门审批,未配套建设废气治理设施,属于“散乱污”企业。(2)有毒化工企业情况。该企业主要原材料为滑石粉和塑料助剂,生产中不使用有毒有害物质。(3)污染周围环境情况。该企业生产过程中无废水产生,但未配套建设废气治理设施,生产时对周围环境造成一定污染。	是	立案处罚、关停取缔	1.对山东中模工程技术有限公司配套污染治理设施未经环保部门验收,主体工程投入生产的环境违法行为,依法进行立案处罚,拟处罚款4万元整。2.按照“散乱污”企业清理要求,对明某某塑料扣板厂实施“两断三清”。目前,该企业已清理完毕。	
194	825-206	临沂市河东区太平街道办事处东张屯村刘某洗砂场夜间生产直排废水、粉尘,噪声扰民,严重污染环境。	临沂市	废水、扬尘、噪声	1.该洗砂场主要对砂石进行加工冲洗,然后分类售卖。其生产废水主要在砂石粉碎、冲洗过程中产生,经简易沉淀池沉淀后外排。该洗砂场为露天作业,会在生产过程中产生粉尘。2.该砂场200米范围内无居民居住,未发现噪声扰民问题。	是	关停取缔、约谈	1.2017年8月19日,河东区在排查时发现该洗砂场未办理任何手续,当即采取断电措施,并责令其自行拆除;2017年8月28日,发现该洗砂场设备自行拆除不彻底,对其生产设备进行彻底拆除。2.对河东区太平街道办事处相关责任人进行约谈。	
195	825-207	淄博市银泰时代广场悦客来酒店直排油烟,严重污染环境。	淄博市	大气	1.该饭店未办理环境影响评价。2.有配套油烟净化设施,并正常使用。	是	停产整治	责令该饭店立即停业并办理相关手续。	
196	825-208	反映金雀山路兰亭风栖苑小区5号楼的火锅店空调室外机和6号楼负一楼自来水泵噪声污染严重,影响睡眠。	临沂市	噪声	1.群众反映的火锅店为重拾经典火锅店,该火锅店后侧有2台中央空调外挂机,7台5匹LG空调外挂机。通过走访周边住户和群众,部分业主反映火锅店空调外机使用时发出嗡嗡的响声影响休息。委托第三方机构对空调室外机噪音进行现场检测,根据检测报告,夜间噪声超标。2.水泵房位于6号楼负一层东侧,通过走访周边住户和群众,反映夜间水泵时常发出嗡嗡的响声影响休息。委托第三方机构对自来水泵噪音进行现场检测,根据检测报告,夜间噪声超标。	是	责令改正	1.对重拾经典火锅店存在噪音扰民问题,下达《责令限期改正违法行为通知书》,责令该火锅店采取隔音降噪措施,降低对周边居民影响。目前,部分空调外挂机已经移除,剩余的外挂机已经停用准备移除。2.针对临沂实康水务有限公司水泵房存在噪音扰民问题,下达《责令限期改正违法行为通知书》,责令该公司采取隔音降噪措施,降低对周边居民影响。目前,已按照要求整改完毕。	
197	825-209	反映兰山区李官镇北3公里处,紧邻朱七公路的李某奶牛场,无污水处理设施,厂区污水横流,臭气熏天。奶牛场排出的废水废液直排到附近沟渠、农田里,地下水污染严重,农田绝收,严重影响居民身体健康。	临沂市	大气,水、其他	1.群众反映的奶牛场为临沂市兰山区澳蒙奶牛农民专业合作社奶牛场,位于李官镇驻地北3公里朱七路西,属于适养区,饲养奶牛1200头。2.该奶牛场产生的粪水利用“沙土垫料还田”循环模式进行处理,牛粪采取养殖场与粪便消纳户签订协议书的方式,每天定时清运,因此场区整体环境较为整洁。该奶牛场院内沙土垫料未及时进行机械翻抛和更换,影响粪水处理效果。3.该奶牛场所喂养的饲料系发酵后的玉米青贮秸秆,奶牛食用后所排粪便臭味很小,且及时清理。但该奶牛场储粪场建设不规范,牛栏内未及时喷洒除味剂,硬化路面清扫不及时,存在一定臭味。4.该奶牛场雨水经二级沉淀池沉淀后,排入奶牛场西侧的排水沟,水量很少且不是污水,排出的水未直排到附近农田,现场查看附近农作物生长良好,未发现绝产现象。2017年8月27日,兰山环保分局委托第三方对奶牛场内和附近的地下水进行取样检测,结果显示:除总硬度指标由于地质原因,超过《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质标准0.37倍外,其他指标均不超标。	是	责令改正	1.责令该奶牛场规范储粪场,及时喷洒除味剂,减少异味。2.责令该奶牛场及时对沙土垫料进行翻抛和更换,及时清理粪便,整理场院卫生。	
198	825-211	博山区步行街最北边的居民楼天隆广场小区,卖水果的大车使用高音喇叭,产生噪声污染,垃圾有异味。步行街道路中间的美食城,油烟直排空中。	淄博市	噪声、油烟、垃圾	1.博山区步行街最北边的居民楼天隆广场小区内确有一处卖水果的大车,但现场检查时未发现高音喇叭。2.区环卫部门每天均对小区内垃圾箱进行清理,但因季节问题产生少许异味。3.步行街道路中段的美食城存在2家经营业户产生油烟,为重复件,正按照博山区整改方案进行清理中。	是	责令改正	1.经与天隆广场小区内水果商沟通,其承诺不使用高音喇叭,城西街道办事处将定期进行巡查。2.对小区垃圾在“每日一清”的基础上,加大日常巡查力度,加大清理频次。3.美食城涉及产生油烟的餐饮项目,于9月1日前清除完毕。	
199	825-212	怀疑济宁化工园区金乡胡某某生焦化属于污染企业,多次反映都石沉大海。	济宁市	其他	1.经调查,群众反映的济宁化工园区金乡胡某某生焦化为山东济矿民生煤化有限公司,与第五批815-74号反映的有关民生焦化问题基本相同。山东济矿民生煤化有限公司,位于济宁新材料产业园区,2016年7月底投入3800万元建设完成了脱硫脱硝设施并规范运行,实现了省市县三级在线监测联网及验收,数据上传正常,满足国家排放标准,2016年8月15日取得市环保局环保备案批复。2.企业按照环评要求,对各污染环节、工序都配套建设了相应的污染防治设施:粉碎机室废气设有脉冲式除尘袋,粉尘净化后由21米高烟囱排放;装煤地面除尘站和推焦地面除尘站废气各采用1台脉冲袋式除尘器处理,经26米高烟囱排放;焦炉废气建设了脱硫脱硝设施并安装了在线监测设备;熄焦塔顶部设木结构折流板捕尘装置和喷洒洗涤装置;洗气排净塔主要收集冷鼓工段产生的无组织排放废气,经洗涤后通过18米高度的排气筒排放;硫胺结晶干燥过程中产生的少量粉尘和氨气经旋风+水除尘后经25米高排气筒排放;筛焦废气、脱硫再生塔废气、管式炉废气、制冷机废气均符合排放标准,直接排放。3.该企业推煤、出焦时烟气不能彻底收集,化产区及装卸车区有无组织异味,熄焦水蒸气有轻微异味等现象。2017年8月10日,委托山东嘉源监测技术有限公司对厂界臭气浓度进行监测,数据为17;8月17日,再次对厂界臭气浓度进行了监测,下风向三个检测点位臭气浓度分别是13、13、14,监测结果均低于国家标准要求(标准:臭气浓度20)。4.2016年以来,金乡县环保局接到投诉该企业的济宁市环境信访转办案件和金乡县书记县长热线电话批办件共计7批次,金乡县环保局均在第一时间进行处置并及时进行了回复。	是	责令改正	1.园区督促企业加强焦炉操作管理,尽可能减少放散;同时园区采购了FID氢火焰离子化监测仪,协助企业对化产区进行监测,并要求企业对监测出的VOC浓度较高的点位进行针对性的治理。2.焦油、粗苯卸车区原异味治理设施效果不够明显,企业已经建设洗油+活性炭方式进行替代,目前已调试完毕正式投入使用。3.该企业投资1.6亿元实施了干熄焦技术改造项目,目前干熄焦炉土建已完成,设备已经定制,计划于2017年底完成。金乡县将进一步加大对企业监管力度,定期对企业环境空气质量进行监测,督促企业加快干熄焦技术改造,严格按照时间节点完成整改任务,确保企业规范运行。	
200	825-213	潍坊青州市黄楼镇高彭村青州弘浩食品厂污水不经处理直接外排,臭气很重,还违规使用锅炉,排放浓烟,并且无环保手续。	潍坊市	大气,水、其他	反映的是青州弘浩食品厂,原厂址位于黄楼街道高彭村,办理了环保手续,目前已经拆迁,现在该企业已搬迁至黄楼街道东阳河村,还未办理环评手续,已经开始生产,目前已处于停产状态。企业污水经过厂内污水处理设备处理后,排入管网进入青州市弥河污水净化有限公司,沉淀池附近有臭味。今年5月份,该厂燃煤锅炉已拆除,更换为燃气锅炉,并不存在排放浓烟的问题。	是	停产整治、立案处罚	针对该厂未经环评、验收并投入生产的违法行为,青州市环保局责令其立即停止生产,罚款7万元,对沉淀池及排水管道进行改造,减少异味排放,并对其进行处罚。目前已整改完毕。	
201	825-214	潍坊青州市东夏镇镇政府附近有家青州市东夏生猪定点屠宰场,每天往外排污水,又脏又臭,污染了地下水。并且经常外排粪便,污染空气,臭气熏天。屠宰场还保存锅炉,往外排烟污染空气。	潍坊市	大气、水	信访人反映的青州市东夏生猪定点屠宰场是一家小型生猪定点屠宰企业。该场建有污水处理设施,污水经处理后进入管网,2013年4月通过青州市环保局验收,2017年4月20日签订粪污收购协议。现场检查发现,该企业管理不够规范,污水处理站及待宰圈有异味。按照10蒸吨及以下燃煤锅炉取缔工作要求,该企业今年6月份已将燃煤锅炉改为燃气锅炉,排放符合标准。原燃煤锅炉已拆除完毕,不具备使用功能。	是	停产整治	青州市环保局、东夏镇已责令该屠宰企业按照有关标准要求建设待宰圈防雨设施,加强生产过程的监督管理,做好日常卫生清理和消毒,最大限度减少异味影响。	
202	825-215	青岛市黄岛区西海岸东区太行山一支路宏盛家园小区64号楼楼下有一家“东门龙虾”饭店,油烟污染严重。该饭店排油烟口距离居民窗户仅1米,油污溢水直接排到小区地面上,业主投诉了很多次都无任何作用。	青岛市	油烟、水、其他	1.经调查,“东门龙虾”饭店于2017年7月10日取得营业执照,现正处于《食品经营许可证》等手续审核阶段。该饭店于8月13日至8月15日试运行3次,未对外营业,但产生油烟对居民造成一定影响,区食药监局、长江路执法中队对其进行了查处。2.经现场勘查,该饭店设置的油烟净化设施的排气口在居民楼北侧,地面以上设置水池进行再次净化,排烟口离楼上最近住户窗户3米左右,因饭店处于未营业状态,饭店周边未发现油污溢水迹象。3.黄岛区共接到4次投诉,城管执法中队均到达现场检查,并口头警告。8月16日,接到投诉后,城管执法中队联合食药监局现场下达监督意见书,告知其未取得食品经营许可证前不得营业。	是	责令改正	1.由长江路街道牵头,区食药监局配合,根据下达的监督意见书,督促该饭店进行全面整改,委托第三方专业检测机构进行监测油烟和噪音,整改、监测合格前不予发放《食品经营许可证》。2.由长江路街道负责,委托第三方专业检测机构,目前均处于停业状态。3.由市场监管、食药监、综合执法等行业主管部门,加强日常监管,对餐饮业户违规行为严管重罚,特别是对油烟扰民问题保持高压态势。	
203	825-216	青岛平度市旧店曲村东面对的小沽河河水被污染,导致村民果树受到破坏,村民怀疑河水是被莱西市南墅镇政府污染,多次向相关部门举报,问题一直未解决,并且莱西南墅镇政府推卸责任,称果树死亡与河水污染无关。	青岛市	水	1.小沽河上游在莱西市境内,中下游为莱西市与平度市的界河。小沽河上游莱西市南墅地区石墨加工历史较长,导致小沽河河水和底泥污染。由于连年干旱,小沽河自2016年10月至2017年5月处于断流状态,今年6月中旬起,多场集中降雨,小沽河部分河段形成径流。平度市方面反映,今年6月以来,部分村民抽取小沽河河水灌溉农作物及果树,出现大面积农作物及果树减产、部分绝产的问题。2.莱西市环保局和平度市环保局今年7月18日、8月28日在小沽河在莱西和平度交接断面莱西侧教书庄以上设置5个点位联合检测水质,除PH值达标外,各点位均出现一项或多项监测指标超过地表水Ⅲ类标准。2010年以前,南墅镇石墨加工行业生产方式粗放,大量生产废水排放至小沽河。2010年南墅镇政府引导散乱石墨企业向该聚集区集中,同时升级改造工艺技术,污水排放问题得到一定遏制,但没有根本解决。2016年12月底,莱西市政府对所有涉水石墨项目采取了停电和停止用酸审批等措施,违法生产问题得到有效遏制。近期市环保局连续组织了3次现场检查,被检查石墨企业涉水生产环节均已停产。综合监测和现场检查结果,造成小沽河污染的根本原因是南墅镇企业污染长期排放所致,污染物在小沽河底泥中大量富集,在干旱缺水季节,村民挖坑塘取水,该问题就会凸显出来。3.2017年6月以来共收到涉及小沽河河水污染群众投诉100多件,为了妥善处理群众诉求,南墅镇政府多次对接,商讨赔偿事宜。	是	责令改正	目前,平度市南墅镇政府已安排农业专业技术人员对平度市旧店镇农民果树受损明细进行核查,南墅镇和旧店镇政府正在就赔偿范围、赔偿标准、赔偿时间等问题进行协商。	
204	825-217	1.烟台莱州市土山镇西代古庄村徐某某非法加工装载机配件及驾驶棚,污染环境。之前写信投诉后,22日镇政府工作人员前去检查,徐某某大门紧锁,逃避检查。2.村民徐某某将生产纺织配件所产生的污水直接倒入坑里,污染环境。	烟台市	水、其他	1.土山镇西代古庄村内共有小型机械配件加工业户16家,主要从事装载机配件及驾驶棚生产。其中,信访反映的负责人(或配偶)叫徐某某的共9家;生产过程中存在噪音、喷漆等污染问题。该问题与第十一批820—223号转办件反映的问题相同,已按时办理上报。信访反映的纺织配件厂应为寨徐恒达纺织配件厂,法人代表为徐建林,主要生产纺织配件。以上企业均未经环保部门审批、验收。2.8月22日,接到第十一批820—223号转办件后,对9家负责人(或配偶)叫徐某某的加工业户,执法组先后于22日19点查封5家,22日22点查封1家,23日上午9点半查封3家,并落实了断电措施,不存在信访反映的“大门紧锁、逃避检查”的情况。3.该纺织配件厂生产工艺是圆钢件经过车床加工生产成品件,生产过程中不产生废水,不存在污水倒入坑里污染环境问题。	是	停产整治	2017年8月份以来,按照全市装载机行业专项整治方案要求已全部停产。下步,对这些企业进行规范提升,完善环评手续,配套污染处理设施,9月底前,对达不到要求的企业取缔关停,“两断三清”。8月14日起,包村机关干部对辖区机械加工业户每天进行巡查,未发现私自生产情况。	
205	825-220	烟台海阳市凤城街道烟台市枫林新材料有限公司非法排放工业废气,多次向各级环保部门反映,但一直未解决。	烟台市	大气、其他	该公司2017年7月25日因锅炉和生产设备检修向海阳市环保局报请停产检修,目前处于停产状态。1.关于非法排放工业废气问题。该企业排放的废气主要有工艺废气和锅炉燃烧废气两种。虽然经过系列整改,但生产过程中仍有少量异味气体排放,企业曾因锅炉废气超标问题被环保部门处罚过。2.关于多次向各级环保部门反映,但一直未解决问题。该企业曾多次被群众投诉至上级环保部门和海阳市环保部门,海阳市环保部门、凤城街道均第一时间赶到现场进行了调查处理,并及时面复投诉人,投诉人表示满意。2016年以来,海阳市环保局对企业的“未验先投、锅炉废气超标排放”等违法行为,先后罚款27万元,并责令企业整改。	是	责令改正	1.加大现场执法力度,增加监察频次,确保气味和锅炉废气治理设施运行正常,达标排放;一旦发现企业超标排污,采取有力措施进行治理、处罚,彻底解决废气对周围居民的污染影响。2.对新上二期项目严格监管,确保各项污染治理设施落实到位,未通过环保竣工验收前,坚决不允许投入生产。3.进一步畅通投诉渠道,对于群众投诉的环保问题,第一时间赶赴现场调查处理,并当面答复群众,确保让群众满意。	
206	825-221	潍坊高密市康城大街技工学校对面有一大型露天砂场,非法经营,每天夜晚有大车进出,噪音严重,尘土飞扬,几次反映都没有解决。	潍坊市	扬尘、噪声、其他	该露天砂场未取得任何审批手续,未落实扬尘防治措施,且存在夜间装卸砂石噪音扰民的问题。不存在多次反映未解决的问题。该露天砂场原在高密市昌安大道和康成大街转盘路口处经营,今年4月份被举报,由综合行政执法局进行了查处。8月初,高密市开展渣土扬尘专项整治活动,对其进行了强制性搬迁。该露天砂场正是由原处偷迁至此。8月23日、24日政务热线接到对该露天砂场举报,综合行政执法局又立即进行查处,并要求该经营业户彻底搬离城市建成区。同时,以无证经营对其立案,并进入法律程序,如当事人不配合执法,将依法采取强制措施。由于砂石存放量较大,限期一周内搬离城市建成区。	是	责令改正	1.责令当事人将院内堆积的砂石,全部搬离。如当事人不配合执法,将依法采取强制措施。2.综合行政执法局将进一步加大监管、巡查力度,杜绝此类事件再次发生。	
207	825-225	潍坊昌乐市邦乐工贸有限公司排放工业废气,气味刺鼻,污水直排到地下。举报人怀疑企业在环保局有关系,每次检查前都提前停产,多次举报都没有效果。	潍坊市	大气、水、其他	该公司环保手续齐全。企业产生的废气及粉尘主要来源为钢管酸洗、静电喷涂、产品固化。其中,钢管酸洗过程产生的含酸废气经碱洗塔吸收后,引入15米排气筒排放;静电喷涂过程产生的粉尘,经布袋除尘系统处理后,经15米高排气筒排放;静电喷涂、产品固化过程产生的废气,经集气罩处理后,经15米高排气筒排放。但在生产过程中存在因操作不规范,出现异味散逸现象。企业产生的废水有酸洗池循环水、水洗池产生的废水及生活污水。其中,酸洗池循环水及水洗池废水进入废水中和池,利用生石灰中和,生活污水经化粪池沉淀处理后,一并通过污水管网排入昌乐县实康水业污水处理厂进行深度处理,不存在污水直排地下问题。企业由于市场原因一直处于半停产状态,曾在4月份省环保督查期间接到转办单一件,当时该企业无产品订单处于停产状态,未发现环境违法行为;最近一次停产自7月28日至今,不存在企业与环保局有关系,每次检查前都提前停产问题。其他时间未曾接到过举报。	是	责令改正	今后将加大检查力度和频次,并责令企业加强自身管理,规范操作规程,避免发生异味散逸现象。	
208	825-226	潍坊安丘市兴安街道曹家楼村附近有一家生产电解铝的工厂,废气直接外排,污水通过水井直排到地下。曾向环保局反映,工厂为躲避检查夜间生产,排放污染物。	潍坊市	大气、水、其他	环保部门联合兴安街办对曹家楼村附近企业展开拉网式排查,未发现有从事电解铝行业的企业。近两年,环保部门未接到反映电解铝项目的信访。	否			
209	825-227	青岛即墨市有一条流经解家营村、北关新村、上海花园小区的河流,为龙泉河的支流。该河流常年流淌黑色污水,散发恶臭,为上游工业排污和居民生活污水所致,对周围居民影响很大。向即墨市环保局反映,一直没有解决。	青岛市	水、大气、其他	1.信访人反映的是流经即墨市潮海街道办事处的一条龙泉河支流,河道长约4.5公里、宽约10米,沿河建有市政污水管道约4.5公里,周边区域产生的污水经污水管道收集后进入即墨市污水处理厂集中处理。2.经调查,该支流前几年因河床淤泥沉积、杂草丛生,造成水流不畅;部分污水管网老化,出现破损,造成支流污水现象。2016年以来,潮海街道办事处共投资120余万元,先后实施了河道清淤整治和破损污水管网整修等工程。8月27日现场核查时,在该支流上游未发现有工业排污和居民生活污水排入现象,也未发现污水直排口和冒溢点,但水质不清、无恶臭。即墨市环境保护监测站对五个点取样化验,水质均达到地表水环境质量Ⅴ类功能区标准。3.即墨市环保局在2017年8月11日、8月13日,2次接到国家环保微信平台和即墨市政务热线转来投诉该问题的信访件,均组织人员现场排查处理。	是	其他	落实河长责任制,加强河道巡查和污水管道维护,发现问题及时处置,彻底根治。	
210	825-230	1.青岛市市北区利津路27号2号楼103室私自开设喷涂广告生产网点(七彩灵动),没有环保设施,喷漆作业时散发刺鼻气味,多次向相关部门举报都未解决。2.市北区无棣路以东,临邑路以南有处烂尾楼工程,没人管理,垃圾成山。3.市南区宁夏路胶宁高架桥下南京路至绍兴路段,路面地砖遭到破坏,狼藉不堪,反映多次未解决。4.莘县路以西的“小港湾”海面上垃圾很多,废旧船舶随意停放,有很多污水排进来,导致臭气熏天,港湾附近有个市场,产生的垃圾污染了路面,卫生条件较差。5.崂山区王哥庄街道返岭社区南有一处白色沙滩,垃圾遍地,影响环境。	青岛市	大气、水、垃圾、海洋、其他	1.该业户仅从事雕刻和写真业务,其他业务外协,无喷涂设备和原料。2015年检查发现该业户曾有喷漆行为。2015年10月30日至11月23日期间,有一人先后5次反映过此问题,环保执法人员将处理情况及时向投诉人进行了反馈。2.该烂尾楼属于青岛浩翔房地产开发有限公司,由于未安排人员管理该地块,导致围挡内积存建筑垃圾和生活垃圾。3.因胶宁高架路南京路桥下路段承租单位阻挠,导致该路段综合整治及建筑垃圾清运无法按市政府部署进行,市南区城管局通过沟通协商、法律诉讼等各种方式均未能解决该问题。4.信访人反映小港湾海域垃圾、污水、废旧船舶、臭气问题属实。5.小港湾水产品市场大门外存在水产品交易现象,造成路面积水并污染路面。广场外两处绿化带内存有木板、破旧家具等杂物。6.该处沙滩有渔民晾晒的渔网,沙中混有少量木棍等杂物,无生活垃圾。沙滩围网外有一烂尾楼,周边生活垃圾未及时清理。	是	责令改正	1.8月27日经与业户协商,立即停止雕刻机使用,并要求该业户作出书面承诺,严禁超范围经营,工作场所及时保洁。2.8月28日辽宁路街道办事处安排人员和车辆,将该场地围挡内的所有垃圾和杂物清理完毕。区开发建设局约见了青岛浩翔房地产开发有限公司负责人,责令该单位于8月30日前完成围挡的修整、加固工作,目前已完成。同时,辽宁路街道办事处将加强对该区域的重点巡查,坚决避免垃圾回潮情况发生。3.8月28日八大湖街道办事处与承租方再次协商,承租方最终同意配合施工,29日凌晨破损路面已铺装完毕。4.8月28日至8月29日督促协调市北历史文化记忆区管委会(原小港湾管委会)、青岛海洋技师学院等用海单位以及清污单位青岛航顺船务有限公司对海面垃圾进行了打捞清除。对于新发现的个别新停靠船舶要求其遵守停泊秩序。5.8月28日市南区综合执法部门对水产品市场大门外交易商户进行了清理,冲洗路面并重新硬化,清理了广场外两处绿化带卫生。下一步加强管理,禁止商户随意倾倒海水,随时修补市场内破损地面,解决路面积水问题,提高水产品批发市场门前广场保洁标准。6.8月28日王哥庄街道办事处组织人员将烂尾楼周边生活垃圾清理完毕。下一步由王哥庄街道办事处负责该处沙滩的监督管理,督促社区、环卫公司认真履行职责,切实做好日常卫生保洁工作。	