中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
137	829-197	1.潍坊市坊子区工业发展区内的华诚塑编,排放刺鼻气味,污水直接外排,无证经营。2.南眉村有个塑料厂(王某某),无证非法经营,排放污水、废气,污染严重。3.309国道边有个正大浆纱厂,污水通过地下管道直接排到水沟内。	潍坊市	大气、水、其他	1.华诚塑编手续齐全。2017年7月1日,该企业发生火灾,厂房与设备均已烧毁,现场检查时无任何生产设备,未恢复生产。无生产废水产生,该企业只有一条雨水管道经厂区门口排放至园区路,厂周围无其他排放口。8月31日现场检查时,该管道内没有水。2.反映的南眉村塑料厂(王某某)实为潍坊市坊子区盈实塑编制品销售中心,现场检查时该企业未生产,手续齐全。该企业生产中拉丝工艺有冷却用水,经冷却塔冷却后循环使用不外排,不存在排放污水的问题;2017年6月6日,经监测,无组织和有组织非甲烷总烃排放浓度均符合相关标准要求。3.举报人反映的"正大浆纱厂"为潍坊正大纺织有限公司,企业无环保手续。该公司从事浆纱生产,所产生的废水主要为少量刷锅废水。2017年7月16日以前,废水全部用于煤堆加湿。7月16日,公司因安全生产不达标、燃煤锅炉"煤改气",公司停产。目前,该公司已拆除更换为天然气锅炉,因气源仍未解决,停产至今。经现场勘查,该公司仅在厂门口处有一个雨水排放口,排至309国道雨水管网,厂区四周无其他排污口,不存在"污水通过地下管道直接排到水沟内"问题。	是	责令改正	潍坊正大纺织有限公司未依法报批环境影响评价文件,需要配套建设的环境保护设施未建成,对此,坊子区环保局已于8月2日依法对该企业违法行为立案查处。目前,坊子区发改局已对该企业"年产6000万米浆纱项目"出具了符合产业政策的证明,正在办理环评现状备案。待企业取得合法手续并验收合格后,方可恢复生产。该企业目前正在建设污水处理设施,设施建成后,将对处理后的废水实现循环利用,确保企业无生产废水外排。	
138	829-198	对受理编号816-140的处理结果,举报人提出质疑:1.取水化验时间存在问题,鱼死亡时间是七月中旬,而调查取水的时间为八月下旬,化验结果没有说服力。2.关停的大都是本村人经营的小养殖户,希望公布外村人所经营的养殖场的手续及污水去向。	潍坊市	其他	1.8月19日到鱼塘取样化验,化验结果说明符合渔业养殖标准。8月份接到举报(此前未接到举报),已无法对7月的水样化验。2.举报人反映的关停的本村小养殖户,位于逄家沟子村东北角,直接靠近居民区,是村民利用自家场院建设临时养殖点的,属违章建筑。举报人反映的外村人经营的养殖场都在统一规划的养殖区内,统一办理了养殖备案手续。因特种动物生长过程中产生的尿量很低,产生的粪便储存在养殖区的储粪场内,发酵后还田,粪污没有外排。	否			
139	829-199	淄博市马莲台风景区内违章建设大量饭店、农家乐等,严重破坏生态环境;临淄区内的化工厂将固废、废渣、废液倾倒在淄河河道内,污染水源。	淄博市	水、固废、生态	1.马莲台风景区内违章建设的饭店、农家乐共有21家,其中季节性营业(冬季歇业)12家。2.12家餐饮业户全部更换了新型油烟净化器,经检测,全部达标;马莲台内垃圾存放点的垃圾有专业公司每天清理一次;10家餐饮业户已完成改厨改厕工程,厨房和厕所产生的污水,通过密闭管道流入污水沉淀池,由专门公司定期抽排。2家业户(怡景园、齐禧)未完成改厨改厕工程,存在污水外溢、生活垃圾处理不及时等情况。3.淄河河道临淄段两侧无化工企业,但有9家非化工企业,均不涉及工业废水、废渣和固废问题,且除2家正常生产外,其他7家均处于停产状态,经排查,未发现淄河临淄段存在化工"三废"排入河道问题。	是	停产整治、责令改正、问责	1.责令2家(怡景园、齐禧)餐饮业户停业整顿,完成改厨改厕工程。2.加强对马莲台内餐饮业户的日常监督管理。3.按照马莲台生态环境综合整治工程(天齐渊国家森林公园)两期规划要求,逐步完成马莲台风景区内所有违法建设拆除工作。	诫勉谈话1人
140	829-200	青岛胶州市的生活污水没经过处理直接排到云溪河和三里河内,导致河水发黑,臭气熏天,严重影响居民生活,破坏生态环境。多次向有关部门反映均无果。	青岛市	大气、水、其他	1.云溪河是流经胶州市老城区的一条河道,河道两岸老旧住宅小区和商业区分布密集,采用的排水方式是截流式雨污分流制,非汛期无污水进入河道,在汛期,特别是短时强降雨时,雨污混流管道和暗渠内会产生较大径流,超过截流能力的雨水会携带部分污水排入河道,今年汛期有部分污水进入云溪河,造成局部水体污染。三里河是流经胶州市新城区的一条河道,采用的排水方式是雨污分流制。目前,城区排水管网已实现全覆盖,新老城区生活污水经过污水管网收集输送至中科成污水处理厂统一处理。2.近几年来持续干旱,云溪河、三里河缺乏水源补充,河水流动性差,局部水体存在一定程度的富营养化现象。3.2014年至今接到群众投诉反映云溪河和三里河河道污染问题共5件,均及时进行了办理和答复。	是	其他	根据胶州市《关于加大棚户区改造工作力度加快宜居幸福现代化空港新区建设步伐的意见》和《胶州市排水(雨水)防涝综合规划》(2016—2030),分三年时间,对全市棚户区进行改造,并与海绵城市建设相结合,同步推进雨污分流管网的建设,加强排水、调蓄等设施建设,做到老城区的雨污分流。同时,进一步加强对河道日常的管护,组织专业人员全天候巡查城区河道。完善污水收集排放管网体系及河道运行养护机制建设,杜绝违法排污行为。对沿河市政排污管网进行定期清淤疏通,确保管道引排通畅。	
141	829-201	潍坊市临朐县山旺镇桦林村刘某某非法占地建设造纸厂房,无证经营,噪声扰民,多次反映均未解决。	潍坊市	噪声、其他	该造纸厂为桦林村村民刘某某的金银纸制品加工点。该加工点没有工商、环评、立项等手续,无土地建设手续,属"散乱污"项目。加工工艺为成品纸加入泡花碱与铝箔纸进行粘合,烘干成型后裁剪出售,生产过程不涉水。在生产过程中有一定噪音。该加工点为首次信访,不存在多次反映未解决的问题。	是	关停取缔	已采取"两断三清"措施,彻底取缔。	
142	829-202	淄博市临淄区金岭回族镇化工厂林立,废水、废气污染严重,气味刺鼻,对周围居民的身心健康造成极大地伤害。多次上访要求企业搬迁,但都没有解决。	淄博市	大气、水、其他	金岭回族镇现有工业企业71家,其中化工企业34家,一般工业企业37家。1.金岭回族镇化工企业中共26家涉水企业,已按要求实施了"管网出地",污水排入污水处理厂处理。2.个别企业仍存在管理不到位、技术装备老化、运输罐车罐体阀门关闭不严等"跑冒滴漏"问题,导致多次异味扰民现象。3.为切实改变群众居住环境,自2016年开始着手实施金岭回族镇村居搬迁工作,现已完成搬迁方案制定、选址规划及总体设计。	是	责令改正	1.加大企业监管力度,确保环保设施正常运行。积极推广新技术,鼓励企业通过技改、优化工艺等途径,减少排放点源。2.聘请第三方专业环保机构对企业逐户排查,制订综合整改方案,促进企业进一步完善环保设施,提高管理水平。3.细化金岭回族镇村居搬迁方案,制订切实可行的推进计划,并向社会公开,消除群众顾虑。同时加快推进安置房建设工作,让群众尽快搬迁。	
143	829-204	1.潍坊青州市兴旺店村有多家水泥厂,尘土飞扬。2.青州市兴旺店村北有一淘汰的小锅炉,非法运行。3.青州市南术村西南边的河滩上有几家建材厂,排放粉尘严重。4.青州市姚家台西的河道有多家砖厂、瓦厂,扬尘严重,无手续非法经营。5.325省道周围的河道里有很多垃圾,两边的建材厂挖砂破坏河道,扬尘严重。6.青州市上庄村西的河岸两边有很多无手续的建材厂、挖砂厂、铁矿厂,粉尘严重,河道内垃圾遍地。	潍坊市	大气、扬尘、水、垃圾、其他	1.经排查,青州市庙子镇兴旺店村没有水泥厂,不存在水泥厂尘土飞扬现象。2.经国土部门定位,该锅炉位于淄博市临淄区1家无名企业,不在青州市辖区范围内,目前该锅炉处于停运状态,没有运行。3.青州市南术村西南边的河滩上有青州晟昊抛光材料有限公司、青州市亿特建材有限公司、青州市浩宇特陶新材料有限公司3家企业。3家企业环保手续齐全,但存在无组织排放粉尘现象。4.庙子镇姚家台村西河道内有3家砖瓦厂,分别为:青州市昌晟新型节能建材厂(砖)、青州市华冠新型建材厂(瓦)、青州市宏运建材厂(瓦)经查,3家企业环保手续齐全,但存在无组织排放粉尘现象。5.庙子镇淄河河道内磨砂洗砂行为确实存在过一段时期。自2016年上半年开始,青州组织开展专项整治行动5次,对12处非法磨砂洗砂点进行了破坏性拆除。2017年6月份以来,未发现庙子镇范围内存在私挖河砂、破坏河道行为。今年8月份以来,庙子镇集中组织"清河行动",对淄河河滩内12处违法建设和小"散乱污"作坊进行全面排查拆除,严格达到"两断三清"的要求。6.经过清河行动,庙子镇淄河沿岸的非法洗砂点已经全部清理取缔,没有发现无手续的建材厂、铁矿厂等企业,但确实发现存在向河道倾倒垃圾现象,庙子镇已第一时间组织环卫部门进行了清理。	是	责令改正	1.责令相关企业完善粉尘防控措施,完善物料覆盖措施、增加洒水频次,减少扬尘产生。2.加强河道巡查监管,打击非法倾倒生活垃圾和建筑垃圾行为,对发现的垃圾及时清理。	
144	829-205	潍坊与淄博交界处的淄河河道边有很多建材厂及化工厂,粉尘、废水污染严重,垃圾遍地,挖砂现象严重。1.青州至诚化工、煜兴化工、谦诚科技公司常年排放有毒气体,废水直排到淄河,危废直接倾倒在河道内;2.至诚化工东有一化工垃圾填埋场,非法填埋危废垃圾,污染地下水。两地政府都坐视不管,严重影响生态环境。	淄博市	大气、水、垃圾、固废	1.淄河河道临淄段共有9家企业,其中水泥企业1家,塑料企业2家,建材企业4家,碳素企业2家,不涉及化工企业,且未发现有挖砂现象,也不存在化工厂将固废、废渣、废液排入河道问题,但存在生活垃圾清运不及时问题。2.青州至诚化工、煜兴化工、谦诚科技公司均地处潍坊市青州市境内。3.针对举报,我市在及时答复的同时,并向青州市环保局函告相关情况,不存在政府坐视不管的问题。	是	责令改正	1.切实加强对淄河沿线临淄段企业的监管,坚决杜绝粉尘、异味扰民现象的发生。加强停产企业整治力度,确保有关部门验收合格后再恢复生产。2.认真落实"河长制",及时清运垃圾,加强日常巡查,严厉打击非法倾倒、非法采砂等破坏河道环境的违法行为。3.加强与青州市的边界联动协作执法机制,始终保持严厉打击环境违法行为的高压态势,坚决严厉打击环境违法行为。	
145			潍坊市	大气、水、垃圾、固废	潍坊与淄博交界处的淄河河道边确实存在部分建材厂及化工厂。通过现场核实,淄河沿岸邵庄镇辖区内企业生产全程均无工艺废水外排现象。1.青州至诚化工和谦诚科技公司实际上是山东谦诚工贸科技有限公司,是同一家企业,环保手续齐全。由于该公司的原料中吡啶本身有异味,且生产设施老旧,存在一定程度的跑冒滴漏现象,无组织废气收集不完全。该公司已与山东川源环境工程有限公司签订技术改造协议。该企业生产废水收集后经三效蒸发器处理,蒸出水部分回用于生产,部分用于尾气吸收和制取副产品,现场检查未发现废水直排行为。该公司于2017年6月与日照磐岳环保科技有限公司签订危废处置合同,现有危废暂存于危废库内,没有发现将危废直接倾倒在河道内的情况。2.山东煜兴新材料有限公司环保手续齐全。目前公司DMTDA、○-甲基异脲硫盐酸已停止生产,只生产DETDA,年生产能力300t。该公司废气由真空泵收集,后经低温等离子裂解氧化、碱洗后排放。8月21日该公司委托潍坊优特检测服务有限公司进行现场检测,厂界内无组织废气非甲烷总烃最大值1.07mg/m^3,不存在常年排放有毒气体的现象。该项目生产全程无工艺废水产生,生活用水入化粪池暂存,定期清掏不外排。该项目危废主要是废催化剂和助滤剂的混合料,该公司已与日照锦昌固体废物处置有限公司签订了处置合同,并定期转移,通过对现场检查和淄河河道排查,未发现危废直接倾倒入淄河河道的情况。3.该处确实存有部分建筑垃圾,没有危废垃圾,系过境车辆偷倒,未发现污染地下水问题。对于建筑垃圾邵庄镇已于8月16日组织力量清理完毕,并对道路进行了控断和堆堵。	是	停产整治	1.已责令相关企业采取洒水、覆盖防尘网等措施加大扬尘防控力度,严查向河道内乱倒垃圾的行为,对非法挖砂行为始终保持高压态势,发现一起,查处一起,确保不发生私采滥挖行为。2.前期进行检查时,谦诚工贸厂区确实存在异味,已责令该公司停产整顿,异味彻底解决之前不得恢复生产,该公司已报送异味整治方案,现公司未进行生产活动。3.继续组织执法队及相关社区加大日常和夜间巡查力度,严厉打击乱倒乱埋垃圾的行为。	
146	829-206	潍坊青州市文登西南河滩内正在违法建设炼油厂,无相关手续,非法占地,建成投产后废水将直接排入淄河内。炼油厂南有一非法石料厂,扬尘严重。	潍坊市	水、扬尘、其他	经查,青州市邵庄镇文登村西南河滩区域内未发现在建炼油厂,也未在该区域发现石料厂。	否			
147	829-207	潍坊青州市文登镇西,青州市章豪工贸公司,污水通过暗管直接排到淄河内,常年排放刺鼻气体。类似的企业还有很多,且都无相关手续。	潍坊市	水、大气、其他	1.信访人反映的是青州惠泽新材料科技有限公司,该单位短流程铸造项目已编制现状环境影响评估报告并备案。2.该公司废水产生环节为生活污水、脱盐站外排水、锅炉排水、循环冷却排水。生活污水经化粪池处理后用于周围农田追肥;脱盐外排水、锅炉排水和循环冷却排水排放至冲渣循环水池,用于冲渣工序。厂区内沿主干道铺设了雨水管道,检查未发现污水通过暗管直接排到淄河内的情况。3.该公司废气产生环节主要有烧结车间、高炉车间、铸造车间、发电车间等,各废气产生环节均安装污染防治设施。生产过程无刺鼻异味,但在烧结、铸造等生产过程因高温加热有轻微异味。4.经排查,青州市邵庄镇并无其他类似企业。	是	责令改正	责令该企业进一步加强生产管理,做好清洁生产工作,确保各项废气处理设施正常运转,进一步减少异味对周围环境的影响。	
148	829-208	禹城市十里望乡南营村村南,戎某某经营的养鸡场,臭气熏天,环境很差;村里第六生产队东侧有一垃圾收购户,废品随意堆放,污染环境。	德州市	大气、垃圾	1.关于"南营村村南,戎某某经营的养鸡场,臭气熏天,环境很差"的问题。该养鸡场位于南营村村南30米处,属限养区,建有1栋鸡舍,占地0.5亩,现存栏肉鸡2000只。该养鸡场日常产生的鸡粪,除用于农田施肥和大棚蔬菜施肥外,在鸡舍南侧树林内存放的剩余部分未能及时清理,产生异味,影响了周围环境。该问题属实。2.关于"村里第六生产队东侧有一垃圾收购户,废品随意堆放,污染环境"的问题。经调查,南营村第六生产队东侧确有一处废旧家电收购户,院内堆放有收购的旧洗衣机、电冰箱、电视机等废旧家电。该问题属实。	是	关停取缔、约谈	1.根据德州市环保局、畜牧兽医局《关于做好我市畜禽养殖健康发展有关工作的通知》、《禹城市畜禽养殖"三区"划定工作实施意见》及《禹城市畜禽粪污处理技术指南》,经禹城市畜牧兽医局、十里望回族镇政府和养鸡户协商:一是养鸡户立即清栏;二是拆除养鸡设施、清理粪污。截至目前,养鸡户已将存栏肉鸡全部清栏,养鸡设施拆除完毕,粪污清理全部完成。2.关于垃圾收购站问题:虽然该垃圾收购户没有异味和污水污染问题,但考虑到离居民区较近,通过做工作,经营户自愿清除堆放的废旧物品。目前该废品收购户现场已清理完毕。对5名责任人进行了约谈。	