中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
293	830-221	临沂市沂南县苏村镇优利客血粉厂污水乱排,气味难闻,多次举报都无果。	临沂市	大气、水、其他	举报人反映的“优利客血粉厂”为山东优利客食品有限公司和沂南县兴盛蛋白饲料有限公司2家公司,法人代表为同一人。1.山东优利客食品有限公司主要工艺是鲜鸭血装盒封装,高温消毒,生产过程无废气产生,少量地面冲洗废水委托沂南县兴盛蛋白饲料有限公司处理,该企业自2017年5月以来停产至今。2.沂南县兴盛蛋白饲料有限公司主要工艺是新鲜鸭血分离、浓缩干燥和结块鸭血蒸煮熟化、压榨粉碎、烘干。信访反映的污水乱排、气味难闻问题,主要由该公司造成。(1)关于污水乱排问题。生产废水主要是鸭血浓缩废水、压榨脱水废水,经污水处理设施处理后排放。沂南县环境监测站8月31日取样监测,COD44.2mg/L、氨氮34.1mg/L(标准值:COD50mg/L、氨氮5mg/L),氨氮超标5.82倍。(2)关于气味难闻问题。生产废气主要是喷雾干燥废气、蒸煮废气、烘干废气。其中,蒸煮熟化恶臭废气经收集后,采用两级光合生物菌吸收处理装置处理后经30米排气筒排放;烘干废气经碱式水膜脱硫除尘后,再经两级光合生物菌吸收处理后经30米排气筒排放;8月31日委托第三方检测机构对3个排气筒进行现场取样检测,臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。对厂界恶臭气体进行现场检测,臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界无组织废气标准。但由于原料和产品的特殊性,厂区周围仍有轻微异味。该公司同时存在污水处理站周围气味较大,压滤污泥未及时转运,污水处理池未封闭;鲜血储存池、蒸煮车间、压榨车间密封不严;烘干机上料及出料系统未安装粉尘收集及处理设施;鲜血储存池地面破损严重,压榨车间环境脏乱差等现象。(3)关于多次举报都无果问题。每次接到群众反映后,县环保部门均进行现场检查,对发现的环境违法行为进行处罚,督促企业完成了多次提升改造。企业分别于2015年4月对干燥工序异味处理设施进行改造,更换生物喷淋除臭设施,2016年4月份对污水处理设施进行提升改造,建设曝气生物滤池、USB污水处理设施,2017年4月份对压滤、蒸煮工序进行提升改造,建设光合菌生物除臭设施,加强了车间密闭。	是	责令改正、停产整治、立案处罚	1.对沂南县兴盛蛋白饲料有限公司污水处理池未封闭,压滤污泥未及时转移,涉嫌未采取措施防止恶臭气体、生产废水超标排放的违法行为,沂南县环保局依据《大气污染防治法》和《水污染防治法》,责令立即停产整治,改正违法行为,并处罚款21118元。2.沂南县兴盛蛋白饲料有限公司9月5日已对污水处理池和两个处理灌进行密封,安装废气收集装置;9月3日已完成鲜血储存池密闭,蒸煮车间和压榨车间重新密封;9月3日已完成对烘干机出料口粉尘收集处理设备安装;9月3日已完成对鲜血储存池周边破损地面翻新工作;对产生的压滤污泥随时清运,对生产车间地面、设备每天及时冲刷干净,保持车间及厂区卫生整洁。3.由于沂南县兴盛蛋白饲料有限公司距居民区相对较近,为彻底解决企业异味污染问题,镇政府与企业已研究商讨搬迁问题。	
294	830-224	聊城市东昌府区道口铺镇山东鲲鹏建筑节能工程有限公司被查封后仍然非法运营,粉尘严重,距离居民区很近,严重影响居民生活环境。	聊城市	大气、其他	经调查,山东鲲鹏建筑节能工程有限公司,成立于2016年2月29日,主要从事楼用保温层生产销售。1.关于被查封后仍然非法运营的问题:该企业未取得环评手续,列入东昌府区闫寺办事处“散乱污”整治企业名单,2017年7月4日,闫寺办事处责令该公司9月底前完成整改,未整改完成不得生产,并对其采取了断电措施。东昌府区环保分局于2017年7月28日对其违法行为进行了立案处罚,罚款0.93万元。该企业环评文件已于2017年8月2日获得批复,8月19日开始试生产调试设备,不属于非法生产。2.关于粉尘严重的问题:该企业已按环评要求安装脉冲式布袋粉尘收集设施并投入使用,原料堆已完全覆盖,未发现粉尘严重的问题。但厂区路面清扫、洒水等抑尘措施不到位,车辆经过时易起扬尘,造成污染。3.关于距离居民区很近的问题:该公司东距徐家村87米,西南距辛庄村184米,东北距肖太村610米,东南距顾庄村1050米,符合卫生防护距离(50米)的要求。	是	责令改正、立案处罚	针对该公司未采取清扫、洒水等措施,造成扬尘的行为,东昌府区环保分局进行了立案处罚,责令该公司立即停止违法行为,罚款2万元。	
295	830-225	莱芜市莱城区和庄镇和庄村村西淄河以南,村民丁某某经营两家洗砂厂,违法圈地,盗采河砂。然后用建筑垃圾回填,污水直接排到淄河里,多次举报都无果。	莱芜市	水、其他	1.两家洗砂厂所在地实际位于和庄镇和庄村村南,该处原有1处洗砂点。2012年接到该洗砂点的举报后,4月份和庄镇政府组织联合执法依法取缔了该洗砂点,之后该场所主要用于存放桂花、奇石。2.该宗土地由莱芜市国土资源局以莱国土资临字〔2017〕3号批复建设搅拌站项目,使用期限为2016年12月5日至2018年12月5日。用地单位为中交第三公路工程局有限公司滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建工程施工第二标段项目经理部,不存在违法圈地的行为。3.该搅拌站厂外北侧确有部分建筑垃圾。经了解,建筑垃圾是由该公司拆迁旧房后,堆放于此,该处堆放点距离淄河约200米,未发现污水外排及回填现象。	是	责令改正	1.责成用地单位对该搅拌站厂外北侧建筑垃圾进行彻底清理。现已清理完毕。2.和庄镇政府及各职能部门加大巡查力度,切实履行环境监管职能。	
296	830-230	淄博市临淄区金岭村附近有一家山东隆胜和化工有限公司排放有害气体,废水简单处理直排到污水厂里。区政府领导为应付检查,已让大部分污染企业停产整顿。	淄博市	大气、水、其他	山东隆盛和化工有限公司属于辛店街道办管辖。1.该公司工艺废气、焚烧炉废气、污水处理废气和储罐呼吸气经处理达标后排放。经监测,该公司的有组织废气(甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、烟尘),符合排放标准。该企业于8月15日开始停产检修,经现场检查发现车间内确有异味。2.该公司生产废水、设备及地面冲洗水、初期雨水和生活污水,经厂内污水处理站处理后排入中石化齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理厂,且排放口安装有在线监测设施。3.现在临淄区企业停产主要有两方面原因:一是正常检修;二是手续不全,正在治理提升和完善相关手续。	是	责令改正	1.加强对山东隆胜和化工有限公司的监管,保障其废气治理设施正常运行,确保废气达标排放。2.强化对隆胜和化工有限公司废水处理设施运行的管控工作,保障在线监测设施正常运行,确保废水达标排放。	
297	830-233	日照市莒县寨里河镇陡崖村莒中公路两侧有几处养鸭棚,散发刺鼻气味,污水直排进附近的两条河流里,污染水源,多次举报,问题一直未解决。	日照市	大气、水、其他	寨里河镇陡崖村莒中路两侧原有12个养鸭户,共22个养鸭棚,全部位于禁养区,2017年4月,已全部关停。8月28日,寨里河镇政府接到群众举报,该区域已关停的赵某某养鸭场复养肉鸭,镇政府立即组织有关人员到赵某某养鸭棚调查,查明因外镇鸭棚拆迁,将1.5万只雏鸭暂时寄养于赵某某2个养鸭棚内,镇政府随即责令其于9月1日前将鸭棚关停。不存在“多次举报,问题一直未解决”的问题。8月31日,现场检查发现,除赵某某2处养鸭棚外,陡崖村莒中路两侧其余养鸭棚全部处于停养状态。赵某某2处养鸭棚附近无河流和水源地,其东侧约10米处有一小河沟,因养殖时间仅有3天,极少的粪污全部积存于鸭棚沉淀池内,未发现直排河沟及污染水源现象,养鸭场附近有轻微异味。	是	关停取缔	9月1日晚上赵某某养鸭棚内肉鸭已清理完毕,目前鸭棚已清理,清污整改完毕。下一步,莒县政府责令各乡镇(街道)、莒县经济开发区进一步落实属地管理责任,完善各项措施,确保不再发生复养问题。同时,关停后积极引导养殖户转型,坚决杜绝“一关了之,一拆了之”,努力实现环境保护、经济发展与民生改善的“多赢”。	
298	830-234	济南市长清区坡里庄村西有一大型养鸭场(法人:韩某某),臭气熏天,污水直排到村里的水库里,污染地下水,直接导致田地农作物减产,影响居民生活。	济南市	大气、水	1.济南市长清区万德街道办事处坡里庄村村西有一家肉鸭养殖户,户主韩某某,现场有异味。2.韩某某于2014年9月在村西约500米处自家果园内搭建700余平方米养鸭棚,饲养肉鸭4300只,同时建有长17米、宽15米、深2米,约500立方米的全封闭“三防”粪污储存池,没有排污现象。在韩某某养殖区上游约1公里处有一小塘坝。在另一山峪距离该养殖区3公里处有一小型水库,不在同一流域。不存在污水直排到村里的水库里,污染地下水,直接导致农作物减产及影响居民生活的问题。	是	责令改正	万德镇政府要求该养殖户加强饲养管理,搞好环境卫生,减少异味,规范养殖。	
299	830-235	德州市陵城区经济开发区山东华业钨钼股份有限公司存在批建不符。	德州市	其他	经查,该公司于2006年办理环评手续,2006年9月8日通过审批,2008年9月6日通过德州市环境保护局环保验收。2017年6月,该公司委托山东神华山大能源环境有限公司对项目进行现状评估,2017年7月26日通过了专家评审,2017年8月29日在区环保局备案。	否			
300	830-235	淄博市桓台县果里镇淄博华祥钨钼制品有限公司无环评手续,批建不符;淄博雷法耐火材料有限公司烟尘排放不达标。	淄博市	大气、其他	1.淄博华祥钨钼制品有限公司《年产20吨钨钼材料加工项目》通过审批和验收。现场检查发现存在批建不符违法行为,即2台锻打机中1台锻打机未依法报批环境影响评价文件,擅自开工建设并投产,桓台县环保局立即进行了立案查处。2.淄博雷法耐火材料有限公司《定型和不定型高铝耐火材料项目》通过审批和验收,并安装了自动监测监控系统,与环保部门联网,该公司今年曾2次因颗粒物超标被桓台县环保局立案处罚,现大气污染物能够达标排放。	是	责令改正	1.责令淄博华祥钨钼制品有限公司立即停止违法行为,将与环评批复文件不符的设备拆除。2.加强淄博雷法耐火材料有限公司污染治理设施的监督管理,确保污染治理设施正常运行,大气污染物稳定达标排放。3.加强日常巡查监管,加大普法依法治理宣传力度,督促企业守法经营。	
301	830-237	烟台莱州市虎头崖镇西葛村支书王某某破坏生态资源,盗卖土方,尘土飞扬。	烟台市	大气、其他	西葛村仅村北扬水站东侧地块有过挖土现象。2016年6月初,因天气连续干旱,该村扬水站无法正常抽水。为满足本村农田灌溉需求,经村委会研究决定,在扬水站东侧有水区域挖蓄水池安装水泵,以保证扬水站正常抽水。因此,挖土方情况属实,但挖出的土方就地堆放,未对外倒卖。在挖土方期间,出现过扬尘问题。目前工程已经结束,该地块长满杂草,已不存在尘土飞扬的问题。	是	约谈	虎头崖镇党委、政府主要领导对西葛村支部书记进行了约谈,要求其加强对辖区用地取土情况的监管,严防出现盗卖土方及扬尘污染情况。	
302	830-239	龙口市诸由观镇荆家村村北,空心砖加工厂,无环保措施,粉尘、噪声污染严重。本村为禁养区,存在多家养殖场。	烟台市	大气、噪声、其他	1.该空心砖加工厂已于2016年12月停产,现从事空心砖和建筑用砂石销售业务。8月31日现场检查时,该厂传输设备已拆除,制砖设备已损坏且无法再使用,通过调阅其用电历史数据,证明该厂停产情况属实;未发现噪声污染问题;其待售砂石和空心砖未全部覆盖防尘网。2.根据龙口市人民政府《关于印发龙口市畜禽养殖区域规划的通知》的有关规定,诸由观镇荆家村不属于禁养区。3.该村现有专业养殖户9户,其中专业养鸡户5户、专业养猪户3户、专业养牛户1户,均不属于规模化养殖,均配套建设了化粪池和沼气池等相关设施。现场检查时,未发现粪便乱排问题。	是	责令改正、关停取缔	1.责令该厂立即清除厂区内现有废旧设备,并对其所堆放的砂石全面覆盖防尘网。9月1日,该厂所有废旧设备已清除完毕,所堆放砂石已全部覆盖防尘网。2.8月31日,制订了分类整治方案。9月1日,诸由观镇政府分别与4户专业养鸡户签订了转产承诺书,要求其逐步减少蛋鸡饲养数量,12月底前全部清理、实现转产,完成转产前及时清扫圈舍,定时喷洒除臭剂;对剩余5户专业养殖户启动了关停、搬迁程序,9月2日完成3户,9月3日完成2户。	
303	830-24	济南市建设路84号美年大健康体检中心没有环评手续,非法经营。	济南市	其他	1.8月31日,市中区市场监督管理局现场检查核实:美年大健康体检中心《营业执照》登记名称为:济南大健康健康体检管理有限公司市中建设路门诊部,营业场所:建设路84号,成立日期:2016年9月2日。2016年8月10日,美年大健康产业(集团)有限公司通过《授权书》方式,授权济南大健康健康体检管理有限公司市中建设路门诊部,包括但不限于使用“美年大健康”牌匾进行宣传。济南大健康健康体检管理有限公司市中建设路门诊部依据《商标法》第四十三条之规定,使用“美年大健康”体检中心牌匾宣传。2.8月31日,市中区区环保局现场检查核实:2016年11月14日,市中区环保局审批济南大健康健康体检管理有限公司市中建设路门诊部环评报告,审批文号为:市中环报告表【2016】54号。2017年2月9日通过环境保护验收,审批文号为:市中环验【2017】5号。经市中区环保局确认济南大健康健康体检管理有限公司市中建设路门诊部建设项目的性质、规模、地点等内容未发生重大变动,环评手续批复地点与实际营业地点相符,环评手续合法、有效。3.美年大健康体检中心已办理《营业执照》《医疗机构执业许可证》、环保手续,证照齐全,手续齐备。	否			
304	830-240	烟台栖霞市臧家庄镇百佛院村,卖沙导致生态破坏。	烟台市	生态	8月31日,经过栖霞市水务局现场确认,臧家庄镇百佛院村河道内没有发现挖沙作业工具,也不存在挖沙卖沙迹象,栖霞市水务局也从未批准在此处河道内开采河沙。从现场河道查看,河道的上游南侧及河底是硬石山包,8月3日至5日臧家庄镇区域普降大到暴雨,降雨量达186毫米,降雨后洪水在硬石山包的阻挡下,改变了流向,造成部分土地冲毁的主要原因是自然降雨所致。臧家庄镇政府将会同栖霞市水务局等部门积极向上争取资金扶持,加固河堤,降低自然灾害对地理环境及群众财产的损害。	否			
305	830-241	烟台市牟平区水道镇水道村,袁某某、张某养殖场,无环保手续,无处理设施,气味难闻,污水直排入东50米河中。	烟台市	水、大气、其他	该养殖场户主为袁某某和张某某系夫妻,只有一个肉鸡养殖大棚,设计存栏量为8000只,无环保审批手续。粪污收集设施不健全,在养殖棚南水沟内有残留粪污。自2017年3月份已停养,且不再继续养殖。	是	责令改正	已对水沟内残留粪污清理干净,沉淀池、粪便棚已全部掩埋完毕。	
306	830-246	潍坊青州市庙子镇南富旺村王某刚、王某发、岳某宝、岳某国、岳某军等人在村中河道内违建养鱼池,水体及周边环境被严重污染。	潍坊市	水	信访人反映的养鱼池均不在仁河主河道内,养殖地点位于仁河水源地下游,不在水源地保护范围内。其中,王某发养鱼池位于河东岸,王某刚等其余四户均在河西岸,岳某国于2015年初开始停养,不再从事鱼类养殖,其他四户养殖鱼种为虹鳟鱼。8月29日,青州市庙子镇委托检测公司对养殖区域进行了水质取样监测,在8月30日检测报告结果中,4个取样点位的主要污染指标化学需氧量小于16mg/L,氨氮小于1.5mg/L,总磷小于0.15mg/L,对水体无明显影响。	是	关停取缔、约谈、问责	根据“河长制”清河行动要求,9月1日,青州市庙子镇政府向以上四户下达了通知书,责令其15日内把现有鱼苗全部清理。严禁仁河及周边河道包括周边村庄禁养区再上新的养殖类项目。同时,在尽最大努力保障群众利益的同时,逐步完成仁河流域所有鱼池养殖户的拆除清理任务,维护好仁河及周边水环境。	诫勉谈话1人
307	830-247	烟台龙口市北马镇刘固连家村栾某某的50余台喷水织布机产生的污水污染地下水源。	烟台市	水	1.该织布厂于2017年5月建成投入试生产,年产20万米纤维迪卡布。其车间内有织布机20台、套扣架1具、分条整经机1台;建有1个高压水罐、1个$8m^3$混凝土沉淀池。该厂无环保审批及验收手续,2.该厂生产废水经沉淀池后循环使用,不外排。8月31日现场检查时,该厂正在生产,未发现有废水排放。3.8月31日,龙口市环境监测站对地下水进行了取样监测,除硝酸盐氮轻微超标外,其余均符合《地下水质量标准》中Ⅲ类水质标准。硝酸盐氮不是该厂生产废水的特征污染物。	是	责令改正、立案处罚、约谈	1.9月2日,龙口市环保局依法责令该公司停止生产,并处罚款3.3万元。2.该公司已于9月2日停止生产。3.9月2日,龙口市纪委针对该事项对北马镇党委委员、副镇长进行了约谈。	
308	830-248	1.青岛平度市新河镇院后刘村青岛天溪标准件公司废水排入地下,下雨时废水随雨水外排至池塘内,致该村地下水污染严重。2.青岛平度市新河镇院后刘村青岛圣奥标准件公司生产噪声扰民。	青岛市	水、噪声	1.经查,“青岛天溪标准件公司”全称为青岛天溪标准件有限公司,位于院后刘村东北部,有集体土地使用证,主要从事标准紧固件加工。该公司因无合法环评审批手续,以往生产存在超标排污情况,8月22日被列入“散乱污”企业名单,新河镇政府依法下达《环境保护责令关停通知书》,要求该公司自行拆除相关设备。2.经查,“青岛圣奥标准件公司”全称为青岛圣奥标准件有限公司,位于院后刘村北1000米处,有环保审批手续和集体土地使用证,主要从事标准紧固件加工,以往生产过程中存在噪声超标情况。由于市场不景气、长期没有订单、企业负责人身体状况等原因,该公司近期停产,陆续拆除大部分生产设备。8月31日,现场检查该公司不具备生产条件,已停产。	是	关停取缔	1.督促青岛天溪标准件有限公司和青岛圣奥标准件有限公司加快设备拆除进度,9月3日前依法关停。现已关停。2.以本次中央环保督察为契机,进一步落实监管责任,按照《环境保护法》等法律法规要求,狠抓污水、噪声监管,不断改善区域环境质量。加强对群众宣传,使群众了解环保、支持环保工作。加大对“散乱污”企业排查力度,成立专门队伍,对“散乱污”企业坚决取缔。	
309	830-249	潍坊市奎文区北宫东街121号潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司生产噪声影响金都时代新城居民休息。	潍坊市	噪声	1.潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司,于2016年10月26日变更为潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,奎文区北宫东街121号是该公司在奎文的老厂区。2016年11月23日进行了现状环境影响评估并备案(潍奎环备字〔2016〕002号)。2017年5月将奎文厂区的装配车间、试车车间、各管理部室搬迁至高新区工业园,拆除了试车、喷漆等工序,只保留机体加工车间(两条生产线),每日分两班运转。2.经潍坊市奎文区环境监测站对该公司的东厂界分南、北两个点位进行了噪声监测,两测点分别正对两个车间的东门,白天北测点53.2分贝,南测点54.4分贝;夜间北测点49.7分贝,南测点46.7分贝。该公司位于潍坊市市区声功能区二类区,监测结果未超过排放标准。虽未超标,但接近限值,责令立即对噪声点源进行检查,并采取措施进行治理。	是	责令改正	为进一步降低噪声排放,减少对周围居民的影响。环保部门要求该公司采取生产期间封闭车间东侧门窗、削减夜班生产量等措施,最大限度降低噪声对周边环境的影响。	
310	830-25	德州市齐河县恒利大街与金能大道交叉口西50米,山东金能科技有限责任公司生产过程产生的硫酸盐废料以水溶液的形式往地下违法排放,每年硫酸盐排放量有45000吨,废气随意排放。	德州市	水、大气	1.金能公司炼焦过程中产生荒煤气,荒煤气净化过程采用氨法脱硫,用氨水吸收硫化氢,生成脱硫废液,即硫酸盐溶液。为实现硫酸盐溶液的综合再利用,2016年2月,金能公司建成了脱硫废液综合利用工程,该工程运行后,替代了以前与苏州久王多铵盐科技有限公司合作的硫酸盐溶液提盐处理装置,并采用自主研发的制酸工艺处理其焦化煤气净化过程中产生的硫酸盐废液,生产固体硫酸铵。该问题不属实。2.该公司废气排放分有组织排放和无组织排放两种形式,一是焦化装置产生的有组织焦炉废气,安装两处在线监测自动监控系统,监控结果符合《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)相关要求。二是湿法熄焦产生的无组织废气的问题,2017年3月、2017年8月,金能公司2次委托第三方检测机构对厂界大气污染物进行检测,检测结果均符合相关要求。该问题不属实。	否			