中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十四批)

(上接第五版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
27	3017	济宁市微山县昭阳办事处黄卜庄村,微山湖湖水呈黑色,怀疑是微山湖边养殖区内鲶鱼养殖户排出的污水所致,目前给该区域的养殖户造成了较大损失。	济宁市	水	1.群众反映的“黄卜庄村”实际为黄埠庄村,隶属于微山县昭阳街道。黄埠庄村养殖区内现有养殖草鱼、白鲢、花鲢等淡水鱼的鱼池372个,为1998年开挖的养殖池塘,其中有5个养殖鲶鱼的鱼池(总面积约为29亩)。现场调查未发现湖水呈黑色,但鲶鱼鱼池内养殖密度过大,受投饵等原因的影响,鱼池内水体呈浅黑色,未发现养殖的鲶鱼行为异常或死亡。经调查,养殖鲶鱼密度较高的鱼池,会不定期换水,换水时从鱼池向池外排水(排至周边池塘),补水时再从河道向鱼池抽水。2.黄埠庄村周围这些养殖鱼池近期发生死鱼现象的只有朱某某的鱼池,调查时朱某某也在现场,其养殖地点距离鲶鱼鱼池约1.5公里,为网围养殖。据朱某某介绍,8月28日-30日,为连续的阴雨天气,但期间并没有外来客水流入。8月29日下午,朱某某养殖的鱼类开始出现少量浮头现象,但朱某某未采取任何增氧急救措施,8月30日凌晨4时发现鱼类大量死亡。在距离朱某某养殖点南约300米的网围养鱼并未出现死亡现象,而该养殖点更容易受到鲶鱼池河道方向来水的影响。3.微山县渔管委人员对死鱼原因进行调查、分析,认为,朱某某的养殖点位于黄埠庄庄台坑内,四周被池塘包围,水体交换不良,风浪作用较弱,养殖水体水质尤其是底层水质长期处于不良状态,在连续阴雨天气下,光合作用严重不足,水体缺乏溶解氧,又没有及时采取增氧急救措施,导致鱼类窒息死亡。调查人员与朱某某进行了充分的沟通,解释了死鱼原因,朱某某表示同意。	是	关停取缔	昭阳街道办事处要求5家鲶鱼养殖户养殖期间禁止向池外排放养殖废水,限9月15日前处理掉所养殖鲶鱼,并引导此5户养殖户改养其他鱼种。	
28	3019	临沂市兰山区金雀山街道办事处临沂日报社家属院5号楼楼下的“徐家糁馆烧烤”,排放油烟、刺鼻气味,影响居民生活。向12345、12369反映多次未解决。	临沂市	油烟	1.举报人反映的徐家糁馆烧烤实为冠阳糁馆,位于兰山区金雀山街道临沂日报社家属院5号楼楼下,主要经营早餐和烧烤。该烧烤店已安装油烟净化设施并使用环保烧烤炉具,但是由于缺乏日常维护和定期清洗,且位于居民楼楼下,产生的烧烤油烟污染影响周围居民生活。2.2017年以来,我区共接到反映徐家糁馆烧烤油烟污染的12345(12369环保热线已并入12345市民服务热线)承办单2件,及时进行了调查处理,责令该烧烤店安装油烟净化设施、使用环保烧烤炉具,查处情况反馈给举报人,举报人表示理解或满意。	是	责令改正	依法对该烧烤店下达了《责令立即改正违法行为通知书》,责令立即改正违法行为,停止烧烤,确保不影响周边居住环境。目前,该烧烤店已停止烧烤。	
29	3020	前期反映“烟台市芝罘区机场路附近殡仪馆烟尘扰民”的问题(受理编号1197),举报人对公示结果不满意,要求市政府公布福山区和牟平区殡仪馆扩建时间及芝罘区殡仪馆具体搬迁时间。	烟台市	其他	反映的殡仪馆系芝罘区殡仪馆,该殡仪馆坐落于市区南部,始建于1965年。芝罘区于2017年8月21日接到中央第三环境保护督察组第十批1197号交办件,办理结果于2017年8月31日在《烟台晚报》进行了公布,对于烟尘问题,火化炉主要采用旋风式喷油枪,多个给氧风口设计,保证燃烧充分,采用文丘里烟囱排烟,烟尘自动沉降。但在“处理和整改情况中”,没有公布福山、牟平两馆改扩建工程及芝罘区殡仪馆火化炉停炉的具体时间。	是	责令改正	9月5日,芝罘区民政局就发布公告一事与烟台市民政局进行了沟通,烟台市民政局决定,在惠安小区,以张贴公告的形式,把“今年12月31日前,开启运行福山、牟平两个新建殡仪馆,同时关闭芝罘区殡仪馆”的决定,向居民公告。9月6日10时,在惠安小区显著位置对公告进行了张贴。13时,世回尧街道办事处组织惠安社区楼片长、惠安小区居民代表等共计20余人,在惠安社区会议室召开座谈会,对福山、牟平两殡仪馆工程进度、12月31日前正式运行、芝罘区殡仪馆关闭等事项作了详细说明,居民代表现场表示了理解。	
30	3021	日照市莒县果庄镇前果庄村,莒县仙宇食品有限公司,无环保手续,夜间生产,排放噪音、刺鼻气体,污染环境。	日照市	噪声、大气、其他	莒县仙宇食品有限公司为食品加工类的家庭小作坊,位于果庄镇前果庄村供销社大院内,主要产品为食用辣椒酱,生产工艺为辣椒翻炒。该公司于2015年3月开始生产,未办理环评审批手续。2017年2月,果庄镇政府检查发现该公司未取得环评手续擅自投产,被果庄镇政府列入“散乱污”停产整治类企业,2017年3月,果庄镇政府责令该公司停产整治,2017年4月该公司搬迁至果庄镇工业聚集区,更名为山东精全食品有限公司。山东精全食品有限公司配套建设有生产车间1座约2000平方米,燃气油锅4套、食品传送设备4套、灌装设备4套,油烟吸附设备1套。2017年4月,委托了中介机构编制环评报告表,未报批。2017年6月进行了试生产。2017年8月初,果庄镇政府在排查中发现该公司未办理环评手续擅自生产,责令其立即停产,并完善相关手续。9月4日下午,检查组对莒县仙宇食品有限公司和山东精全食品有限公司进行了现场检查,发现莒县仙宇食品有限公司车间内生产设备已拆除,生产原料已全部清理;山东精全食品有限公司车间处于停产整改状态,现场无异味,未发现有夜间生产、排放噪音等问题。经果庄镇政府调查,莒县仙宇食品有限公司前期生产过程中,存在一定的异味污染环境问题。	是	停产整治、立案处罚、问责	检查组现场责成果庄镇人民政府继续加大对山东精全食品有限公司的监管力度,同时,责令山东精全食品有限公司继续落实停产措施,尽快完善相关手续,严格按照环评要求做好整改。针对该公司未取得环评审批手续建成投产的行为,莒县环保局已立案处罚,责令其完善环评手续,并处罚款6.4万元。9月5日,下达了《行政处罚事先告知书》。	诫勉谈话3人
31	3023	临沂市沂水县沂水镇燕家庄社区居民楼西侧的兴盛屠宰场、高桥镇高桥村中间的高桥屠宰场、沂水镇武家洼村东的武家洼屠宰场、高庄镇镇政府驻地的高庄屠宰场,无环保手续,夜间作业,排放噪音、刺鼻气体和黑烟,污水直接排放到未防渗的水池内,污染地下水。	临沂市	噪声、水、大气	反映的4家屠宰场,均为小型生猪定点屠宰场点,是为服务当地居民生活设置的民生场点,其中兴盛屠宰场建于1998年,其余3家屠宰场均建于2002年,日屠宰量均在3-8头之间。2013年7月31日,临沂市人民政府为4家屠宰场颁发《小型生猪定点屠宰场点证》,均取得《动物防疫条件合格证》、营业执照,均未取得环评审批手续。4家屠宰场均存在夜间作业问题,在作业过程中,有猪叫声,存在猪粪气味;其中高桥屠宰场,生产用水采用木柴加热,有烟尘污染;其余3家屠宰场生产用水采用电加热,但均使用木柴炉煮猪血,有烟尘污染。4家屠宰场均建有防渗的三级沉淀池,其中,高庄屠宰场废水沉淀处理后,通过管道排至污水处理站,该污水处理站日处理污水总量为40立方米,采用生物处理工艺,处理后的水用于还田;其余3家生产过程中的废水排至沉淀池内,经沉淀发酵后还田。2017年9月4日,经第三方检测公司对4家屠宰场自备井水质检测,武家洼定点屠宰场附近林某涛水井pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅰ类标准,硝酸盐符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅴ类标准,超标;燕家庄兴盛屠宰场pH、高锰酸盐指数、氨氮,符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅱ类标准;高庄屠宰场pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅰ类标准,硝酸盐符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅴ类标准,超标;高桥屠宰场pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮,符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅰ类标准,硝酸盐符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅳ类标准。	是	责令改正	1.县畜牧局责令上述4家屠宰场,停止夜间作业,改为白天作业,因日屠宰量少,采取即宰即卖的方式,无需冷藏;及时清理场内污物并采用生物除臭剂,减少异味;加热使用清洁能源。目前,4家屠宰场已将场内污物清理完毕;木柴炉已拆除。2.沂城街道党工委办事处、高庄镇党委政府委托第三方分析硝酸盐超标的原因,制订治理方案,并组织实施。3.达到规定的屠宰规模等相关条件后,将及时予以办理环评手续。	
32	3024	青岛市崂山区沙子口街道段家埠社区崂山六中北墙外,社区主任伙同他人收费填埋大量建筑垃圾,破坏生态,崂山六中存在塌方隐患。	青岛市	垃圾、生态	1.崂山区第六中学地处崂山路183号,南邻崂山路主干道,西面、北面紧靠段家埠社区。2.经查,建筑垃圾填埋地是沙子口街道段家埠社区集体土地,段家埠社区居民段某某承包地用于种植果树,与社区签有承包合同,合同期限是2009年1月1日至2014年12月31日,该合同到期后,因社区干部换届人员更替没有进行续签,目前承包地仍由段某敬使用。2016年段某某为扩大有效种植面积,对外收纳建筑渣土,作为回填使用,总量约为2.2万立方米,2016年7月办事处建设挡土墙时外运0.75万立方米。2013年以来,辖区城管中队共计查处违法车辆11辆,罚款6.3万元,并责令段家埠社区设置护栏和墙体加强看护。9月6日沙子口街道办事处安排城管3名执法人员对段家埠社区居委会主任段某某、分管委员刘某某、土地承包人段某某进行了询问,制作了笔录,均证实无收费事实。2016年崂山六中发现校园北墙外段某敬回填的建筑渣土,距离校围墙大约25米,存在一定的安全隐患,校方向办事处反映该问题后,2016年7月沙子口街道办事处实施了防汛应急除险工程,工程由青岛市水利勘测设计研究院有限公司设计,青岛沙建集团建设有限公司施工,青岛市水利建设监理有限公司承监,在距离学校围墙约10米距离建设挡土墙1处,墙高3.5米,基础深2米,底厚3.4米,顶厚1米;增设直径1米排水管涵2处;土坡按1:3坡度开挖,并做压实处理;外运渣土0.75万立方米,工程于2016年8月完工。目前状况对崂山六中围墙不存在塌方威胁。	是	责令改正、立案处罚	1.9月5日崂山区城管执法局立案调查土地承包人段某某擅自收纳渣土的行为,拟处罚款3000元。2.崂山区政府责令段家埠社区解除与段某某签定的承包协议,回收土地,不再续签,并收缴2014年12月31日以来欠缴的土地承包费。3.崂山区政府责令段家埠社区拆除该承包地上乱搭乱建的建筑物,并进行绿化。	
33	3025	济南市章丘区龙山街道办事处师小村东南角,村主任开设的酱菜厂,污水排放到厂外西北方向济青高铁桥下水坑内,距离村内自来水取水地仅100米,建议取缔。	济南市	水	1.该厂为章丘市鑫旺酱菜厂,位于龙山街道办事处师小村东南角,是一家腌制酱菜的个体工商户,2004年迁入现址,2015年办理工商营业执照,无其他手续,经营者师某某为师小村主任,该厂主要生产腌制酱菜,现场有腌制酱菜陶缸200个,水池24个。2.该水坑为2016年11月济青高铁施工取土后遗留下来的废弃雨水坑,面积约72平方米,污水容量约200立方米。该厂污水在厂区内排放,2017年春季该业户自建排污管道,将污水排放到雨坑内,排放量约为每天0.05立方米。3.村内水井为1992年师小村自建水井,水深约30米,属于浅表水井,为村民生活用水,2016年7月在村内安装了净水设备供村民用水。现场已经对水坑污水和村水井分别取样检测,结果表明水坑污水水质COD、氨氮、全盐量超标;水井水质除总硬度外其余指标达到地下水水质标准。	是	关停取缔、问责	1.龙山街道办事处已将水坑内污水全部运到第三污水处理厂,进行无害化处理。2.对该厂予以关停取缔,2017年9月10日已经完成产品、原料和设备的清理。3.为彻底解决该村饮用水问题,2017年6月在该村北2公里新打两眼200米深水井。经检测,所打深水井各项指标符合地下水饮用标准,目前正在进行管网配套建设等工作,预计10月份可连接该村自来水管网,实现联村供水。	诫勉谈话1人,通报批评2人
34	3026	枣庄市市中区长江路南,杰诺生物酶有限公司,排放刺鼻气味。向当地环保局反映多次未处理。	枣庄市	大气	1.枣庄市杰诺生物酶有限公司于2004年4月1日注册成立,经营范围为生物酶制剂的加工、复配及销售;纺织助剂销售;食品添加剂、饲料添加剂生产、销售;生物技术开发;经营进出口业务。该企业工商、立项、环评资料齐全。2.现场调查发现,该企业正常生产,厂界外有粮食发酵的异味,为烘干、灭菌工艺产生。3.该企业在2017年共有2次环保信访。第一次为2017年3月,市中区环保局联合枣庄经济开发区管委会对信访问题进行了处理,下达了限期整改通知,要求企业加装废气收集处理设施,该企业已于2017年5月初配套建设了活性炭废气净化系统。第二次为2017年8月,市中区环保局联合枣庄经济开发区管委会对信访问题进行了处理,检查中发现企业已对发生故障的活性炭废气净化系统进行修复,市中区环保局要求企业对烘干、压滤车间进一步密闭、增加气体吸附装置或活性炭的投入量,目前企业已按照要求整改到位。4.2017年9月4日,委托山东宜维检测有限公司对其厂界空气进行取样检测,臭气浓度监测结果为上风向1#点小于10,下风向2#点14,下风向3#点16,下风向4#点18(标准值:上风向小于10,下风向小于20)。目前,该企业已主动停止了产生气味的生产工艺。	是	责令改正	要求该企业进一步完善气味收集处理设施,减少产品在空气中的暴露环节,增加气体吸附装置或活性炭的投入量。	
35	3027	前期反映“济南市平阴县孝直镇宋柳沟村小学后面养鸡场污染严重”的问题(受理编号145号),目前该养鸡场拆除不彻底,场区的南墙和西墙未拆,存在安全隐患。举报人认为政府不作为,建议彻底拆除。	济南市	其他	1.转办件中反映的孝直镇宋柳沟村小学后面的养鸡场曾在8月13日被举报(受理编号145),所有养鸡设施已于8月16日拆除完毕,养鸡设备完全清空。存留的西墙和北墙,是与西邻居和北邻居的界墙,上部均有水泥圈梁,未见倾斜,无安全隐患。2.转办件中反映的孝直镇宋柳沟村小学后面养鸡场区内南墙是村集体原院区围墙,非养鸡场建设。墙体上部向南略有倾斜,被两根水泥电线杆顶住,存在安全隐患。	是	责令改正	平阴县政府要求孝直镇9月5日将倾斜的南墙拆除完毕,目前已完成重建,消除了安全隐患。	
36	3028	临沂市经济开发区芝麻墩街道办事处前杨墩工业园内,临沂隆华建材科技有限公司,无环保手续,使用危险化学品生产混凝土外加剂,有刺鼻气味,污染周边环境。	临沂市	其他、大气	临沂隆华建材科技有限公司(以下简称“隆华建材”),位于芝麻墩办事处前杨墩工业园,主要从事混凝土外加剂的生产。2013年10月22日,隆华建材年复配1万吨混凝土外加剂项目通过环评批复,产品由聚羧酸母液、葡萄糖酸钠、引气剂、防腐剂、水(均为非危化品)混合搅拌制成。生产过程不需加热、加压,无废气产生;不需要洗刷罐体,无生产废水产生。该公司目前已经搬迁,厂区已被山东兴和特种材料有限公司使用。山东兴和特种材料有限公司年加工2000吨耐磨陶瓷制品项目2017年8月3日获得环评批复,目前正在建设,未投产。9月6日,对厂区周边监测,臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》标准限值。	否			
37	3029	烟台栖霞市翠屏街道东盛小区和翠屏御苑小区,冬天使用燃煤锅炉供暖,迄今为止未进行锅炉改造,污染环境。	烟台市	大气	1.东盛小区由栖霞市霞宇房地产开发有限公司开发,建筑面积25万平方米,供暖面积20万平方米,现有20吨燃煤锅炉一台,采取湿法脱硫除尘。2.翠屏御苑小区实为翠屏御景小区,建筑面积3万平方米,供暖面积3万平方米,原有2台1.5吨的燃煤锅炉供暖,采取湿法脱硫除尘。8月中旬,该小区物业部门已开始对2台锅炉进行了生物质燃料改造,已增加了多管旋风除尘器和布袋除尘器,通过多管旋风、布袋和湿法三级除尘实现烟气达标排放,9月底前可完成改造任务。	是	其他	要求栖霞市霞宇房地产开发有限公司结合气代煤政策,将燃煤锅炉更换为燃气锅炉,确保在2017年供暖期之前完成锅炉改造任务。	
38	3030	临沂市罗庄区高都街道办事处高都工业园天威煤业院外西北角及光大肥业西侧的两处煤场,露天堆放煤炭,粉尘污染严重。向街道、区政府反映无人处理。	临沂市	大气	1.反映的“天威煤业院外西北角煤场”为全某胜煤场,现无存煤。2017年6月2日至8月16日,7次接到匿名举报电话,高都街道配合区节能办对该煤场进行了清理取缔,由于举报人要求电话保密,处理结果无法回复举报人。2.反映的“光大肥业西侧煤场”为全某军煤场,属违规经营,现场存有煤炭约1000吨,露天堆放,部分用篷布覆盖,地面有煤灰粉尘,9月7日,高都街道已对全某军煤场进行了清理取缔。2017年9月4日,接到本次中央环保督察信访问题转办件同时,第一次接到市转交的“12345”市民热线投诉,9月7日,区政府将清理取缔的调查结果上报市“12345”市民热线办公室,市热线办公室多次与举报人电话联系,举报人始终不接电话。	是	关停取缔	责令区节能办、工商局和各街镇落实好部门监管责任和属地管理责任,加大散煤经营网点排查力度,杜绝违规经营现象。	
39	3031	济南市历下区工业南路海信都市阳光小区南茂陵山脚下,半夜有人向该处的违章建筑内存放危险化学品。小区西侧有一化学品批发市场,经常有刺鼻气味。	济南市	其他、大气	1.工业南路海信都市阳光小区南茂陵山脚下发现两家仓库,均为违章建筑。一家是山东三江医药有限公司仓库,主要存放中药、西药等药物产品;另一家是济南永兴染料化工有限公司仓库,仓库内存有一般化工原料(染料)。2.海信都市阳光小区西侧是济南华幸化工有限公司化学品批发市场。据化学品批发市场经理介绍,目前该批发市场正处于搬迁中,2017年8月19日,该批发市场对业户已经实行断电。9月4日执法人员现场查看,该市场仍有3家白天有人,只开票据,无化学品存放现象,现场没有发现刺鼻气味。	是	责令改正	1.历城区政府责成东风街道办事处对两家仓库清运进行监督,已于9月9日下午将所有药物、化工原料清空完毕,对于违章建筑,由区城管执法局牵头,东风街道办事处配合于10月底前完成拆除。2.历下区安监局执法人员依照《化学危险品安全管理条例》相关规定,要求济南华幸化工有限公司加强管理,积极做好搬迁中的化学品安全管理工作,妥善处置好运输和保管工作。	