

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第六批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
129	816-14	潍坊市青州市高柳镇北段村,刘某某的塑料企业废水、废气污染严重,夜间噪声扰民。向当地城管、环保等部门反映未得到解决。	潍坊市	水、大气、噪声	青州市建筑塑料厂2010年8月5日由青州市环保局审批(青环审登字(2010)045号),生产过程中无生产废水排放,少量电熔过程产生的非甲烷总烃无组织排放,2017年4月经潍坊市方正理化检测有限公司检测该厂噪声,无组织废气均符合相关行业排放标准,但该厂至今未完成环保验收。	是	责令改正、立案处罚、约谈、问责	已立案处罚,处罚款10万元,责令其立即停止生产。	行政警告2人,诫勉谈话1人。
130	816-16	济南市高新区开拓路北段路东,绿净园保洁公司私设泵房,使用污水喷洒高新区的马路和绿化树木。	济南市	其他	该泵房为高新区建设局于2007年5月在世纪大道南侧小汉峪沟桥东侧建设,用于为小汉峪沟橡皮坝充气,没有办理规划建设手续,2010年9月高新区管委会与绿净园公司签订委托管理协议,负责对该泵房的管理,反映的使用污水喷洒马路和绿化树木的问题,实际为该公司在小汉峪沟桥南侧河道内抽取中水,此处为该公司在高新区洒水作业取水点,该处取水点的河道水来自高新区水质一厂产生的中水,自2017年7月15日以后未再从此处取水。经监测分析,高新区水质一厂排水水质符合相应国家标准,群众反映问题基本属实。	是	责令改正	高新区管委会责成区城市管理局对该泵房、河道内橡皮坝、抽水管道等进行连夜拆除,取消该处取水点,新取水点设在新添大街南侧小汉峪沟西岸的溢灌取水点。区城市管理局于2017年8月18日对泵房进行了全部拆除并将拆除垃圾当即运走,已完成了橡皮坝、抽水管道的拆除;8月18日已开始绿化种植,8月21日完成绿化施工。	
131	816-17	滨州市邹平县山东铁雄冶金有限公司焦化厂熄焦水严重超标,废气污染严重。	滨州市	水、大气	8月17日,邹平县组织环保、经信、水利等部门和黛溪街道办事处,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:山东铁雄冶金科技有限公司,现有3个项目(年产40万吨焦炭项目、90万吨焦炭项目、90万吨煤捣固炼焦及城市民用燃气),环保审批手续齐全,并均已通过竣工环保验收。配套建设了大气治理设施,均安装烟气自动在线监测设施并与环保部门联网;企业建有7200m³/d污水处理设施一套,废水经处理后全部用于熄焦,2017年6-8月废气在线监测数据,未发现日均值超标。经现场检查发现,存在部分熄焦废水未经处理直接与污水厂处理后回用水混合进行熄焦的情况,污水厂出水超标等环境违法行为。对此,已实施行政处罚,并移交公安部门依法处理。	是	责令改正、立案处罚、立案侦查、问责	针对污水厂出水超标,部分熄焦废水未经处理直接用于熄焦等违法行为,实施处罚(罚款26.0198万元),并移交公安部门依法处理。	党内警告2人,诫勉谈话2人。
132	816-19	齐河县金能科技股份有限公司生产过程中采用湿法熄焦,废气污染严重,污水处理厂不达标,用水稀释排放。	德州市	水、大气	1.该公司熄焦水每天进行自测,并于2017年3月委托第三方检测机构进行取样检测,结果均符合国家标准要求,该公司委托第三方检测机构对厂界大气进行检测,结果符合《炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)》标准。2.关于污水稀释外排问题:该公司现有两座焦化污水处理站,合计处理能力为140m³/h,处理合格后一部分经深度处理后回用生产,其余全部用于湿法熄焦,熄焦不足部分用中水补充,该公司总排口所排水为清净下水,并安有在线自动监测设备,外排废水满足《山东省海河流域水污染物综合排放标准》相关要求。金能公司生产采用湿法熄焦工艺属实,湿法熄焦对空气质量有影响属实。	是	其他	督促该公司加快2016年12月份开工建设的150万吨焦炉干熄焦替代项目进度,确保2017年12月底建成投运。	
133	816-20	滨州市沾化县同瑞水务化工污水用水稀释排放;新天鸿水务污水厂处理不达标,偷排废水。	滨州市	水	8月17日,沾化区组织相关部门对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.滨州同瑞水务有限公司,同瑞水务采用絮凝沉淀、曝气调节、水解酸化、AO、曝气生物过滤、催化氧化深度处理工艺,设计日处理污水1.2万方,现日处理污水4000方。查阅资料,2017年1月-7月进水量579843方,调阅出水口在线数据,2017年1月-7月排放废水564136方。经沾化水务局核查同瑞水务未办理地下水取水许可,检查未发现地下水取水设施和地下水取用迹象。通过进水量分析,污水处理量比污水排放量多15707方,误差为2.7%,属合理范围。2.山东新天鸿水务有限公司,新天鸿水务采用水解酸化、反硝化、氧化沟、芬顿硫化床、生物接触氧化工艺,设计日处理污水1.5万方,现日处理污水6000方左右。查阅资料,2017年1月-7月进水量770835方,调阅出口在线数据,2017年1月-7月排放废水989553方,经运营单位分析研判,2017年1-3月有8天数据明显异常,其间大部分企业停产,分析认为污水处理厂出口巴歇尔槽结冰所致,剔除异常数据后进水量水量合理。1月-8月17日,在线监测数据COD均值22.9mg/L,最高值45.1mg/L,氨氮均值0.918mg/L,最高值4.65mg/L。经沾化水务局核查新天鸿水务未办理地下水取水许可,未发现地下水取水设施和地下水取用迹象。	否			
134	816-21	淄博市临淄区大武水源地附近“散乱污”企业很多,危废、地下水管网管理混乱,污染地下水源,环保部门存在监管失职。当地环保部门干部存在受贿渎职的问题,伪造材料应付环保督察。	淄博市	水	1.经排查,临淄大武地下水富集区内共有“散乱污”企业(业户)620家。其中,192家列入清理取缔范围,已落实“两断三清”;428家列入整改提升范围,进一步完善环保手续,规范污染治理设施,已完成治理。2.大武地下水富集区范围内申报登记涉危险废物企业122家,产生的危险废物主要涉及16类。3.7月份,临淄区对大武地下水富集区内重点企业进行了集中排查,发现16家企业存在管网未完全出地情况。对此,按照即查即改的原则,临淄区对相关企业已开展集中整治,并于8月12日前完成整改。4.环保干部受贿渎职问题:现在掌握环保部门涉嫌受贿渎职干部2人,均已批捕,检察机关正在侦办,未发现政府和部门有应付环保督察的问题。5.地下水富集区共布设饮用水水质监测点4个,检测项目39项,符合地下水三类水质标准;东风水厂出厂水符合饮用水标准。	是	责令改正	1.加强执法检查防止“散乱污”企业反弹,对清理取缔的企业(业户)进行回头看,对整改完毕的企业,进一步加大力度,确保不出现反弹;2.加强危险废物管理,督促企业严格落实危险废物申报登记制度;3.积极探索创新大武地下水富集区内污染源标准化监管体系,全力保障地下水环境安全;4.研究制定《大武地下水富集区生态修复工作方案》;5.进一步提高广大干部职工遵纪守法和廉洁从政意识。	
135	816-22	烟台蓬莱市大辛店镇龙山店后河村,在一条通往县城的乡间小路旁堆有大量生活、建筑垃圾,下雨时渗入地下,污染生活用水。秋冬季节果园里不能降解的反光膜随意丢弃。	烟台市	垃圾、水	1.经调查,举报人反映的地点有生活垃圾、建筑垃圾弃置,在附近河道内还散布堆积建筑垃圾及反光膜。在调查组到来前,大辛店镇政府已经组织1辆挖掘机、2辆运输车正在对该地点的垃圾进行清理。信访人反映的“堆有生活垃圾、建筑垃圾……反光膜随意丢弃”情况属实。2.生活、建筑垃圾堆放地点在后河村西路旁,村自来水井位于村东南方向,全村均使用此自来水井,垃圾堆放地点与自来水井之间距离1000米左右,不存在污染后河村生活用水问题。信访人反映的“下雨时渗入地下污染生活用水”,情况不属实。	是	责令改正	1.8月18日18时蓬莱市大辛店镇政府已将5吨生活垃圾、50吨建筑垃圾和河道内50公斤反光膜全部清理干净,生活垃圾全部送至大辛店镇垃圾中转站,建筑垃圾送至大辛店镇建筑垃圾堆放点,反光膜送至蓬莱市蔚阳垃圾焚烧厂进行焚烧处理。2.该交办件,举报人对处理结果表示满意。	
136	816-23	威海市文登区大水泊岭上孙家村西南50米卢某某生猪养殖场无环保手续及污染治理设施,该养猪场距离坤龙形水库不足500米,异味大,养殖废水排入南侧小河,经雨水冲刷流入坤龙形水库,污染饮用水,向当地环保、城建、畜牧部门反映未处理。	威海市	大气、水、其他	8月17日,文登区组织大水泊镇、畜牧、公安、环保、水利、建设等部门,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:养殖场位于大水泊岭上王家村东南,占地约5亩,有养殖棚4个,养殖肉猪约930头。经查,举报人反映的该养殖场无环保手续,距离民房较近,产生的污染物气味较大等问题存在。但距离坤龙形水库较远,养殖废水并没有流入水库中,前期环保部门已发现问题并下达处罚决定书,城建、畜牧部门未收到过投诉情况。	是	责令改正	截至8月21日,该场已完成930头养殖肉猪、污染物和养殖设施清除工作。	
137	816-25	淄博市周村镇古树镇李家疃附近有一烧焦宝石窑,废气污染严重。	淄博市	大气	经核实,群众反映“淄博市周村镇古树镇李家疃”,应为淄博市周村区王村镇李家疃村,所反映企业为周村区淑英耐火材料厂,主要从事焦宝石煅烧生产,该厂于2014年11月建成投产,年产48000吨焦宝石项目,环保手续齐全,主要生产设施为4条天然气立式窑。项目主要采用筛分煅烧工艺,将生焦宝石料加工成焦宝石熟料后再进行拣选。上料、筛分、下料、拣选等工序产生的粉尘废气收集后经袋式除尘器处理后排放;窑炉煅烧产生的烟气经脱硫、脱硝、除尘设施处理后排放;装车、卸窑等无组织粉尘采用雾炮喷淋降尘,自有产品,原料全部存放在物料大棚内,厂区硬化并建有洒水降尘设施,运输车辆出入经过冲洗平台,配套安装烟气自动在线监测设施,并与市环保部门联网。2016年11月26日,周村区环境监测站对该厂进行自动监测设备比对监测,监测报告显示二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均达标排放。	否			
138	816-26	1.烟台市牟平区的城区生活污水向鱼鸟河排放,河道上游有企业向河内排放不达标污水,致河道异味大。2.牟平区新建的污水处理厂选址存在问题。3.牟平区城管局连接辛安河污水处理厂的污水泵站向大海直排工业污水。4.牟平区紫金山庄小区南侧有多家养猪场及小化工厂,电镀厂、塑料厂,异味影响小区居民。	烟台市	大气、水、其他	1.“烟台市牟平区城区生活污水向鱼鸟河排放,河道异味大”情况属实。小鱼鸟河上游污水管网不健全,部分村庄污水排入小鱼鸟河,对河道造成污染。主城区部分,早期已对排查出的排污口进行了封堵,但上游污水以及河道多年的污染底泥在夏季高温情况下仍存在黑臭情况。2.“河道上游有企业向河内排放不达标废水”问题不属实。牟平区鱼鸟河上游共有19家涉水企业,企业生产废水经处理后排入城市污水管网,全部进入烟台市辛安河污水处理厂集中处理,在排查过程中未发现企业直接向鱼鸟河河道排放废水现象,也未发现有工业企业生产废水排放口。3.“牟平区新建的污水处理厂选址存在问题”情况不属实。为解决辛安河污水处理厂污水处理能力不足问题,2017年牟平区政府计划以新建一座全地下结构形式的污水处理厂,项目拟选址地块位于鱼鸟河与小鱼鸟河之间,与紫金山庄小区直线距离1.4千米,目前正在开展相关前期工作,并未开工。自2017年6月底以来,接到富丽紫金山庄业主多次上访,反对在拟选址地块建设污水处理厂。区政府一是先后于7月26日、8月1日两次组织各部门及专家组召开会议,重新研究污水处理厂的排水标准、处理工艺、结构形式以及选址、风险评估等问题;二是于8月3日成立了紫金山庄群众上访协调工作组,入驻小区现场办公,对来访群众进行面对面解释与答复。4.“连接辛安河污水处理厂的污水泵站向大海直排工业污水”问题不完全属实。受辛安河污水处理厂处理能力限制,和小鱼鸟河上游雨污分流不彻底影响,降雨量大时,部分污水自鱼鸟河污水泵站事故溢流管溢入小鱼鸟河,污水溢流点距海岸线约2.3千米。8月9日,已将该泵站事故溢流管封堵。5.“牟平区紫金山庄小区南侧有多家养猪场”的问题不属实。紫金山庄南侧原有3个养猪户,前期经牟平区政府统一安排,分别于8月8日、8月10日、8月16日进行了关停搬迁。8月17日接到本次信访投诉后,经现场查看已无养猪户;“小区南侧有小化工厂、电镀厂、塑料厂,异味影响小区居民”问题不属实。经排查,紫金山庄南侧共有9家企业,环保审批手续齐全。其中有烟台市牟平区港南金属表面处理有限公司电镀企业一家,烟台成新塑料制品有限公司塑料企业一家,无化工厂。烟台市牟平区港南金属表面处理有限公司配套建设的环境保护设施(酸雾回收装置)未经验收合格,烟台成新塑料制品有限公司塑料加工项目未经验收, (造粒)建设项目未经审批开工建设并投入生产,今年7月份牟平区环保局已对上述企业下达了《责令改正违法行为决定书》,责令企业立即停止生产,接到本次信访投诉后,环保执法人员在现场检查和夜查过程中,企业仍处于停产状态,无异味产生。反映异味问题不属实。	是	责令改正	1.为彻底整治小鱼鸟河黑臭问题,2017年区政府将投资约7000万元对小鱼鸟河进行综合整治,该项目整治河道总长约7.3千米,工程内容包括:雨污分流、底泥清淤、中水利用、人工岛砌筑、绿化生态恢复等。该工程已于2017年8月10日开标,目前正在清表及施工。牟平区将严格按照建设程序,依法、依规推进该项目。若拟选址地块未能通过相关审批工作,将重新考虑其他建设方案。为解决辛安河污水处理厂污水处理能力不足问题,2017年区政府计划新建一座全地下结构形式的污水处理厂。项目拟选址地块位于鱼鸟河与小鱼鸟河之间,崔山大街北侧,目前正在开展相关前期工作。养猪产生的粪污由养殖户自行清理,同时由所在镇街与养殖户签订承诺书,不得在原地继续从事畜禽养殖。2.环保部门将加大企业检查力度,强化企业环境监管,严厉打击非法排污环境违法行为。	