

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
33	1386	1.青岛市黄岛区唐岛湾,开发区的雨水管道,被商贩,很多小区私自连接污水管道,现在直排唐岛湾,恶臭严重,淤泥达到2米多厚。向12345反映多次,一直没有得到解决。2.东营市胜利油田生产污水(原油处理完产生的污水),严重不达标并通过深井回注地下。目前回注的污水没有标准。东胜集团各个油区,他们的污水没有处理直接回注地下,对地下水污染严重。目前油田普遍存在这个情况,但是胜利情况比较严重。	青岛市	水,大气,其他	唐岛湾位于青岛经济技术开发区南端,面积约17平方公里,流域范围内雨水主要通过雨水管网收集,最终排入唐岛湾;污水经市政污水管网收集后排入泥布湾污水处理厂集中处理。1.唐岛湾岸边区域基本实现市政雨污分流,个别时段仍有少量污水通过雨水管网排入唐岛湾问题,主要是由于:部分餐饮业户、游船浮艇、洗车户、酒店宾馆、建筑工地等将污水直接偷排入雨水管线;部分建成较早小区、办公楼内部私接乱改,雨污混流。同时,因泥布湾污水处理厂处理能力趋于饱和,遇到降雨天气或个别用水高峰时段,部分污水泵站发生溢流,也导致唐岛湾水质变臭。2.唐岛湾水动力条件差,循环周期长,下雨时入海河泥泥沙易在湾底淤积,淤泥产生一定异味。3.唐岛湾排污问题群众投诉,2015年前数量较多,2017年7月黄岛区完成唐岛湾流域污染综合整治,水质明显改善,投诉数量明显下降。截至目前,该区社会治理公众平台仅收到一件该问题投诉。	是	责令改正、约谈、问责	针对发现的雨污混流及私接乱改排水口问题,自2016年11月,黄岛区成立唐岛湾流域污染专项调查小组,对该区域范围内污染源、排水口进行拉网式普查,共排查出污染源122处,已于2017年7月底全部完成整改。对查出的12件排污案件依法实施处罚。对市政雨污管道老化、配套不完善等问题进行彻底整改,截至目前,已累计改造管道58处,铺设污水管线1800余米。下一步将进一步加大整治力度,建立治理和管理长效机制。1.黄岛区已于2017年8月17日进一步充实了原唐岛湾流域污染专项调查小组部门人员力量,每天对辖区范围内的污染源进行排查。2.区政府列支1.44亿元,由西海岸旅游投资集团实施唐岛湾清淤工程,该工程于2017年进场施工,截至2017年8月已完成疏浚量约290万立方米,完成总疏浚量的75%,计划11月底完成全部清淤。3.区政府将全区“河道综合整治工程”、“排水系统改造工程”列入固定资产投资前期计划,制定全城区老旧排水管道改造、管网配套、河道整治设计方案,分批次进行改造完善。目前第一批次的内容已经完成可行性研究报告编制,规划方案审批等工作,计划于2017年12月份开工建设。4.将泥布湾污水处理厂服务范围内的部分污水调入濰湾河污水处理厂,目前该计划已列入固定资产投资计划,并完成方案设计,目前正在办理规划审批等前期手续。5.启动濰湾河污水处理厂扩容计划,满足污水集中处理需求,并开展前期设计论证工作。6.约谈黄岛区环保分局、区城市管理局、区综合行政执法局及长江路街道负责人。	诫勉谈话1人
34			东营市	水,大气,其他	胜利油田原油生产方式为水驱开发,这是国内外油田的主要开发方式。采出污水经污水站处理达到石油天然气行业标准(碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法)(SY/T 5329-2012)后经注水井回注地下,以保持油层压力,进一步提高采收率和采油速度,注水深度一般在1500—3000米,采用密闭流程全井筒由高强度钢管套管至开发层系以下,并且套管与地层之间由高质量水泥固井,完全杜绝注水井内液体和浅层地下水的连通,处理达标后的污水只能进入开发层系,实现污水哪里来回到哪里,不会造成地下水的污染。现场检查中未发现胜利油田采出污水回注造成的环境污染。东胜公司作为胜利油田的一个开发单位,处在和胜利油田同样的开发方式和阶段中,注水开发过程也不存在对浅层水的严重污染问题。东营市胜利油田生产污水通过深井回注地下属实,但反映的回注污水严重不达标,回注的污水没有标准不属实,东胜集团的污水没有处理直接回注地下,对地下水污染严重不属实。	否			
35	1387	聊城市东阿县工业园,东阿县华通轴承配件有限公司,盐酸气味刺鼻,酸洗的废水没有经过处理通过雨水管网直排地下。	聊城市	大气,水	1.该公司酸洗池酸雾吸收装置、酸再生处理设施和酸雾吸收塔均正常运行,对酸雾吸收塔加药检测口进行检测对比,呈碱性,现场未发现有刺鼻气味。经对该公司两台酸雾吸收塔排气口、厂区酸雾无组织排放进行检测,检测结果显示,该公司酸雾吸收塔有组织排放酸雾及厂界无组织酸雾均达标排放。2.8月24日,在东阿县经济开发区管委会和县环保局工作人员的监督下,该公司将酸洗废水收集管道盖板全部打开,并将车间东侧雨水管网挖开。经查,该公司不存在通过暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式违法排放污染物行为。	否			
36	1388	济南市槐荫区阳光新路24号怡心苑小区,7号楼下面有三个饭店(塞上江南,大光明,阳光海鲜),没有专用烟道,常年油烟扰民,最近环保和办事处只要求其关门,饭店的公示是目前装修,9月份再重新开业。按照规定应该是“两断三清”彻底关停。要求长效监管,并追究相关部门责任。	济南市	油烟,其他	1.该转办件与第六批675号信访件、第十批1093号信访件反映同一内容(现场核实证实三家饭店均未安装油烟净化设施)。2.8月23日,槐荫区环保局、城管执法局、青年公园办事处再次现场检查发现三家饭店均未营业。3.8月25日,济南市案件督察组邀请两位设计、建筑行业专家,对3家饭店进行鉴定,认为3家饭店有专用烟道,与居民相邻层未见产生油烟异味气体的排放装置,建议彻底整改且符合相关法律法规要求后,可以正常营业。4.至8月25日,3家饭店均处于停业、消防查封状态。	是	立案处罚、其他	1.槐荫区政府责成区城管执法局、环保局与青年公园街道办事处下达《限期改正通知书》,要求于9月15日前整改烟道设置、油烟净化等问题,且不得在二楼(即与居民层相邻的物业楼层)从事产生油烟异味及噪声的加工活动。2.槐荫区城管执法局对三家饭店未安装油烟净化设施行为立案处罚,均已作出《听证告知书》,拟对塞上江南饭店经营者处罚1万元,拟对大光明饭店经营者处罚5000元,拟对阳光海鲜饭店处罚1万元(告知书编号分别为济槐城执处听告(2017)03596号、03595号、03597号)。	
37	1390	青岛市市北区同安路樱花郡小区,前两天反映徐家东山上,今年3月份开始毁林建设大型公墓,没有任何手续,最近青岛下雨,树木砍伐后,造成水土流失,山上的黄土都流到附近小区和学校。接到投诉后,青岛振华农工商总公司昼夜施工进行覆盖草皮,并且公示该项目是怀念林,公示上没有任何公章。而且小区业主接到了很多社会中心以及同安路街道办事处不作为,阻碍居民进行维权,怀疑其与青岛振华农工商总公司有利益勾结。	青岛市	其他	2014年6月5日,青岛市第十五届人民政府第45次常务会议决定启动浮山生态公园项目。2014年6月19日,青岛市浮山综合整治联席会议研究决定市民政局会同三个区政府抓紧研究制定浮山坟墓治理方案,通过集中建公墓、怀念堂等形式迁移或安置山上原散葬坟墓。1.徐家东山是市北区振华农工商总公司所属的集体山林地,也是原海城、新兴、小村庄、四方、洪山、错埠岭、徐家村7个自然村几百年来的祖坟所在地,该区域坟墓比较分散,山林火灾隐患较大。徐家东山整治是青岛市浮山生态园规划建设的一部分,怀念林建设是整治项目之一,具体内容是对徐家东山原有散葬的坟墓进行生态化整治,优化山上的绿化树种,并非新建公墓,也禁止对外出售墓地。2.徐家东山西侧的樱花郡部分居民误将怀念林建设认为是新建公墓,通过政府信箱、政务热线、网络投诉和串联小区居民到市、区信访局集体上访等多种途径反映此问题,考虑部分市民对徐家东山整治项目存在疑问,自2017年3月28日,坟墓整治工程已暂时停工。3.樱花郡小区和徐家东山之间,有振华农工商总公司的一般可征用地(约57亩),之前散布原徐家村村民的祖坟和自留菜地,后因樱花郡小区开发建设,成为小区建设项目的工棚和建筑材料存放地。2017年5月,浮山新区街道办事处对该区域的违法建筑进行了拆除,并督促振华农工商总公司对该区域进行绿化,后因当时小区居民强烈反对山上的一切施工不作为,导致现有部分土地裸露,目前正在整治中。因该区域市政配套未修建,缺少雨水收集、沉沙设施和排水管道,今年8月5日的雷暴强降雨,山上的雨水顺山下西至一般可征用地,将泥沙冲刷到了地势较低的同安路,此次泥沙冲刷到同安路与徐家东山整治无必然联系。经调查,2017年8月14日9时许,住在市北区同安路37号居民许某等4人到同安路派出所反映,近期接到同一男子打来的威胁电话,目前,派出所正在调查。	是	责令改正	1.积极对接市主管部门加快此处的截洪沟和道路等市政设施的建设;同时,每逢大雨,浮山新区街道预先采取堆沙袋、疏通临时泄洪渠等防范措施,保障樱花郡居民小区的安全。2.督促青岛振华农工商总公司继续加强该处现场环境整治,加快临时沉沙池、排水沟等排水设施建设,加快挡墙、道路等基础设施建设,加快绿化景观建设,进一步减少雨水对泥沙的冲刷。工程预计于9月中旬全部结束,继续对接学校开发建设单位,督促其加强基础设施建设以及开展相关防汛工作,保障建筑物的安全。3.尽快推进整治项目的二期工程,完善山体基础设施,修建消防通道,植树增绿,提高绿化景观水平。4.继续做好周边居民的宣传引导工作,力争将浮山生态园建设这项民生工程办好办实,让群众理解和满意。5.要求同安路街道办事处指导振华农工商总公司做好原村民的教育引导工作,改变殡葬观念,引导村民移风易俗,文明祭奠,避免振华农工商总公司原村民和樱花郡小区居民发生恶性群体性冲突事件。	
38	1391	泰安市东平县银山镇银村,东平安鑫矿粉有限公司,有环保手续,各种手续都齐全,政府说有信访投诉反映该项目没遮盖好,有扬尘污染,环保局答复是停电整改,但是镇政府要强拆了,也没有任何补偿,目前厂子面临被拆,要求尽快查明事实情况。	泰安市	其他	1.信访反映“有环保手续,各种手续都齐全”。经调查,东平安鑫矿粉有限公司只有环保审批手续和工商营业执照,没有规划和国土等相关手续。2.信访反映“政府说有信访投诉反映该项目没遮盖好,有扬尘污染,环保局答复是停电整改,但是镇政府要强拆了,也没有任何补偿”。经调查,县环保局发现该企业物料未覆盖,违反了大气污染防治制度,同时该企业无规划审批手续,为违法建筑,镇政府于8月20日对其下达《限期拆除通知书》,要求其立即拆除。	是	关停取缔、立案处罚	1.8月24日县环保局对其露天存放物料的违法行为已下达《行政处罚事先告知书》,拟罚款20万。2.因该公司无规划和国土部门的手续,属于违法建筑物,生产车间已全部拆除。	
39	1392	淄博市张店区,英雄路西头,耀昌路约500米处,是张店区与桓台县交界处,1.路面损坏严重,无路灯,雨天积水严重。2.路北有一个院子是渣土车集散地,渣土夜间偷运,噪声扰民。	淄博市	噪声	1.该路段位于英雄路,损坏6米长,14米宽,无路灯,无雨水管线。因该路段地势较低,下雨时容易出现积水。2.该院落位于英雄路与双岛路路口向西200米路北,业主为房镇镇西吕村村民李兴贵,临村人员将工程自卸车停放在院内,夜间停放时会有噪声。	是	责令改正	1.对路面破损区域进行修补,于9月15日前完成。2.英雄路提升改造工程已列入全区道路升级改造计划,目前已完成设计、监理招标工作,正在抓紧进行工程施工招投标工作,2018年完成道路升级改造。3.责成房镇镇政府拆除院落外蓝色围挡,禁止停放工程车辆,彻底消除噪声扰民现象。	
40	1394	1.临沂市兰山区洪沟崖村达源纸业,院内藏有燃煤锅炉,私自将旁边化工厂的尾气接入烘箱燃烧,易引起爆炸,污水排入地下水,私自建造小化工厂生产胶水,所有环保手续均造假。2.兰山区庙上村工业园地鑫纸业,污水排入地下水,存在甲醛污染;私自建造小化工厂生产胶水;私自将旁边化工厂的尾气接入烘箱燃烧,易引起爆炸。3.兰山区朱堡工业园临沂泰邦纸业,存在甲醛污染;污水排入地下水;私自建造小化工厂生产胶水。4.费县周井铺工业园源纸业,污水排入地下水;私自建造小化工厂生产胶水。5.费县周井铺工业园源纸业,污水排入地下水;私自建造小化工厂生产胶水。6.费县探沂镇工业园悦川纸业,存在甲醛污染;污水排入地下水;私自建造小化工厂生产胶水。7.费县探沂镇工业园福马纸业,存在甲醛污染;污水排入地下水;私自建造小化工厂生产胶水。8.费县探沂镇工业园悦川纸业,存在甲醛污染;污水排入地下水;私自建造小化工厂生产胶水。以上企业环保手续均造假,污染问题均向当地环保部门反映,当地环保部门每次收到举报会要求企业暂时停产三天躲避风头,地方环保局下达通知:9月10日前停产,9月10日后恢复生产。要求予以取缔。	临沂市	水,大气,其他	1.群众反映的达源纸业全名为山东达源装饰材料有限公司,位于兰山经济开发区,主要从事造纸生产,经现场检查,未发现燃煤锅炉,该企业有1台8吨/时燃气导热油炉,已停用闲置,无使用迹象,目前不具备使用条件。目前该企业的烘干生产线使用奥德燃气公司天然气作为燃料,群众反映的尾气接入烘箱烘干情况不存在,该企业生产过程无废水产生,该企业2017年3月开工建设,2017年5月建成投产,无环保手续。兰山环保分局已于2017年6月27日对该企业浸渍纸生产项目和制胶生产线未经环保审批,擅自建成投产的环境违法行为依法进行立案处罚,责令停止生产,并处罚款4.14万元。2.兰山区庙上村工业园地鑫纸业已于2014年自行拆除,现已改为伊莱儿童用品公司仓库。3.群众反映的伟丰木业全名为临沂伟丰木业有限公司,主要从事胶合板和三聚氰胺纸的生产销售。现场检查发现,该企业胶合板和三聚氰胺纸生产线未配套建设有机废气治理设施,生产时存在甲醛污染问题。该企业生产过程无废水产生,该企业未建环保手续,擅自建设制胶生产线1条,目前该企业的烘干生产线使用奥德燃气公司天然气作为燃料,群众反映的化工厂尾气接入烘箱情况不存在,该企业年产1.5万立方米的胶合板和11.8万立方米三聚氰胺纸项目于2013年7月取得环评批复(临环审(2013)278号),2014年5月通过环保验收(临环验(2014)139号)。4.群众反映的临沂泰邦纸业实为临沂邦源纸业,位于兰山区义堂镇后刘家埠村,主要从事装饰纸生产,现场检查时,该企业已停产。现场检查发现,该企业装饰纸生产线未配套建设有机废气治理设施,生产时存在甲醛污染问题,该企业生产过程无废水产生,该企业2012年建成投产,无环保手续。5.群众反映的源纸业全名为临沂源源装饰材料有限公司,位于兰山区义堂镇周井铺村,年产2.5万张三聚氰胺纸,现场检查时,该厂已停产。该企业生产过程无废水产生,该企业无制胶生产线,生产用胶全部外购,该企业年产2.5万张三聚氰胺纸项目于2014年3月经环保审批(临环审(2014)171号),但未通过环保验收。6.群众反映费县探沂镇工业园源纸业私自建设小化工厂生产胶水问题,实为该企业制胶生产线,2017年5月该生产线均配套建设了有机废气治理设施,经现场检查,未发现燃煤锅炉,现有热源为阳光热力及奥德燃气提供,由于该企业处于停产状态,无污染物排放。2017年3月该企业办理现状环境影响评价报告时,委托山东君成环境检测公司对其外排污染物进行检测,结果均达标,经与相关负责人核实,未发现“花钱办环评手续(50万)”的问题。该公司年产2200万张浸渍纸项目,临沂市环保局于2013年9月进行批复(临环审(2013)362号);脲醛树脂胶和三聚氰胺树脂胶胶浆生产线,于2017年5月由费县环境保护局备案(费环管字(2017)55号)。7.山东福马装饰材料有限公司印刷生产线、烘纸生产线、制胶生产线均配套建设了有机废气治理设施,并且通过了建设项目竣工环境保护验收,现场检查时,未发现污水排入地下的装置,企业私自建设制胶设施,在中央环保督察第十批(1132号)转办件中已办结,现已全部拆除。该公司年产1500万张三聚氰胺纸项目,于2016年10月取得费县环境保护局批复(费环管字(2016)103号),并于2017年6月通过费县环境保护局验收(费环验(2017)30号)。8.临沂悦川新材料有限公司印刷生产线、烘纸生产线、制胶生产线均配套建设了有机废气治理设施,现场检查时,未发现污水排入地下的装置,该企业制胶生产线于2017年5月由费县环境保护局备案,企业年产1800万张三聚氰胺浸渍纸,600万张建筑模板纸项目,于2017年5月由费县环境保护局备案(费环管字(2017)50号)。9.经调查,费县环保局只在2016年3月1日收到1个12345热线转办单,有关执法人员和探沂镇环保办工作人员从未下发过类似通知。	是	停产整治、立案处罚、关停取缔、问责	1.临沂达源纸业有限公司处罚情况。对该企业制胶生产线落实“两断三清”。目前,该制胶生产线已彻底拆除。2.临沂伟丰木业有限公司处罚情况。(1)依法对该企业建设项目需要配套建设的环境保护设施未经环保部门验收,主体工程擅自投入生产的违法行为进行立案处罚,责令停止生产,拟处罚款4万元整。(2)对该企业制胶生产线落实“两断三清”。目前,正在拆除。该企业已纳入临沂市新西外环拆迁范围,并于2017年4月份签订了拆迁协议。目前,第一批拆迁款357.9万元已拨付到位,近期迁至义堂镇板材产业园区。3.临沂邦源纸业有限公司处罚情况。(1)依法对该企业浸渍纸生产项目和制胶生产线未验收先投产进行立案处罚,责令停止生产,拟处罚款6万元整。(2)对该企业制胶生产线落实“两断三清”。目前,已拆除完毕。4.临沂源源装饰材料有限公司处罚情况。依法对该企业年产2.5万张三聚氰胺纸项目未验收先投产的违法行为进行立案处罚,责令停止生产,拟处罚款4万元整。5.山东福马装饰材料有限公司私自建设制胶设施的问题,在中央环保督察组第十批(1132号)转办件中已办结,现已全部拆除。	诫勉谈话4人,另外1人与第四批394号转办件并案追责。
41	1395	青岛市黄岛区开发区唐岛湾公园,因排污口排放生活污水及生产污水,导致海水污染,臭气熏天。	青岛市	大气,水	唐岛湾位于青岛经济技术开发区南端,面积约17平方公里,流域范围内雨水主要通过雨水管网收集,最终排入唐岛湾;污水经市政污水管网收集后排入泥布湾污水处理厂集中处理。1.唐岛湾岸边区域基本实现市政雨污分流,个别时段仍有少量污水通过雨水管网排入唐岛湾问题,主要是由于:部分餐饮业户、游船浮艇、洗车户、酒店宾馆、建筑工地等将污水直接偷排入雨水管线;部分建成较早小区、办公楼内部私接乱改,雨污混流。同时,因泥布湾污水处理厂处理能力趋于饱和,遇到降雨天气或个别用水高峰时段,部分污水泵站发生溢流,也导致唐岛湾水质变臭。	是	责令改正	1.黄岛区已于2017年8月17日进一步充实了原唐岛湾流域污染专项调查小组部门人员力量,每天对辖区范围内的污染源进行排查。2.区政府列支1.44亿元,由西海岸旅游投资集团实施唐岛湾清淤工程,该工程于2017年进场施工,截至2017年8月已完成疏浚量约290万立方米,完成总疏浚量的75%,计划11月底完成全部清淤。3.区政府将全区“河道综合整治工程”、“排水系统改造工程”列入固定资产投资前期计划,制定全城区老旧排水管道改造、管网配套、河道整治设计方案,分批次进行改造完善。目前第一批次的内容已经完成可行性研究报告编制,规划方案审批等工作,计划于2017年12月份开工建设。4.将泥布湾污水处理厂服务范围内的部分污水调入濰湾河污水处理厂,目前该计划已列入固定资产投资计划,并完成方案设计,目前正在办理规划审批等前期手续。5.启动濰湾河污水处理厂扩容计划,满足污水集中处理需求,并开展前期设计论证工作。	
42	1396	临沂市莒南县板泉镇大白常村,王某某家建设养猪栏情况,大白常村位于莒南县板泉镇驻地西北4公里处,全村有960户,2930口人。2017年4月起,大白常村村民王某某在村西南方向200米处私自建设养猪场,该养猪场用地属于设施农业用地,占地2亩,北侧留有一条通往薛白路(村间路)路沟的直排沟渠,大门口北侧建有40立方米的三级沉淀池,目前养猪场已基本建成。2.家中做生意情况,王某某在本县从事蔬菜批发、零售生意。3.从未养过猪情况,养猪场还没彻底完工,场内建有养殖大棚1处,内分28个圈舍,共计252平方米,目前还未养过猪。4.希望政府不要推倒养猪栏情况,该养猪场位于限养区,按照《莒南县畜禽养殖禁养区限养区适养区调整方案》(莒南政办发(2017)46号)规定,限养区内要控制和逐步削减畜禽饲养总量,严禁新建、扩建各类小型畜禽养殖场、养殖小区。此养猪场为新建,用地属于设施农业用地,可保留除养殖设施外的其他建筑用于发展设施农业。	临沂市	其他	1.临沂市莒南县板泉镇大白常村,王某某家建设养猪栏情况,大白常村位于莒南县板泉镇驻地西北4公里处,全村有960户,2930口人。2017年4月起,大白常村村民王某某在村西南方向200米处私自建设养猪场,该养猪场用地属于设施农业用地,占地2亩,北侧留有一条通往薛白路(村间路)路沟的直排沟渠,大门口北侧建有40立方米的三级沉淀池,目前养猪场已基本建成。2.家中做生意情况,王某某在本县从事蔬菜批发、零售生意。3.从未养过猪情况,养猪场还没彻底完工,场内建有养殖大棚1处,内分28个圈舍,共计252平方米,目前还未养过猪。4.希望政府不要推倒养猪栏情况,该养猪场位于限养区,按照《莒南县畜禽养殖禁养区限养区适养区调整方案》(莒南政办发(2017)46号)规定,限养区内要控制和逐步削减畜禽饲养总量,严禁新建、扩建各类小型畜禽养殖场、养殖小区。此养猪场为新建,用地属于设施农业用地,可保留除养殖设施外的其他建筑用于发展设施农业。	是	关停取缔	板泉镇在提前告知的基础上,养猪场已于8月25日拆除养殖设施,保留了其他建筑设施,将该户的损失降到最低。	
43	1398	淄博市临淄区冯家村为大武水源地,村里的齐翔腾达电厂,污水排入地下水,夜间偷排黑烟,各项手续缺失,村民癌症发病率增加。	淄博市	水,大气,其它	1.项目废水均通过管线进入齐翔腾达化工股份有限公司污水处理设施处理达标后排入齐鲁石化排海管线,并安装了废水在线监测,环保部门联网,项目废气主要是锅炉废气,经除尘、脱硫、脱硝处理后高空排放,安装了烟气在线监测设备,与环保部门联网。2.企业手续问题,企业已按要求先后办理了土地手续,危险化学品建设项目安全审查意见书,建设工程规划许可证,建设工程消防验收意见书,基本建设项目登记备案证明,环评审批意见,发电上网手续等。3.村民癌症发病率情况,经初步核查,冯家村2012—2016年癌症发病率分别为0.20%、0.13%、0.06%、0.40%、0.13%,低于全镇平均水平。	否			
44	1399	莱芜市农高区下方镇刘家庙村普阳铁矿的选矿厂,离居民区近,晚上噪音污染的问题。经调查,该案件反映的企业为莱芜市普阳铁矿有限公司8万吨/年铁精粉选矿厂项目,该项目位于下方镇刘家庙村,于2005年9月20日经莱芜市环保局批复建设,尚未验收。该选矿厂厂区紧邻居民楼,球磨车间距离刘家庙村居民楼约50米,一般夜间进行生产。2.关于生产尾矿“用汽车外运,到处乱放”的问题,经调查,该厂负责生产尾矿“用于矿坑回填,不外运,经现场检查,该矿尾矿未发现外运的问题,但现场环境管理混乱。	莱芜市	噪声,垃圾	1.关于下方镇刘家庙村普阳铁矿的选矿厂,离居民区近,晚上噪音污染的问题。经调查,该案件反映的企业为莱芜市普阳铁矿有限公司8万吨/年铁精粉选矿厂项目,该项目位于下方镇刘家庙村,于2005年9月20日经莱芜市环保局批复建设,尚未验收。该选矿厂厂区紧邻居民楼,球磨车间距离刘家庙村居民楼约50米,一般夜间进行生产。2.关于生产尾矿“用汽车外运,到处乱放”的问题,经调查,该厂负责生产尾矿“用于矿坑回填,不外运,经现场检查,该矿尾矿未发现外运的问题,但现场环境管理混乱。	是	停产整治、立案处罚	责令企业立即停产,市环保局已对其违法行为立案处罚,未经验收不得恢复生产。目前该选矿厂已停产。	