

推进劳动密集型企业消防安全专项整治

我省集中曝光38家重大火灾隐患单位

近日，经省政府同意，省公安厅公布了38家存在重大火灾隐患的劳动密集型企业，予以集中曝光督办，进一步推动各级、各部门、各单位严格落实消防安全责任，督促相关企业彻底整改隐患。

据介绍，按照国务院和省人民政府关于劳动密集型企业消防安全治理工作的统一部署，全省各地认真开展排查整治工作，截至目前，全省共排查12016家劳动密集型企业，治理“三合一”场所1063家，拆除企业违法搭建临时

建筑7.6万平方米。此次集中曝光的38家劳动密集型企业，其火灾隐患涉及面广、种类多，一旦发生火灾，救援难度大，容易造成重大人员伤亡和财产损失，具有典型性。分析其形成原因，系部分企业车间、厂房等建筑未经消防设计审核、竣工验收擅自投入使用，在设计和建设阶段已形成先天性火灾隐患；部分企业消防管理不到位，存在擅自改变建筑使用性质和建筑结构，消防设施、器材设置不齐全或未保持完好有效、安全出口数量

不足、疏散通道未保持畅通等消防安全违法行为和火灾隐患。

据了解，今后我省将根据全省劳动密集型企业火灾隐患的排查、整治情况，适时提请政府继续对排查发现的重大火灾隐患单位进行集中、分批曝光。

(鲁消宣)

附：挂牌38家重大火灾隐患单位名单

劳动密集型企业重大火灾隐患情况统计表

序号	隐患企业名称	详细地址	企业负责人	存在的主要隐患	立案时间	整改时限
1	济南圣都食品有限公司	市中区西东435号	李志勇	1、低温车间、酱卤车间、成品库、包材库局部采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建；2、未设置室内消火栓；3、疏散指示标志数量不足；4、防火间距不足；5、室外消火栓只有一个，数量不足。	2015-1-11	2016-1-11
2	富美科技集团有限公司	长清区经济开发区富美路	李金林	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；3、擅自停用、拆除消防设施、器材。	2015-1-6	2016-1-6
3	济南燕南天服饰有限公司	平阴县孔村镇工业园区	周燕	1、未设置室内消火栓；2、建筑物耐火等级不足；3、未设置自动报警和自动喷淋。	2015-1-12	2016-1-12
4	青岛雅那斯制衣有限公司	青岛胶州市胶北镇香江迎宾大道98号	李且平	1、未设置自动喷水灭火系统；2、未设置火灾自动报警系统；3、车间内未设置室内消火栓系统；4、厂区内未设置室外消火栓系统。	2015-1-6	2015-7-31
5	青岛中大海佳制衣有限公司	青岛市崂山区沙子口街道南宅科九水东路643-2号	张运波	1、未按规定要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火设施；2、车间、仓库、办公区之间未作防火分隔；3、中部楼梯间未封闭；4、一、二、三层南端缺少一个安全出口。	2015-1-4	2015-7-31
6	山东福王家具有限公司	周村区周隆路4567号	王汉东	1、沙发车间未按规定设置自动喷水灭火系统；2、沙发车间部分安全出口门设置形式不符合规定；3、沙发车间内未按规定设置灯光式疏散指示标志；4、消防车通道被占用。	2015-1-9	2015-3-15
7	滕州市银河棉纺织厂	滕州市洪绪镇工业区	韩福银	1、安全出口数量不足；2、未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯。	2014-12-30	2015-6-30
8	枣庄蒙特曼服饰有限公司	枣庄市峰城区经济开发区中兴大道19号	王建国	1、未按规定设置疏散指示标志；2、室外消火栓损坏，不能正常使用；3、未设置火灾自动报警系统；4、未按规定设置自动喷水灭火系统。	2015-1-6	2015-6-30
9	东营市顺达纺织有限责任公司	广饶县经济开发区长安路2号	张顺杰	1、灭火器数量不足且已失效；2、未设置应急照明、疏散指示标志；3、室内消火栓无法开启且水带无法正常使用时；4、未设置室外消火栓；5、东北侧有一个安全出口堆放杂物且已上锁；6、电气线路未穿管；7、员工消防安全培训无记录；8、厂区内设办公室，未采用耐火极限不低于2.5h隔墙和耐火极限不低于1.5h楼板分隔且未设置独立的安全出口；9、钢结构未刷防火涂料；10、原棉开包与清花车间未与其它部位分隔。	2015-1-8	2015-8-31
10	东营市富华棉业有限公司	河口区义和镇王集村	崔业城	1、未设置室内、外消火栓；2、厂房安全出口疏散门不是平开门；3、部分灭火器过期未检修，配置场所类型不符；4、厂区内未设置疏散指示标志；5、厂区内电气线路敷设不符合消防技术标准；6、员工宿舍防盗窗影响逃生；7、无消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案，义务组织建设；8、无员工培训、演练记录；无防火巡查、检查记录。	2014-1-9	2015-9-30
11	山东绿洲醇食品有限公司	利津县利七路110号	夏芳蕾	1、厂区内未按规定设置室内外消防给水系统；2、厂区内未按规定设置应急照明灯、疏散指示标志；3、厂区内未按规定设置消防车通道；4、生产厂房安全出口堵塞；5、厂区内防火间距被占用。	2015-1-9	2015-7-9
12	龙口三水产食品有限公司	龙口市石良镇东埠村	刘立武	1、宿舍楼安全出口数量不足；2、宿舍楼楼梯间设置形式及数量不符合规定；3、宿舍楼未按规定设置疏散指示标志；4、宿舍楼未按规定设置室内消火栓。	2015-1-7	2015-7-7
13	栖霞市桃村项程网套厂	栖霞市桃村镇	王菁	1、网套厂未设置室内消火栓及室外消火栓；2、地下仓库未设置自动喷水灭火系统；3、车间内未设置疏散指示标志。	2015-1-7	2015-4-13
14	昌乐县宇通服装有限公司	昌乐县鄌郚镇政府驻地	王欣美	1、车间安全出口数量不足且设置形式不符合要求；2、车间防火分区面积不符合标准规定；3、未设置室内外消火栓、电气火灾监控系统、应急广播、独立式火灾烟感报警、自动喷水灭火系统；4、车间内疏散指示标志、安全出口标志、应急照明标志、灭火器数量不足；5、防火间距被占用；6、电气线路敷设不符合消防安全规定；7、员工未进行应急疏散演练及培训；8、车间安全出口数量不足且设置形式不符合要求；9、车间防火分区面积不符合标准规定。	2014-12-16	2015-2-16
15	潍坊市正洋床上用品有限公司	潍坊市奎文区玉泉街9号	陈秋菊	1、无室内外消火栓；2、安全出口数量不足；3、堵塞占用疏散通道；4、未设置消防车通道；5、应急照明、疏散指示标志设置不符合标准；6、建筑物耐火等级低；7、仓库与生产车间防火分隔不足；8、部分线路未套管处理。	2014-12-3	2015-3-3
16	潍坊名仕裘制衣有限公司	寿光市经济技术开发区	何永伟	1、未设置自动报警系统；2、未设置自动喷水灭火系统；3、未设置防排烟系统；4、占用消防车通道；5、安全出口数量不足；6、室内外消火栓配置不符合要求。	2015-1-5	2015-4-30
17	兖州市绿源食品有限公司	济宁市兖州区颜店镇驻地	张从祥	1、生产车间安全出口数量不足，且未向疏散方向开启；2、应急照明灯、疏散指示标志数量不足、部分损坏；3、室外消火栓和消防水池；生产车间内未按要求设置消火栓；4、使用聚氨酯泡沫彩钢搭建车间屋顶、隔墙；5、厂区内电气线路敷设不规范。	2014-12-10	2015-6-10
18	山东如意数码科技印染有限公司	济宁市金乡县胡集镇胡集村	孙利明	1、临时办公用房采用泡沫夹芯板（耐火等级不足）；2、仓库钢结构未作防火处理，未作防火分区；3、车间未作防火分区；4、室内消火栓无水；5、未设置疏散指示标志，安全出口标志灯未通电；6、部分安全出口锁闭；7、灭火器过期；8、锅炉房灭火器配置数量不足。	2015-1-5	2016-1-5
19	金乡县恒盛纺织有限公司	金乡县肖云镇	刘秀芹	1、厂房（车间）未作防火分区；2、厂房（车间）耐火等级不足；3、未按规定要求设置室内消火栓、室外消火栓；4、未按规定要求设置自动喷水灭火系统。	2014-12-30	2015-12-30
20	泰安大洋制衣有限公司	泰山区省庄镇南十里河西村	高健	1、未按规定设置疏散指示标志；2、未按规定设置室内消火栓系统；3、违反使用可燃材料装修（顶部使用可燃泡沫夹芯板）。	2015-1-7	2015-3-7
21	南大留服装加工厂	石横镇南大留村	耿伟	丙类厂房与住宅混合设置在同一建筑内。	2015-1-14	2015-11-14
22	威海微泰电子有限公司	温泉镇河西村	周承行	1、车间仓库内未设应急照明灯及疏散指示标志；2、安全出口处疏散门为推拉门；3、电子车间及泡沫加工车间未设室内消防给水；4、车间与北侧游泳馆防火间距不足，且占用消防通道。	2015-1-8	2015-4-8
23	荣成三星印刷有限公司	荣成市石岛东山路251号	王国波	1、部分外墙上安装有铁栅栏；2、车间、仓库、办公楼未设置应急照明灯、疏散指示标志；3、室外消火栓、室内消火栓数量不足；4、车间西侧消防通道被占用，改为仓库；5、灭火器数量严重不足；6、部分车间吊顶采用聚苯乙烯泡沫夹芯彩钢板；7、钢构未刷防火涂料；8、室内消火栓管网设置不符合要求；9、室内消火栓压力不足；10、部分电线裸露未穿管保护；11、未制定、落实各项消防安全制度；12、办公楼与西侧车间防火间距不足；13、防火分区划分不符合要求。	2015-1-9	2015-2-28
24	日照志成金和木业有限公司	日照市东港区南湖镇工业园	郑世明	1、办公楼内无灭火器；2、消防车通道被占用；3、办公楼南侧防火间距被占用；4、成品仓库无疏散指示标志；5、车间未设置室内栓；6、车间内未设置自动喷水灭火系统。	2014-8-27	2015-2-27
25	日照韩华家具有限公司	莒县龙山镇驻地西侧	尹桂森	1、未按规定设置室内消火栓系统；2、灭火器数量不足；3、疏散指示标志配置不符合要求；4、未按规定设置喷淋系统；5、消防车通道防火间距被占用。	2014-12-31	2015-5-1
26	临沂长青纺织有限公司	柳青街道	姜良启	1、灭火器达到报废年限，配置不符合要求；2、未按照设置自动喷水灭火、火灾自动报警系统；3、安全出口数量不足；4、应急照明、疏散指示标志损坏严重。	2015-1-9	2015-5-9
27	山东盛原服装有限公司	平原县东经济开发区仁和路1号	庄立峰	1、生产车间擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%；2、生产车间未按规定设置自动喷水灭火系统；3、生产车间未按规定设置火灾自动报警系统。	2015-1-13	2015-6-12
28	莘县泰和针织有限公司	莘县工业园区	郝艳敏	1、南侧车间应急照明灯数量不足；2、车间顶棚违规使用泡沫板；3、车间设置防盗窗；4、车间疏散通道被占用。	2015-1-6	2015-4-15
29	聊城市立海冷藏有限公司	嘉明开发区北外环路1号	张立海	1、应急照明灯配置不符合标准，配置数量少，疏散指示标志数量少；2、疏散通道上的门开启方向不对；3、未安装电气火灾监控装置；4、应定期维修液氨装置；5、消防控制室无人值班；6、部分灭火器损坏、室内消火栓损坏；7、液氨值班室未配置空气呼吸器、防化服；8、室外消火栓未配置多功能水枪；9、安全出口数量不足；10、自动消防设置停用；11、厂区内设置员工宿舍。	2015-1-9	2015-2-28
30	冠县范寨乡弘晟食品有限公司	冠县范寨乡温庄村	丁贤梅	1、员工不会操作灭火器；2、采用泡沫夹芯板搭建厂房；3、车间未用实体墙及防火门进行防火分隔；4、鸭肠车间安全出口未直通室外；5、灭火器材配置数量不足；6、室内消火栓未保持完好有效，数量不足；7、室外消火栓数量不足；8、部分线路未进行穿管；9、疏散指示标志不全。	2015-1-9	2015-7-31
31	无棣丰鑫园食品有限公司	滨州市无棣县车王镇大杨村	张曰信	1、加工车间墙体采用易燃可燃材料；2、加工车间安全出口设置形式不符合规定；3、拖车、垃圾占用疏散通道；4、未按规定设置室内消火栓系统；5、未按规定设置防排烟设施。	2014-12-22	2015-6-1
32	山东惠民中天食品有限公司	滨州市惠民县胡集镇220国道北侧	韩磊	1、生产车间安全出口数量不足；2、生产车间设置疏散指示标志、应急照明数量不足；3、室内消火栓系统压力不足不能正常使用。	2015-1-8	2015-12-30
33	无棣六和信阳食品有限公司	滨州市无棣县信阳镇大济路097号	矫健	1、部分厂房屋顶棚采用易燃可燃材料搭建；2、加工车间安全出口设置形式不符合规定；3、拖车、垃圾占用疏散通道；4、未按规定设置防排烟设施。	2014-12-22	2015-6-1
34	菏泽千千鞋业有限公司	菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨村166号	官宁	1、生产车间未设置室内消火栓；2、车间未设置疏散指示标志、应急照明灯；3、车间安全出口形式不符合要求；4、楼梯间未设置疏散指示标志、应急照明灯；5、灭火器数量不足；6、北侧安全出口锁闭；7、车间内未设置自动喷水系统、火灾自动报警系统；8、车间内防火分区不符合要求；9、员工消防安全意识不强，未定期组织消防安全培训和演练。	2014-12-30	2015-2-28
35	单县鲁纱纺织有限公司	单县开发区	王亚琴	1、生产车间顶棚采用泡沫夹芯板搭建（耐火等级不符合要求）；2、生产车间防火分隔不符合要求；3、防火墙设置不符合要求；4、生产车间未设置疏散指示标志；5、灭火器、室内消火栓数量不足，室内消火栓未设置专用消防水泵，未设置室外消火栓，清华车间未设置自动喷水灭火系统，细沙车间安全出口数量不足；6、无员工培训记录，无消防应急疏散预案，无消防巡查记录，无消防演练记录，无消防设施、器材定期检修记录。	2015-1-4	2015-3-20
36	菏泽三龙纺织有限公司	巨野县城东工业园东外环以东、铁路以北	张增田	1、梳棉车间北侧安全出口被封堵；2、自络车间东侧、北侧安全出口被封堵；3、清花车间应急照明灯数量不足；4、生产车间未配置疏散指示标志；5、生产车间防火分区过大。	2015-1-5	2015-7-5
37	莱芜汶源食品有限公司	莱芜市杨庄镇西宅科村	朱秀美	1、未设置室内消火栓；2、未配置干粉灭火器，未设置疏散指示标志及应急照明灯；3、钢结构厂房承重结构未作防火处理（墙体采用泡沫夹芯板）；4、安全出口及疏散通道设置不符合规范要求。	2015-1-8	2015-5-31
38	山东巧夺天工家具有限公司	钢城区里辛开发区	张爱冬	1、四个厂房电气线路未穿管保护；2、四个厂房未设置室内消火栓、疏散指示标志及应急照明灯且灭火器设置数量不足；3、四个厂房安全出口使用推拉门且部分安全门锁闭；4、厂外杂物随意堆放，堵塞消防车通道；5、北侧厂房使用塑料布吊顶。	2015-1-9	2015-6-10