

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第六批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
86	679	潍坊市诸城市密州西路河畔花城小区南面有福田的喷漆车间,向当地部门反映后,异味有改善,但现在仍有气味,担心影响家中的孩子,希望喷漆车间搬离市区。	潍坊市	大气	该公司有两个涂装车间,其中涂装二车间已于2017年3月27日起停止生产,正在进行升级改造,预计2018年8月改造完成。目前该车间不产生异味。涂装一车间已经完成升级改造,面漆生产线是国内首条采用机器人喷涂免中涂B1B2水性漆的高端中轻卡涂装生产线;经检测,VOCS有组织废气排放浓度为0.311mg/m ³ ,排放速0.0149kg/h,远低于规定的30 mg/m ³ 和3.0 kg/h标准值要求,不会对人体健康造成影响。	否			
87	680	潍坊市滨海新区东经119°4′9.52″北纬37°8′6.82″,2014年开始到2015年有个0.4平方公里的污水大坑,位置在海源街北侧工业街南侧,存在一年多,怀疑对地下水有污染。从卫星图上看,15年很短的时间内大坑内的废水就消失了,怀疑偷排到海里去了。	潍坊市	水、海洋	2015年4月,华东督查中心检查发现此水池后,滨海区对池内废水进行了取样,经鉴定池内废水不属于危险废物,主要成分为氯化钙、氯化镁。投资近3000万元,采取吹填方式,对池子彻底回填,恢复原貌。池内的水输送至海化集团新渣场(已落实防渗措施)进行综合利用,没有排海。同时,经检测未发现受污染迹象。	否			
88	681	济南市长清区文昌街道办事处南王村路西有个养猪场,异味很大,臭水直接排放到坑里,粪便堆放在马路边。多次拨打12345,也没有效果。	济南市	大气、水、其他	1.济南市长清区文昌街道办事处南王村路西有一家养猪场,属于限养区范围,户主为马某某,养殖母猪27头,育肥猪260头。该养殖场异味很大,臭水排放到养殖场旁的坑里,粪便堆在路边,反映情况属实。2.经调阅12345举报记录,今年已接到举报6次,由文昌街道办事处安排环保和兽医站工作人员调查处理,要求当事人整改,彻底清理卫生,及时清运垃圾。	是	关停取缔	8月17日,长清区政府责令当事人已全部整改:1.已将存栏生猪全部处理完。2.已清除全部养殖设施、饲料及加工设备。3.畜牧局和文昌街道办事处已将路边的粪便清运干净,坑里臭水已用环卫作业车辆清理干净,坑已填平,现场已进行覆土、除臭、消毒。	
89	815-101	潍坊市寒亭区寒亭街道辛庄村的一家电镀厂,往井里直排污水,导致地下水被污染,村民患病率增加。村民多次举报,但相关部门迟迟未解决问题。	潍坊市	水	寒亭街道辖区内没有辛庄村,但在寒亭街道和开元街道交界处开元街道辖区内有大小辛庄村和小辛庄村两个行政村。8月17日,我区对大小辛庄和小辛庄进行了全面摸底排查,未发现电镀项目存在。	否			
90	815-102	烟台莱阳市古柳街道,盖某某等人购买中瑞化工有限公司的化工废渣,随意堆放在富山路南侧,散发的有毒气体导致举报人果园遭受经济损失。举报人认为造成果园损失与莱阳市开发区环保所的不作为有很大关系。	烟台市	大气、固废	通过现场情况看,投诉人反映的富山路南侧堆放的化工废渣已于2016年7月就全部清除。2008年以来,烟台中瑞化工有限公司在生产过程中产生固废石膏渣,每日产生量约170吨。由于公司前期没有足够容量的固废暂存场所,与平度利民山水建材市场签订了购销合同,将石膏渣销往水泥建材厂作为原料。2016年,因建材水泥市场不景气,导致石膏渣积压,平度利民山水建材市场便租赁古柳街道办事处西赵疃村村民乔某的场地暂存,并雇用盖某某负责渣土堆放场日常管理(并非盖某某购买)。2016年4月19日,由于石膏渣出厂时温度较高,渣土中含有少量氟化氢气体,导致石膏渣堆放产生的废气对周围果树和农作物造成一定损害。2016年4月25日,莱阳市环保局开发区环保所接到群众举报后,对烟台中瑞化工有限公司进行了查处,责令其于2016年7月31日前将堆放的废渣全部清运干净,尽快建设符合环保要求的固废暂存场所,并处罚款4万元。同时,积极协调赔偿受损农户补偿款31800元。渣土堆放场已于2016年7月份全部清运干净,补偿款已于2016年5月底全部落实到位。2016年9月,中瑞公司在开发区环保所的督促指导下投资400余万元建设了储量约5万吨的固废暂存场所,并配套建设了酸雾净化设施,彻底解决了固废存储问题。2017年8月8日,有群众举报该公司附近有异常气味,环保局开发区环保所立即介入调查,经调查了解烟台中瑞化工有限公司在7月22日至25日期间,检修氟化氢生产线时,脱气塔发生了轻微的氟化氢气体泄漏。8月9日,开发区环保所责令该公司立即停产整改,并处罚款10万元。目前,公司正处于停产整改中,投诉人反映的开发区环保所不作为问题不属实。	是	停产整治、立案处罚	中瑞化工有限公司将脱气吸收塔由原来的三级水洗+一级碱洗改为四级水洗+一级碱洗;吸收塔高度由8米增高至10米;吸收塔管径由600mm增至800mm;氟硅酸浓度由45%降低至35%,既增加了处理能力,又增加了吸收效果。莱阳市委、市政府要求中瑞化工有限公司严格按照环保要求进行整改,环保部门和开发区区委要加强监督管理,确保公司整改到位,污染物达标排放。	
91	815-79	潍坊市青州经济开发区康圣路南段东侧,青州广裕生物科技有限公司,非法建设燃煤锅炉,排放烟尘,污染环境;长时间用危废作燃料,生产时散发出恶臭气味,并排放大量烟尘和有害气体。青州市环境监测大队赵某某面对群众多次举报置之不理,涉嫌包庇犯罪,弄虚作假,失职渎职。	潍坊市	大气、固废	该公司年产20000吨淀粉乳、淀粉糖及蛋白辅料项目环保手续齐全。该公司在夜间生产时向生物质燃料内添加煤炭作为补充燃料,没有用废活性炭做过燃料,但该公司脱色工艺产生的固体废物废活性炭没有完全按环评要求进行厂家回收处置,而是将一部分(大约10吨)私自卖给其他厂家处置。信访人投诉赵某某面对群众多次举报置之不理等不属实。	是	停产整治、立案处罚、约谈、问责	已立案处罚,罚款30万元,并于8月22日拆除锅炉。	行政警告1人,党内警告1人,诫勉谈话1人。
92	815-81	潍坊市昌邑市柳疃镇开发区富润科技印染企业,油炉蒸汽量25吨,并配备了除尘设备。在今年环保10吨以下锅炉查处行动中,我公司锅炉被当地政府要求取缔,政府还倡导使用中盛科技集中供热,其实中盛科技的导热油锅炉污染更严重。	潍坊市	其他	8月17日,现场检查时,富润科技印染公司不存在25吨导热油炉,配套建设一台YLV-12000kw/h有机热载体炉,尾气通过布袋除尘+双碱法脱硫处理后排放,安装了在线监控设施,昌邑市未要求取缔该锅炉。市政府统一取缔关停10吨以下锅炉的情况存在。昌邑市圣洁清洁能源有限公司在柳疃工业园区的集中供热项目于2017年4月17日取得昌邑市发展和改革委员会备案证明,该项目未取得环评批复,未开工建设,也不存在导热油锅炉污染更严重的问题。针对柳疃镇开发区范围热源分散,燃煤锅炉不符合环保政策等问题,柳疃镇政府计划实施集中供热,但不是指定或主导哪一家热源企业实施供热,而是通过市场运作确定投资和运营企业,不存在指定中盛科技集中供热的问题。	是		市政府统一取缔关停的为10吨以下锅炉,富润科技印染公司的锅炉不在取缔范围,有关情况将向公司负责人进行说明。	
93	815-82	潍坊市坊子区工业发展区(兴隆膨润土厂的东邻)王某某(13306362229),非法占有耕地,在没有取得相关手续的情况下,开工建设生产膨润土粉的黑工厂。目前仍在已被淘汰的拖拉机、装载机进行作业,且无牌无证,冒出黑烟尾气,并产生大量噪音;黑工厂物料堆放不规范,产生大量粉尘;另外存在逃税漏税问题,买通当地环保工作人员,帮其隐瞒相关事实。	潍坊市	大气、其他	1.关于非法占有耕地问题。反映的地块位于涌泉村村南,309国道北侧,规划、现状均为建设用地。2.关于没有取得相关手续问题。该项目是1992年5月7日,经原坊子区涌泉乡建房办公室和涌泉乡土地管理所下达《涌泉乡基本建设开工通知书》,批准开工建设。该企业不需要到住建部门办理建筑施工许可证等手续。该厂环境影响评价报告于2012年1月19日经潍坊市环保局批复。2011年12月6日,坊子区环保局对该厂环评进行了审批。3.关于使用已被淘汰的拖拉机等问题。反映的拖拉机出厂日期为2006年8月20日,72马力,装载机购买日期为2007年5月,以上机械均在厂区内作业,现有法律法规没有规定其必须办理登记和挂牌手续,拖拉机、装载机运行存在黑烟尾气及噪音问题。4.关于物料堆放不规范等问题。该厂内物料堆放覆盖完整,无扬尘产生。5.关于买通当地环保工作人员问题。经坊子区监察局调查询问该问题,查无实据。	是	责令改正	对拖拉机、装载机进行停用检修,待维修合格后方可投入使用。	
94	815-83	潍坊市潍城区偏凉子村的石材加工作坊众多,噪声污染严重,粉尘漫天飞扬,没有防尘设施,原料及废弃物乱堆乱放,产生的废水直接外排。冯某某的作坊前几天被查封,他直接撕掉封条重新生产。这些作坊均没有手续,违规作业,多次反映均未得到解决。	潍坊市	大气、水、噪声、固废	属潍城区偏凉子工业园范围的石材加工作坊共4家。潍城区北关名匠色理石加工厂、潍坊市寒亭区新艺石材销售中心、潍城区永升石材经销处等3家,办理了工商营业执照,未办理相关环保手续;个体户吴某某,无相关手续。存在无环评审批手续的情况。经企业已于8月10日,对冯某某某作坊进行断电并查封电盘,采取“两断三清”措施,8月17日设备材料搬迁完毕,8月18日经现场查,封条完好。	是	关停取缔	2017年8月12日,按照《散乱污》企业治理要求,对以上4家石材加工作坊下达了停产通知,采取了“两断三清”措施,现场已清理完毕。	
95	815-84	潍坊高密市呼家庄,隆祥热镀锌制品有限公司,在生产过程使用到酸,但是环评报告中显示不使用酸。2016年该厂还从事非法制罐(拆旧电池制铅)。	潍坊市	重金属、其他	1.2016年12月30日,该公司的酸洗及废酸处理装置项目已通过环评备案,酸洗项目手续齐全。故反映“环评报告中显示不使用酸”的情况不属实。2.2016年7月24日,公安部门对该公司非法制铅项目进行了立案查处。目前,该案已移交高密市人民检察院。反映的“2016年该厂还从事非法制罐”的情况属实。	是	其他	下一步将加强对该企业的监管力度,防止违法行为再次出现。	
96	815-85	济南市天桥区黄岗居委会路东3间房子,路西20多间房子占道经营,但黄岗居委会没有进行拆除。3间房子中有2间存在偷采地下水行为。投诉人认为黄岗居委会不作为,违反了济南市政府、天桥区政府拆违拆临的相关规定。同时,反映药山街道办事处和天桥区城管给黄岗居委会充当保护伞。	济南市	水	1.关于“黄岗居委会不作为,未拆除违法违章建筑”问题。黄岗居委会路东3间房子、路西20多间房子均有“集体土地建设用地使用证”和“房屋所有权证”,不在拆违拆临范围,但确实存在占道经营现象。2.关于“偷采地下水”问题。3间房屋系济南黑曼巴汽车服务有限公司经营点。2017年4月25日下午,天桥区农业经济发展局执法人员曾受理过反映此处存在偷采地下水行为的“12345热线”交办件,对该3间房屋进行全面检查,现场发现有一小型自吸式取水设备,但未发现有取水痕迹。根据相关规定,天桥区农业执法人员按工作程序现场拆除取水设备,封闭井口,并对姜某进行节水宣传教育,要求其遵守水法律法规。3.关于现场检查情况。8月17日天桥区农业经济发展局会同济南市城乡水务局执法人员立即到现场核实,原封闭地下水井封闭状态完好,没有启用现象,该处水源为市政自来水,未发现偷采地下水行为。4.关于举报的“相关单位给黄岗居委会充当保护伞”问题,已转天桥区纪委监察局调查处理。	是	责令改正	1.天桥区政府组织区城管执法局、农发局、药山街道办事处迅速到现场处理。已当场下达了《责令限期整改通知书》,要求业户立即整改,并暂扣店外经营工具及占道落地灯箱。对济南黑曼巴汽车服务有限公司加强节水教育,防止私采地下水行为。2.经天桥区追责问责组介入调查,未发现相关单位在该工作中有失职行为,也未发现有相关单位给黄岗居委会充当保护伞的违纪行为。	
97	815-86	淄博市临淄区有6家陶瓷砖切割厂因“散乱污”整治被关停,分别转移到淄川区双杨镇山东狮子王陶瓷仓库、淄博金舜陶瓷有限公司厂内、山东金狮王陶瓷有限公司厂内、淄博金诺陶瓷有限公司厂内、淄博金卡陶瓷有限公司厂内,继续进行生产。以上6家切割厂均无环保手续。	淄博市	其他	山东狮子王陶瓷有限公司、淄博金舜陶瓷有限公司、山东金狮王陶瓷有限公司、淄博金诺陶瓷有限公司厂内、淄博金卡陶瓷有限公司5家企业的瓷砖切割设备及工作人员,均由这5家企业投资建设,是其生产、销售、服务环节的配套部分。山东狮子王陶瓷有限公司等5家企业均按要求办理环保手续,均建设了配套瓷砖加工工序。后期由于管理成本高,5家企业均停止了切割工序,全部外包给双杨镇陶瓷切割厂。后因“散乱污”整治,切割企业减少,故重新恢复切割加工。	是	关停取缔	原有切割厂,已按照“散乱污”标准进行了拆除。	
98	815-87	济南市长清区的济南紫禁灰木作系统有限公司因未办理环评审批及验收手续,区环保局于2017年7月19日对该公司作出停产并罚款的决定。该公司缴纳罚款后,环保局仍不予办理环评手续。投诉人对环保局的做法表示不满。	济南市	其他	济南紫禁灰木作系统有限公司位于孝里镇,从事家具、木制品制造,2014年5月开工建设,2014年8月建成并投入生产。该公司未报批环境影响评价文件,擅自建成投入生产,2017年7月19日被区环保局立案查处,7月26日下达了《行政处罚决定书》,该公司履行了处罚决定。经区监察局调查核实,区环保局至今未收到该公司的环境影响评价文件,不存在不予办理环评报批的情况。	否			
99	815-88	济南市长清区文昌办事处2014年以“创卫”名义将投诉人的房门堵上,将垃圾堆放在投诉人小康楼西侧,产生异味,严重影响生活。	济南市	大气、垃圾	反映问题的地点在长清区宾谷街南,调查发现在投诉人家东邻有两间临时板房,挡住投诉人窗户,未发现堆门的情况;反映的堆放垃圾问题,在投诉人家南约5米处有一处垃圾投放点,在现场发现少量因拆迁遗留的杂物。	是	关停取缔	1.区城管(执法)局、文昌街道立即组织人员对两间临时板房进行了拆除。2.区城管(执法)局立即组织人员将现场杂物进行了清理,同时将垃圾投放点迁移至远离投诉人家东侧的拆迁空地内并重新更换了新型垃圾桶。	
100	815-89	淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号,山东淄博金城医药化工股份有限公司,在生产过程中未采取有效措施,产生的废气、废水严重影响附近居民生活和身体健康。	淄博市	大气、水	山东金城医药化工有限公司配套处理能力700吨/日污水生化处理系统,所有生产、生活污水处理后排入昆仑镇城市污水管网,最终进入淄博利民净化水有限公司深度处理。同时该公司还配有三套MVR高效低温连续蒸发系统,对该公司的高盐废水进行处理,处理能力达到450吨/日。该公司废气排放方式主要有组织排放和无组织挥发两种,有组织排放废气主要利用冷凝、喷淋吸收、活性炭吸附、低温等离子处理、RTO焚烧等方式进行处理;无组织废气控制主要通过使用平衡管(物料转运)、增加吸收风罩(投料、出料活动)等方式进行。现场检查该企业,设施正常运行,厂界及四周无明显异味;污水处理设施正常运行,查阅在线监测数据,污水各项污染物均稳定达标排放。据了解,该企业自2013年以来因企业突发停电、治污设备故障等因素,确有异味外排现象,对周围居民造成影响,环境监察人员都第一时间赶到现场调查处理,责令企业立即整改。同时,企业也严格按照环保要求进行立即整改,消除污染隐患。	是	责令改正、问责	1.加强对企业管理力度,责令企业进一步落实污染防治责任制度,按照环保要求确保各项废水、异味处理设施正常运行,完善应急处置措施。2.责令企业10月底前完善双电源保障措施,防止因停电引发污染事故。	诫勉谈话1人。
101	815-90	淄博市淄川区双杨镇梁家村淄博金诺陶瓷有限公司使用散煤作燃料烘干陶瓷粉,粉尘污染严重且有异味,生产车间中有粉尘污染影响工人身体健康。同时,该企业容留了有两家在淄博市“散乱污”整治中关停的瓷砖加工厂在其厂内加工生产,该两家加工厂生产时产生粉尘污染,排放废水、废料,破坏环境。	淄博市	大气、水、固废	淄博金诺陶瓷有限公司于2009年取得环评手续,根据环评要求,燃料为水煤浆,不用散煤。同时企业配备完善的脱硫、脱硝及除尘设备,安装在线监测设施并实现联网,由第三方运营管理,二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘稳定达标排放,现场检查企业无明显粉尘污染和异味。淄博金诺陶瓷有限公司配套建设了瓷砖加工工序,后期由于管理成本高,该企业停止了切割工序,并在“散乱污”企业整治前,将瓷砖加工工序外包给双杨镇陶瓷切割厂。“散乱污”企业综合整治工作开展后,没有环保手续的瓷砖切割企业全部被封停,该企业为保证瓷砖销售,服务环节不受影响,重新恢复瓷砖切割加工这一工序(无环保手续,现已拆除)。企业配备了完善的除尘设备,生产用水全部循环利用,不存在直排现象,所有生产原料及废料全部集中于用料车间储存,未发现污染现象。	是	责令改正	一是责令双杨镇加大巡查、监管力度,确保企业严格按照环评要求组织生产,确保环保设施运行正常,严厉打击超标排放行为。二是淄博金诺陶瓷有限公司的切割工艺环节已完全拆除。三是在双杨镇规划建设高标准、规范化的瓷砖切割加工园区,将环保手续齐全、各类污染排放达标的瓷砖切割企业纳入正常监管范围,避免群众举报的类似情况再次发生。	