

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第十三批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
170	823-09	罗庄区册山办事处沙沟村的豪门铝合金厂直接将污水排入地下,污染地下水。虽然建了污水处理设备基本不用,只有检查时才用,掩人耳目,欺上瞒下。	临沂市	其他	1.关于“直接将污水排入地下,污染地下水”问题。举报人反映的企业实为“山东豪门铝业”,位于临沂市罗庄区册山街道,法人代表房某某,企业北靠沂册路,其他三面为农田和林地。经现场调查,该企业生产废水及生活污水,均通过管道输送至该企业污水处理厂处理后排放。现场未发现废水偷排管道,未发现直接将污水排入地下的问题。2017年8月24日,现场对厂区内三处水井提取水样,送至临沂市环境监测站检测,检测结果显示,六价铬和镍均未检出,PH值分别为7.22、7.31、7.12,均不超标。2.关于“虽然建了污水处理设备基本不用,只有检查时才用,掩人耳目,欺上瞒下”问题。现场检查时,该企业污水处理设备正常运行。调阅2017年以来在线监控数据,显示污水处理厂废水达标排放,稳定运行。现场提取排污口水样一份送至临沂市环境监测站检测,检测结果显示,六价铬和镍均未检出,化学需氧量50mg/L,氨氮含量为0.67mg/L,PH值为7.39,均不超标。	否			
171	823-10	张店区朝阳路附近小区居民反映,山东未名生物医药股份有限公司,齐鲁石油化工有限公司丙烯腈厂、齐鲁石油化工有限公司不在工业园内,自这些企业投产以来周围的空气有农药味、氨水味等刺鼻的化学气味,农作物发黄减产,污水不处理直接外排,污染地下水,严重污染了周围环境。	淄博市	水、大气、其他	1.山东未名生物医药股份有限公司,齐鲁石化腈纶厂(南区)、山东齐鲁石化齐鲁石油化工有限公司,均在化工园区建设之前建成,均不在规划的化工园区内。位于淄博市2017年新划定的禁止发展区。依据《淄博市化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》,责令上述企业于2018年12月底前搬迁入园。已分别于8月14日、7月14日和7月14日停产治理。2.现场检查时该区域无农药味、氨水味。3.该区域周边有农作物,部分核桃树叶有发黄现象,其他作物未见异常。4.山东未名生物医药股份有限公司对废水集中处理,达标后排入市政污水管网。齐鲁石化腈纶厂(南区)、山东齐鲁石化齐鲁石油化工有限公司废水通过中石化齐鲁分公司腈纶水务车间污水处理站进行处理,达标后排入光大水务(淄博)有限公司二厂。	是	停产整治	1.3家企业位于淄博市2017年新划定的禁止发展区,责令3家企业于2018年12月底前搬迁入园。2.责令3家化工企业复产前必须向环保部门提交书面申请,通过验收后方可恢复生产。3.责成农业、林业部门对少量农作物发黄问题进行鉴定并处理。	
172	823-101	威海市环翠区庙埠附路威海景通汽车公司常年占道经营、喷涂,气味刺鼻。	威海市	大气、其他	1.组织城管办等单位对经营情况进行了现场核查,并查看了该公司经营场地土地证,没有发现占道经营问题,门口停放的车辆(含社会车辆)不占用市政道路,而是占用该公司经营场地土地证用地范围内的土地和部分空白硬化地。2.经查,该公司内部设有密闭烤漆房,配有活性炭过滤吸附装置、光触媒等废气处理设施,处理后气体经高空排放,但存在作业时人员进出产生异味的可能。8月25日,市环保监测站对其开展了监督性监测,结果达标。	是	责令改正	1.环保部门责令该公司在作业时及时关闭门窗,减少人员进出频次,并严格加强管理,保持环保设施正常稳定运行;责令该公司全部使用环保达标的水性漆作业,从源头上削减污染物排放量,减少气味影响。2.组织该公司和街道、居委会加强与周围居民沟通,向居民做好解释工作。3.责成社区环保网格员加大对该公司的巡检频次,每周至少检查一次,发现该公司违规生产,立即上报环保部门处理。	
173	823-102	青岛市市南区植物园有个祥福渔家饭店,偷排污水。	青岛市	水	祥福渔家产生污水来源有2处,分别为厕所排水与厨房排水,2处污水在饭店西南角汇集后排入南侧植物园内道路敷设的污水管道。该污水管道已接入邵阳路市政排水管道,最终进入麦岛污水处理厂进行处理。整个排水流程为封闭状态,现场未发现污水管道破损溢流,以及污水直排造成环境污染情况。酒店有一段废弃管道,已经闲置不用,无污水流入及排出,现场要求立即拆除。8月25日再次现场检查,对前日判定的排水管道逐一打开检查并进行检查,并通过放水实验进行验证,确定排水途径正常,封闭,无污水直排环境问题发生;现场确认祥福渔家已将废弃管道拆除。	否			
174	823-104	青岛市莱西市所有砖厂采用淘汰工艺,破坏耕地,产生扬尘污染,排放废气。莱西市顺佳建筑材料有限公司胡家疃矿区、青州市肖家庄建材厂东赵庄社区、青岛庄联工贸有限公司、莱西市经济开发区北马庄页岩厂、青岛恒华建筑材料有限公司天井山矿区、青岛鲁盛源页岩厂,这些厂家无证经营,多次举报无果。莱西市违规给这六家办理审批,国土局违规颁发采矿许可证。	青岛市	大气、扬尘、其他	1.青岛顺佳建筑材料有限公司无环保审批手续,使用落后淘汰工艺,属于“散乱污”企业,已于7月1日停止生产,并落实了断水断电措施,未破坏耕地。2.青岛莱西市肖家庄建材厂无环保审批手续,2017年5月22日莱西市环保局已作出行政处罚,并责令其停止建设。目前正在整改,补办环保手续。经查阅用电记录,该厂自5月至今未生产,无破坏耕地情况。3.青岛庄联工贸有限公司使用落后淘汰工艺,已于2016年11月停产,并落实了断水断电措施,无破坏耕地情况。4.莱西市经济开发区北马庄页岩厂,使用落后淘汰工艺,已于2016年4月份停产,2016年4月14日至2017年6月27日无用电记录。2017年7月份已将变压器注销,根据现场勘测及莱西市土地利用现状图无破坏耕地情况。5.青岛恒华建筑材料有限公司和莱西市鲁盛源页岩厂实际无生产经营。6.莱西市严格按照《矿产资源开采管理办法》规定办理了6家采矿许可证。莱西市国土部门对上述企业采矿许可证到期均未批准采矿许可。莱西市环保部门曾接到相关的信访、投诉,对青岛莱西市肖家庄建材厂进行过处罚。因青岛庄联工贸有限公司、莱西市经济开发区北马庄页岩厂停产,违法行为已终止,未进行行政处罚。	是	关停取缔	1.8月24日沽河街道办事处组织人员调集机械进入青岛庄联工贸有限公司厂区,对遗留的窑体和临时板房进行拆除,8月25日上午10点拆除并复耕完毕。2.莱西市经济开发区北马庄页岩厂计划在9月30日前拆除、复耕完毕。下一步,莱西市将强化部门联合巡查机制,加大部门联合执法力度,保持露头就打的高压态势,发现一起,打击一起,确保不留后患。同时,加大新型建材的推广力度,从源头杜绝已取缔、关停的砖厂死灰复燃。	
175	823-105	潍坊市高密市姜山镇隋家村西有个镀锌厂废水直排地下,废气直排,村民集体反映多次,厂子只停了几天,当地环保局不作为,监察大队门相某有股份,环保局所以不管不顾。	潍坊市	大气、水、其他	反映的镀锌厂为高密市盛不金属制品有限公司,热浸锌项目于2016年3月经高密市环保部门审批,2017年5月23日现场检查时发现,该公司未经过建设项目竣工环保验收即投入生产,依法责令其停止生产,处以5万元罚款,该公司按照要求立即停产。该公司在厂区内建有污水处理设施一套,处理达标的废水排入城镇污水管网进入高密市第三污水处理厂进一步处理。经全面勘察并对厂区内水井取样监测,监测结果水质无异常,未发现废水直排地下现象。该公司安装有废气处理装置,治理设施完善,不存在废气直排问题。高密市环保局对反映该公司环境问题的投诉件均依据相关的法律法规认真及时地进行了处理,不存在不作为和不管不顾的现象。经调查,监察大队门相某有该公司股份一事不属实。	是	停产整治	责令该公司停产整治,完善污染防治措施,未经环保部门验收,不得恢复生产。	
176	823-107	烟台市芝罘区只楚街道南上坊化工南路两侧土地(果园、山林里)被人破坏,圈地建房,破坏生态环境。	烟台市	生态	在化工南路东侧,存在果园山林被毁现象,现场石砌围墙长约100米,最高处近4米,最矮处近2米;铁栅栏约35米;院内堆放8个集装箱和大量石子、水泥等建筑材料,与举报人举报情况基本相符;另外在化工南路西侧堆放十余个集装箱,未发现违建建房。该处原为林地及果园,违法当事人孙某某,系租赁南上坊居民孙某某土地,未与居民区办理任何手续。2017年8月10日,市林业局向其下达了《林业行政处罚决定书》和《责令恢复原状通知书》,认定其非法开垦林地937.91平方米,已构成违法,对其做出了罚款处理,同时,责令其于2018年1月31日前恢复原状。经芝罘区国土分局调查,其擅自占用土地6.71亩,其中,符合土地利用总体规划0.08亩,不符合土地利用规划1.63亩(其中:市森林公安局调查取证非法开垦山体面积937.91平方米)。	是	责令改正、立案处罚	1.由于8月10日市林业局对其做出了罚款9379.1元处理以及责令其于2018年1月31日前恢复原状(逾期不恢复将申请法院强制执行),故对同一行为,不再另外下达相关法律文书。2.芝罘区国土分局于8月26日依据相关法律规定,下达了《行政处罚告知书》(编号:烟国土资罚告[2017]1148号),处罚如下:(1)责令退还非法占用土地;(2)自行拆除在非法占用的不符合规划的农用地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状;(3)没收在非法占用符合规划的农用地上新建的建筑物和其他设施;(4)对非法占地行为处以每平方米25元的罚款,共计人民币88327.25元。3.只楚街道办事处与芝罘区农发局、芝罘区国土分局、芝罘区城管局等部门联合执法,对集装箱、围墙等进行拆除。目前已拆除完毕。	
177	823-108	烟台市莱阳市沐浴店镇山东烟台世贸公司采石厂,距离居民区很近,晚上放炮,噪声很大,采石场毁林田,污水乱排,尘土飞扬,村民多次上访都被拦了回来,据说个别镇领导和市领导是采石场的帮办,吃干饭。	烟台市	大气、水、扬尘、噪声、生态、其他	沐浴店世贸公司采石场实际为莱阳市沐浴店镇北旺石材厂,与受理编号817-51交办单所反映的为同一企业。该企业目前正处于停产整改状态,无噪音、粉尘、污水产生。1.根据《安全爆破规程》规定,爆破作业安全距离为300米。经核实,沐浴店镇北旺石材厂距离周围最近村庄为350米,符合安全生产距离;根据莱阳市安顺爆破工程有限公司证明,该爆破公司对沐浴店镇北旺石材厂实施的爆破,均在白天进行,夜间从不作业。2.经与大地图山东2012年9月至2014年10月的前后期影像图对比,该公司未经林业主管部门审批,破坏了宜林荒山荒地6392平方米,破坏林地情况属实,上述违法行为已进行了依法查处。2014年10月份至今,再无破坏林地现象发生。3.该企业产生的污水主要来自喷淋装置,且进行了循环利用,不存在污水乱排问题。企业产生粉尘和噪声的环节是第一破碎设备、第二破碎设备、筛分、铲装及运输过程中。对此,企业已采取密封、建设喷淋、布袋除尘设施,防风抑尘网,场地洒水等措施,遏制了粉尘产生。该企业于2017年修建了一条约2公里的绕路,使粉尘影响进一步降低。2017年7月22日,按照《莱阳市彭润土开采及石子加工行业综合整治工作方案》要求,该企业已经停产整改。4.经中共莱阳市纪委调查,该石材厂在吴某某和赵某某二人经营期间,没有政府干部或其他人员参与干股分红情况。	是	停产整治	环保、国土等部门和沐浴店镇政府对企业进一步加强监督管理,督促企业严格按照环保有关要求整改中,切实做好矿区生态环境修复和保护等工作。	
178	823-109	青岛市平度市新河镇朱家村东小矿厂有违规占用耕地,堆放矿渣、矿土的现象,扬尘严重。挖矿挖空了地下,影响地下水,海水倒灌,破坏了生态,小采矿厂没有设备。	青岛市	扬尘、固废、水、生态、海洋、其他	该信访人所反映小矿厂为青岛京平矿业有限公司,位于平度市新河镇朱家村,距离该村庄2700米。该公司2002年1月注册,2003年关闭。目前,该公司已经废弃。经查,该项目占地为建设用地,不存在违规占地问题。该公司院内已经弃废14年,目前,荒废区内存有部分碎石、沙土,土地裸露,但现场未发现扬尘问题。该公司院内有3个废弃矿坑,因目前正处于汛期,矿坑内灌满雨水,未见海水。2017年8月25日,平度市环保局组织对坑内水质进行了检测,溶解性总固体4mg/L,属于淡水。	是	其他	1.平度市新河镇政府已于2017年8月24日将该公司内堆放的碎石、沙土进行了覆盖,彻底消除扬尘隐患。2.下一步,平度市将进一步落实监管责任,狠抓辖区内废弃矿井监管,组织环保、安监、国土等部门加强巡查,加大对非煤矿山和废弃矿区的巡查力度,确保矿区管理规范有序。	
179	823-110	烟台市招远市金岭镇山上赵家村杨某某经营一家碎钢尖加工厂,噪音大,运输途中撒落很多尖钢,存在安全隐患。	烟台市	噪声、其他	1.该厂不是碎钢尖加工厂,实为一家废旧物品收购站,现场堆放有收购的铁屑,无加工设备,无生产迹象,只有一台装卸用的铲车。对收购的废品,每月两三次集中外运,只是白天装车,因此厂内无明显噪音。2.门前发现有零星铁屑,曾出现过非机动车辆轧胎问题。	是	责令改正、关停取缔	1.8月23日,现场责令该收购站对周边遗落的铁屑等进行了清理。2.因经营状况不理想,该收购站已经关停,不再经营,场内剩余金属废品已清运完毕。	
180	823-112	潍坊市寒亭区山东高速环保科技有限公司寒亭污水处理厂夜间排放超量的污水,有时还偷偷直排不达标水。环保局走过场,不了了之。该厂一级A升级改造未按要求,环保部门却予以通过。	潍坊市	水、其他	寒亭污水处理厂出水数量和各项指标有第三方机构24小时在线监控,如超标,偷排随时会被发现,不存在偷排污水的可能。寒亭污水处理厂一级A升级改造完成后,各项数据都达到了要求,区环保部门严格按照有关程序进行了验收。未发现夜间排放超量的污水,有时还偷偷直排不达标水,环保局走过场,不了了之的情况。目前,寒亭污水处理厂一直按一级A标准达标排放,区环保局定期监测。	否			
181	823-113	烟台市莱山区石沟屯新城中巷和新城东巷小区,环境卫生脏乱差,无封闭式垃圾箱,小广告很多,下雪无人清扫,居民楼东南边的2层简易楼,预备拆迁,但是一直未完全拆除,生活垃圾建筑垃圾乱放,下雨天污水横流。	烟台市	垃圾、水	莱山区石沟屯新城中巷于2014年列入棚户区改造,目前,仍有79户因拆迁补偿标准未与社区签订拆迁协议,部分拆迁户借机乱倒垃圾,造成了垃圾堆放,约有垃圾23方,8月22日黄海办事处已安排物业公司全部清运完毕。	是	责令改正	黄海路街道办事处安排物业公司立即清除小广告,并适当增加封闭式垃圾箱,要求物业公司完善冬季清雪预案,及时疏通雨污水管,杜绝污水横流现象发生。	
182	823-116	聊城市阳谷县闫楼镇胡马村西阳谷泰泰业有限公司违法生产,排放大量粉尘,严重污染环境。	聊城市	扬尘、其他	企业基本情况:阳谷泰泰有限公司建设商品混凝土搅拌生产线一条,以沙子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉为原料,经搅拌混合后制得产品,生产过程中不涉及加热。该项目于2016年8月经阳谷县环保局进行了环评批复。1.关于该公司违法生产的问题。阳谷县住建局于2017年8月17日检查发现,该企业未取得建筑企业资质进行违法生产,当场下达了《责令限期改正通知书》。针对该公司未取得建筑企业资质违法生产的问题,依据《山东省建筑市场管理条例》,责令限期改正,没收违法所得1万元,并处5万元罚款。同时,告知有关部门对该公司采取了断电措施,整改未完成前不得恢复生产。2.关于该公司排放大量粉尘、严重污染环境的问题。经现场核查,该公司处于断电停产状态,但现场积尘明显,部分生产设施未完全密闭,举报人反映的生产污染的情况属实。检查组立即要求该公司进行雾地作业、洒水降尘、人工扫除,对未密闭的生产设施进行密封。针对上述环境违法行为,依据《山东省大气污染防治条例》第七十三条的规定责令该公司改正违法行为,处10万元罚款。	是	责令改正、立案处罚、问责	1.针对该公司未取得建筑企业资质违法生产的问题,责令该企业限期改正,没收违法所得1万元,并处5万元罚款。同时,对该公司采取了断电措施,整改未完成前不得恢复生产。2.针对部分生产设施未密闭的问题,责令该公司改正违法行为,处10万元罚款。截至8月25日,该公司积尘清理、生产设施密闭等现场整改已完成。3.对2名责任人进行了约谈。	诫勉谈话1人