## 中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十批)

. L.		小水自水和	~, LL	1/1/1	3分件从10岁午1以17次20目20次	4,	'I IR		-   3161
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
13	2441	威海市文登区天福路174号峰台小区,楼前路面被破坏,下雨天有污水堆积;楼下韩泊雅洗浴会馆,偷采地下水,使用锅炉,产生刺鼻气味、噪音。	威海市	水、大气、噪声	1.小区存在污水和路面破损现象,加上前段时间城区连续强降雨、雨量灌入较大,小区内个别污水井盖破损且有碎石等杂物随雨水流入污水井中,导致污水排放不及,通污不畅,导致该小区出现雨水混杂外溢,有异味的情况。2.现场发现两处圆形洞口,放入潜水泵取水,该会馆负责人交待是其私自打井,取水用来供韩泊雅洗浴会馆使用。3.经查,洗浴中心锅炉为燃气锅炉,属于清洁能源,符合相关要求,现场勘查没有发现异味和噪声问题。	是	责令改正、 立案处罚	1.天福街道立即组织人员对周边建筑垃圾进行清理,并抓紧疏通下水管道,修复破损路面。截至9月1日,周边建筑垃圾清理和管道疏通工作已完成。2.8月31日下午,由水利部门执法人员依法拆除取水设施,对两口井采取混凝土灌浆方式进拆除取水设施,对两口井采取混凝土灌浆方式进场闭,对该会馆依照《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源管理条例》和《山东省实施《中华人民共和国水法》等法律法规作出行政处罚,追缴非法取用地下水的水资源费和污水处理费,共计10万元。	
14	2442	东营市东营区南二路胜利电厂公寓恒洁洗涤公司,排放污水、刺鼻气味,噪音影响居民生活。	东营市	噪声、水、 大气	1.公司运行产生的污水经集水井、筛网、三级沉淀池等程序处理后,排入胜利发电厂污水管网。2.使用的洗涤液为万恩牌无磷型液体洗涤剂。8月23日,委托检测公司对排水进行检测,检测结果氨氮、COD、PH、SS等各项指标符合相关标准,不存在外排污水超标和刺鼻气味。3.生产车间西侧设有7个排风口,运行时产生噪声;烘干机自带除尘设施,在烘干机排风口周边发现有少量棉絮粉尘,存在粉尘污染问题。	是	责令改正	1.责令企业立即定制环保处理设施,在排风口处安装粉尘收集器和降噪处理装置,9月1日,设备已安装完毕。2.加大对公司的监督管理力度,在降噪音装置及除尘设施正常运行并验收合格前不得生产。	
15	2443	东营市广饶县广饶街道八村南,汽车维修市场,夜间作业,排放噪音、油污、漆雾、刺鼻气味,影响居民生活。	东营市	噪声、大气	1.广饶县金鑫机车市场遇需紧急维修车辆时才会夜间作业。2.车辆进出、钣金和补胎作业存在噪音污染,经检测,噪音不超标。3.汽车维修过程中会有少量油污散落地面,未及时清理、造成部分地面油污。4.大型车辆露天喷漆作业存在排放漆雾现象。5.喷漆作业、轮胎修补、车辆维修过程产生异味,通过感官感受,有油污、喷漆异味。	是	责令改正	1.开展机车市场维修业户专项综合整治,规范营业时间,严禁夜间作业,禁止露天喷漆等行为。2.9月底前对汽修喷涂行业全面进行摸底建档,10月底前全面实施VOCs污染治理,配套建设污染防治设施,对无污染防治设施或防治设施不可正常运行的,实施停产整治。3.督促经营业主及时清理垃圾、油污,规范户外物品摆放。	
16	2445	滨州市沾化区富源街道马家村南 养猪场,污水直排灌溉水渠、排放刺鼻 臭味,政府未彻底清理。	滨州市	水	1.举报反映的马家村南养猪场,育有生猪370头,该位置不属于禁养区,但距离周围住户较近,养殖过程中产生恶臭气味。2.经过富源街道办事处做养殖户思想工作、该养殖户同意将该养殖场关闭。9月1日,该养殖场所有生猪已全部外卖售尽,养殖现场的粪便、污水已全部清理完毕,现场环境影响已消除。	是	关停取缔	已对该养殖场进行关闭,对养殖现场进行了清理。	
17	2446	烟台市芝罘区凤凰台,早市排放刺鼻气味,噪声扰民严重,影响居民生活。	烟台市	大气、噪声	凤凰台早市是凤凰台农贸市场,现场有异味,主要原因是海鲜摊位将海鲜废弃物丢弃在附近的排水沟,造成排水沟阻塞,产生异味。所反映的噪声扰民问题,主要是进出早市的车辆及市场商贩的叫卖声。	是	责令改正	8月31日,市场排水沟已畅通,残存垃圾已清运,异味得到消除,环境清理整治完毕。凤凰台街道办事处城管中队队员及物业公司工作人员分别于9月1日、2日6时对进出市场车辆进行引导,禁止车辆鸣笛、引导有序出入。对经营商贩进行劝导,禁用扩音喇叭,文明经营、规范经营,对于外摊经营、占道经营予以取缔。	
18	2448	前期反映潍坊寿光市餐厨垃圾和 地沟油处理问题(受理编号817-77)。举 报人对处理结果不满意:1.调查结果与 实际情况不符,寿光圣润化工经营范围 没有涉及收集餐厨垃圾和地沟油,寿光 环卫部门也没有与该厂签订委托协议。 2.该企业每年收购地沟油1000-2000吨, 但检查部门只查了88吨。3.圣润化工没 有合法资质,属于非法经营。	潍坊市	其他	1.寿光圣润化工公司的营业执照中经营范围明确包括生产销售360t/a餐饮废弃物、废弃动物油脂回收循环利用等内容。根据国办发[2010]36号文件,2010年10月,寿光市住建局环卫处委托该公司对寿光市餐厨垃圾(地沟油)进行处理,并已经签订了协议书。2.协议约定只对地沟油进行收集运输处理,经调查未发现有购买地沟油现象。近年来该公司将收集的1700吨地沟油提炼制成粗质油313吨(地沟油含水含油量不等,提炼比例在10%-25%左右),现库存224吨,售出88.84吨。该"88吨"是销售给唐山金利海生物柴油股份有限公司的粗质油脂数量,表明流向明确。实际还有库存224吨。3.该公司持有寿光市市场监督管理局颁发的营业执照,360t/a餐饮废弃物回收循环利用项目营业执照,环评手续齐全,并与寿光市环卫处签订协议,是合法的经营。4.9月1日,再次组织对该公司进行了现场检查,现场封条完好,未发现有生产迹象,同时部分产品已清除,周边无异味。	是	其他	1.该公司已经列人寿光市人民政府关停名单,文家街道办事处于2017年7月对项目进行了断电,并在车间门口张贴了封条。2.按照《山东省餐厨废弃物管理办法》的规定,根据"面向社会寻找有收集,运输、处理资质的企业"的整改要求,寿光市住建局环卫处与寿光环卫集团、潍坊市金信达公司已经签订了《餐厨废弃物、废弃油脂收集运输处置协议》,并开始组织实施。	
19	2450	青岛市城阳区上马街道侯家社区 木器加工厂,噪声,粉尘污染严重,影响 居民生活。前期停产现在偷着作业。	青岛市	噪声、大气	1.城阳区上马街道侯家社区木器加工厂为城阳区欣雅木器加工部,位于侯家社区北,主要从事木器制作加工。2.经现场调查,企业加工产生的粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放,生产时开窗,生产设备无降噪措施。3.8月31日现场检查时企业处于停产状态,但有生产加工的迹象。	是	关停取缔	1.8月31日,城阳环保分局对该加工部下达了 《责令改正环境违法行为决定书》,责令停止生 产。2.9月1日上午侯家社区已对其进行断电。城阳 环保分局联合上马街道对其关停取缔,生产设备 已于9月5日拆除完毕。	
20	2455	临沂市经济技术开发区梅家埠街 道办事处建设村,刘某某和陈某某两家 养殖场,污水直排村里水沟,污染环境。	临沂市	7K	1.刘某香和陈某奎养殖场位于建设村,均在限养区内。陈某奎养殖场于2016年10月建成了32 m³三级沉淀池,刘某香未建设沉淀池;2017年8月13日,经济开发区畜禽养殖污染整治督导中,发现刘某香和陈某奎2家养殖场存在畜禽粪污处理设施不完善,污水外排现象,梅家埠街道立即对2家养殖场下达了《限养区养殖场(户)畜禽养殖污染整治通知书》。陈某奎于2017年8月27日完成30m°储粪场建设,做到了雨污分离。刘某香养殖场于2017年8月20日建成20m°的沉淀池.8月29日建设完成12m°储粪场,做到了雨污分流。2家养殖场都已经整改完成。2.2家养殖场整改后污水全部排人沉淀池,未外排。陈某奎养殖场堆粪场南侧水渠、刘某香养殖场南侧水沟的养殖污水,为整改前排放,未及时予以清理。	是	责令改正	8月31日下午,街道办事处组织人员对刘某香养殖场院外水沟和陈某奎养殖场堆粪场南侧水渠进行彻底清理,9月1日下午5点前已清理完毕。	
21	2456	青岛市朝阳区城阳街道西城汇社 区青岛亚坦文具有限公司,污水部分直 排厂房南面树林,部分通过暗管排到墨 水河,臭气熏天,严重影响居民生活。	青岛市	水	青岛亚坦文具有限公司位于城阳街道西城汇社区,主要从事修正液加工生产。2010年8月6日办理环评审批,2010年11月25日通过验收。无生产废水产生,生活污水进入厂区北侧市政管网进入即墨污水处理厂。1、经查,该公司院内污水管道堵塞,生活污水冒溢进入院内雨水管道,流入公司南侧墙外自然沟,部分淌到南侧树林中。8月31日城阳环保分局监测站对其外排废水进行现场取样,检测结果超标。2.现场排查该厂区南墙外无暗管,在墨水河西岸也未发现污水直排口。3.现场检查时未闻到刺鼻或恶臭气味。	是	停产整治、 立案处罚	1.城阳街道办事处督促青岛亚坦文具有限公司于2017年9月5日前疏通污水管道,未疏通污水管道前,不得生产。已完成。2.对该公司的超标排放违法行为,城阳环保分局下达了《责令改正违法行为决定书》,拟处罚款900元。3.城阳环保分局加大对城阳街道西城汇工业园区内企业的巡查监管力度,确保达标排放。	
22	2457	临沂市罗庄区褚墩镇梁庄村南山上,挖山盗石破坏生态,被国土资源局制止后,被破碎的石头未进行覆盖,有扬尘污染。	临沂市	水	2017年8月2日,接到群众举报,罗庄国土分局在褚墩镇梁庄村南山上制止一起取土行为,系梁庄村支两委取土垫高梁庄小学地基。现场未发现其他取土采石现象。现场发现山上部分土石处于裸露状态,易产生扬尘。	是	其他	1.责成罗庄国土分局、褚墩镇加大巡查监管力度,严禁任何单位和个人非法开采,并对违法采石行为进行严厉打击。2.对裸露渣土已进行覆盖。	
23	2458	滨州市邹平县好生镇蒙四村南,华盛房地产公司南邻、好生镇二槐工业园高速铁路下面,有两家塑料厂,无手续。两家企业24小时作业,排放刺鼻气味,污染环境。	滨州市	大气、其他	1. 邹平县好生华诚包装厂, 年产500吨包装箱项目, 环评审批手续齐全, 并已通过竣工环保验收。该公司自八月份因市场原因未生产, 现场无异味。目前该公司虽已按照环评要求采取了安装排风扇等加强通风的措施,但目前已不符合VOCs治理的要求。2. 邹平县好生铭霖包装制品厂, 主要从事泡沫制品的生产。该厂未办理环保手续, 无污染防治设施, 属"散乱污"企业。	是	责令改正、 关停取缔	对华诚包装断电,停产整治,经专家评审合格后方可开工生产;对铭霖包装按"两断三清"标准拆除取缔。	
24	2459	菏泽市牡丹区中华路万家新城小区3期工程,工地夜间通宵浇筑水泥、清晨装卸铁管,噪声扰民。向12345多次反映未得到解决。	菏泽市	噪声	1.群众反映的菏泽市牡丹区中华路万家新城小区3期工程,位于牡丹区中华路北、青年路西,该小区6#、7# 楼主体正在施工。存在施工工地夜间浇筑水泥、清晨装卸铁管情况,嗓音扰民。2.经查询,菏泽市城市管理局、 牡丹区以前未接到相关投诉。	是	责令改正	菏泽市城市管理局牡丹区大队对万家新城小区3期工程承包公司浙江八汇建筑有限公司负责人进行了约谈,并签订了《保证书》,要求该公司合理安排施工时间,停止夜间浇筑水泥、清晨装卸铁管,避免噪声扰民。目前,该公司已停止了夜间浇筑水泥、清晨装卸铁管作业,噪音污染已消除。	
25	2460	东营市环保局对山东省督察组查 处的问题只进行了罚款未进行整改。中 央督察组来了之后应付检查令企业暂 时停产。	东营市	其他	1.省环保督察期间,东营市受理涉及举报案件336件。2.接到省环保督察交办件后,对交办案件逐一现场查看,针对问题的整改提出了指导性意见。3.对省环保督察交办的案件进行"回头看",对整改情况进行了现场核查。截至2017年8月11日,省环保督察交办案件全部整改到位。	否			
26	2461	临沂市沂水县许家湖镇庐山工业园精细化工园区,大量污水通过雨水管网最终流入沂河,有刺鼻恶臭味,对土壤、水库、河流造成污染。	临沂市	水、土壤	1.该精细化工园区已建成企业8家,其中涉水企业7家。园区按照"雨污分流、清污分流"的标准要求配套建设了雨污管网,其中,已建成雨水管网2600米,污水管网1290米,雨水汇入沂河,污水通过泵站提升至污水主干管进入临沂润达水务有限公司进行处理。2.8月29日11时,县住建局在对精细化工园区排水设施进行例行巡查时,发现污水管道有污水渗出,通过雨水沟流至清水渠。县住建局立即对渗漏点进行了密封,并将情况向庐山化工园区服务局及县环保局进行了通报。县环保局立即对囤积水质进行了检测,其中CODcr278mg/L,超标4.56倍(标准50mg/L),氨氮2.71mg/L(标准5mg/L),未超标。住建局组织人员对积水进行分段拦截,并将囤积处积水全部抽入污水管网。8月29日15时,完成对囤积区污水收集处理。3.举报人反映的水库为园区下游利用拦河坝蓄水的沟渠(容积约3000m³)。8月19日15时,清水渠水质目测清澈,无刺鼻恶臭味。山东君成环境检测,有水渠的为清水渠内的土壤,沂河断面贾家庄闸、斜午闸、南王庄桥3处断面河水,分别进行分批次取样检测,清水渠的土壤检测数据符合(土壤环境质量标准)(GB15618-1995) I 类标准,沂河断面水质检测数据符合(地表水环境质量标准)(GB16818-1995) I 类标准,沂河断面水质检测数据符合(地表水环境质量标准)(GB16818-1995) I 类标准,沂河断面水质检测数据符合(地表水环境质量标准)(GB16818-1995) I 类标准,沂河断面水质检测数据符合(地东水环境质量标准)(GB16818-1995) I 类标准,近时能加速位置,	是	其他	1.加大雨污管网巡查力度。县住建局及庐山 化工园区服务局加大对园区污水管网、雨水管网 巡查力度,不定期对管网进行检测,发现环境安 全隐患,第一时间采取有效措施,确保园区雨污 管网运行正常。2.加大监督检查力度。县环保部门 加强园区环境监管,严格落实环境保护网格化监 管责任,充分发挥智能化监管体系和第三方巡查 机制的作用,确保园区环境安全。	
27	2463	青岛莱西市南墅镇南墅村南1000米(602省道路东),大发有机肥有限公司,排放刺鼻气味。莱西市环保局和南墅镇政府相互推诿,多次反映未解决。南墅村德昌煤场西邻,有一家蛋鸡养殖场,排放刺鼻气味,严重影响居民生活。	青岛市	大气、水	1.经现场核查,大发有机肥有限公司实为青岛大发有机肥厂,位于莱西市南墅镇南宋村东,距离最近的村庄1000米,该企业主要以鸡粪为原料,从事有机肥生产和销售,未经环保部门审批。该厂在鸡粪人场时使用塑料布进行覆盖,但车辆外粘有鸡粪造成臭气产生;搅拌、发酵工序虽在密闭室内进行,但在车辆进出时,会将室内的恶臭气体排出;露天堆放的18个二次发酵堆,虽用塑料布进行封盖,但封闭不严造成发酵过程中的气味散发。2.经核查,信访人曾反映过该问题,因该项目未经环保部门审批,在7月16日对该厂下达停产通知,要求该厂将搅拌、发酵车间内的主要生产设备进行拆除,并由当地政府在该厂的车间门口粘贴封条。目前该厂已停产,但车间外仍有已发酵好的发酵堆。3.经查,蛋鸡养殖场位于莱西市南墅镇南墅村东,距离最近的村庄200米,共有鸡舍4个,现存栏量1.6万只,该养殖场达到规模养殖标准,未经环保部门审批,所在区域为适养区,该养鸡场建有鸡粪池,定期外运清理,8月28日该养鸡场在外运鸡粪途中因道路泥泞导致翻车,撒落的鸡粪未及时清理,有恶臭气体产生。	是	责令改正、 立案处罚、 限制生产	1.对青岛大发有机肥厂露天封存的已发酵产品及土地,9月2日已清理、复耕完毕。莱西市环境保护局对该厂环境违法行为已立案调查,拟处罚款1万元。2.要求该养殖场对撒落的鸡粪全面清除,在8月31日已清理完毕。要求该养殖场减少养殖数量,控制在规模养殖标准以下,建设污水沉淀池和粪便堆积发酵棚,现已建成。莱西市环境保护局对该场环境违法行为,已立案调查拟处罚款1万元。	
28	2464	前期反映"淄博市张店区马尚镇张店恒生城市花园小区饭店油烟问题",网上公示处理结果为停业整顿,举报人对该结果不满意,要求取缔。	淄博市	其他	1.前期交办件第817-120、1470、1590号反映的均是恒生城市花园小区饭店油烟问题。2.问题涉及的餐饮店共 10家,依据(大气污染防治法)的规定,已责令老味道、闫麻子、小木屋3家餐饮店依法取缔,其余7家停业整改。	是	责令改正	1.责令停业整改的7家餐饮店完善相关手续, 达到标准,待验收合格后方可营业。2.加强巡查, 杜绝油烟、噪音扰民问题。	
29	2465	临沂市河东区桃园街与孝友路交 叉口颐兴园小区附近的垃圾处理站,排 放刺鼻气味,影响居民生活,向12345反 映过未处理,建议搬迁或停用。	临沂市	大气	1.该垃圾处理站是河东区颐兴园小区的配套设施,由小区物业负责管理,其日常垃圾清运及保洁清洗比较规范,但在垃圾转运过程中会产生气味。2.接到12345举报后,河东区九曲街道办事处多次组织人员现场检查,均发现该站运行正常。	是	责令改正	河东区九曲街道办事处将加大对该垃圾处 理站的日常监管力度,确保规范运行,让群众满 意。	
30	2466	日照市莒县刘家官庄镇,镇政府要求8月31日全镇所有养殖场,无论是否是在禁养区,全部关停,举报人认为政府"一刀切"的做法不合理。	日照市	其他	群众反映的莒县刘家官庄镇实为刘官庄镇,位于莒县县城南5公里。全镇现有171个畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。为贯彻落实各级关于防治畜禽养殖污染的政策精神,改善生态环境质量,莒县政府制定了《莒县畜禽养殖"三区"划定方案》(莒政办发〔2017〕19号),自2017年7月份开始在全县开展畜禽养殖专项整治行动。专项禽养殖"三区"(营养区、控养区、适养区)划定,分类实施,严禁搞"一刀切"。针对禁养区内的养殖场(小区)和养殖专业户,根据污染程度、养殖品种,分别明确关停,拆除时限,确保2017年底前禁养区内畜禽养殖场(小区)和养殖专业户全部关闭,搬迁或转产。刘官庄镇171个畜禽养殖场(小区)和养殖专业户中有154个位于禁养区内,镇政府充分考虑畜禽品种及生长出栏周期等因素,积极稳妥推进禁养区内的养殖场关闭工作。根据养殖实际,2017年8月14日—17日,镇政府对禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户下达了《养殖场关闭通知书》,要求各养殖户8月31日前自行关闭或转产,关闭或转产后严禁复养。同时,加强对未关闭或转产养殖场的巡查和监管,确保本批畜禽出栏后不再新上。目前,154个畜禽养殖场(小区)和养殖专业户已关闭92个。8月31日,检查人员经人户调查,刘官庄镇政府未对控养区和适养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户下达关闭通知。	否			
31	2469	济南市历城区敬德街555号恒大名都小区原活动中心"大唐酒店",排放噪音、油烟,影响居民生活。	济南市	噪声、油烟	1.大唐酒店所在建筑共4层,有《工商营业执照》、《卫生许可证》、《餐饮服务许可证》、《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》、《建设项目环境影响登记表》、《油烟净化设备检测报告》、《中国环境保护产品认证证书》。有专用烟道,油烟净化设施能够正常使用。2.经排查,该酒店建筑距最近的居民楼约20米,噪音源为楼顶空调外机。	是	责令改正	1.9月3日,该酒店已设置四面隔音板,降低噪音。2.该店已自行委托第三方进行油烟、噪声检测,检测结果符合标准。3.历城区环保局、城管执法局、食药局、消防等部门加强检查、监测,发现违法行为,立即查处。	
32	2471	淄博市张店区北京路和公园北路交叉口曦园小区南30米,烟草局办公楼(挂牌为"房镇镇政府")东侧楼顶,安装中央空调和冷凝机,噪音扰民严重,影响居民生活。	淄博市	噪声	此件与第十八批2149号转办件系同一问题。中央空调和冷凝机位于天乙村办公楼7楼楼顶,2013年6月建成,每年6—9月使用,运行中有噪音产生。	是	责令改正	责成天乙村将中央空调运行时间调整为8时 -19时运行,并安装隔音板,避免噪音扰民。	