

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
93	2564	临沂市沂水县高桥镇碑石岭村,多家养殖场,排放刺鼻气味,粪便乱堆乱放,下雨时粪便污染地下水。向环保部门反映多次未处理。	临沂市	大气、水	1.碑石岭村共有5家养殖户,全部在养。分别是:王某刚养兔户,王某祥养羊户,邹某友养牛户,程某养牛户,王某全养牛户。以上5家养殖户,均处于限养区。2.上述5家散养户粪污未及时清运,养殖区域周围存在异味。3.王某刚养兔户,王某祥养羊户均有固定粪便堆放场所,未发现乱堆乱放问题;邹某友养牛户,程某养牛户,王某全养牛户路边饲喂,牛粪堆放在路边。高桥镇党委政府委托山东元通检测有限公司对距离3处养牛散养户临近的水井(全村采用深水井净化处理后集中供水,该检测水井供农业用水)水质情况进行了抽样检测,其中,高锰酸钾指数、亚硝酸盐、氨氮符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93) I 类标准,硝酸盐符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-93) V 类标准,超标。4.今年以来,沂水县环保局、高桥镇环保办未接到相关举报电话或来信。	是	责令改正	8月31日,高桥镇政府要求上述5家散养户加强日常管理,目前已清运粪污,异味减轻;要求3家养牛散养户禁止在路边饲喂,目前3家已进行圈养;镇党委政府委托第三方分析硝酸盐超标的原因,制定治理方案,并组织实施。	
94	2565	德州市临邑县恒源街道西三里河村通燕家村的公路路西胡同第一个大门院内(燕家超市南100米老邢快餐北50米)无名作坊,有12个铁罐,洗罐污水直排院内,有刺鼻气味。	德州市	水	1.此院属于恒源街道东三里河村闲置院落,非举报人反映的“西三里河村”,当事人(李某某)平时用于停放车辆。2.经调查了解并询问当事人(李某某),2014年初,当事人在院内建12个铁罐,存放柴油销售,在建设完成,工商营业执照还未完全办理完成时,由于市场不景气等原因,当事人就不再经营,铁罐一直闲置,且全为空罐。因此,该经营场所不合法。3.当事人已于8月23日(信访举报前)在县环保局与恒源街道工作人员的全程监督下,将12个贮罐整体出售,现场尚存12个存放油罐的土基,但该院内未发现洗罐污水,未闻到刺鼻气味。	是	关停取缔	目前,土基已平整,场地已清理完毕。	
95	2566	济宁曲阜市时庄街道办事处孟林村北50米,村委委员开设的养鸡场,排放刺鼻气味,鸡粪露天堆放,仅用黄土覆盖,一直未清理,距离水源很近,严重影响居民生活。举报多次未处理。	济宁市	大气、水	1.举报反映的孟林村养鸡场由孟林村村委委员刘某经营。该养殖场位于时庄街道孟林村北50米处,始建于1987年,目前存栏蛋鸡9000只。该养殖场位于控制养殖区范围内。该养殖户北、东、西方向均为庄稼地,南侧隔路与孟林村相邻。2.经查,2017年8月17日,养殖户刘某将墙外西侧堆放的鸡粪进行了清理,覆盖了新土,准备进行绿化。该养殖户采用自动刮粪机清理鸡舍内粪便,配套建设了沉淀池、沼气池等粪污处理设施,没有外排污水现象。粪污全部通过专用罐车运送到邻村大型沼气工程生产沼气,做到了及时清运。3.8月31日,曲阜市畜牧兽医局、时庄街道办事处进行了现场调查,未发现鸡粪露天堆放问题,但该养鸡场雨污分流不彻底,有轻微气味。4.经实地测量,孟林村饮水井到刘某鸡舍间的距离为276.6米,符合《山东省农村供水管理办法》中100米以外的要求。2017年9月1日,时庄街道孟林村委托曲阜市疾病预防控制中心抽取孟林村饮用水水井水样,检测28项指标全部合格。5.关于多次举报未处理的问题,曲阜市时庄街道办事处曾于2017年8月16日、8月28日接到群众举报,时庄街道及时进行了处理。	是	责令改正	1.曲阜市政府责令曲阜市畜牧兽医局、时庄街道办事处督促指导该养殖户按照《济宁市畜禽养殖业污染防治工作守则》,对养殖场进行规范整治。2.曲阜市畜牧兽医局组织专家技术人员,严格标准和操作流程,督促、指导该养殖户做到粪污处理日产日清、消毒灭源,病死鸡无害化处理等工作。时庄街道办事处督促该养殖户严格控制养殖数量,建设雨污分离系统,对粪污日产日清,9月20日前完成。3.2017年9月1日,时庄街道办事处和孟林村村委对孟林村部分村民进行了走访,将采取的措施和计划向村民进行了介绍,被走访村民表示满意。	
96	2567	淄博市桓台县索镇镇河崖头村,钰颖炉业有限公司,1个月之前该厂已停产注销,设备已拆除变卖,拆除时环保局有记录。8月28号,镇环保所通知该厂被举报,并让该厂负责人交10万块钱罚款,否则就拘留。举报人认为不合理。	淄博市	其他	钰颖炉业实为淄博钰颖采暖设备有限公司,2017年6月,被列为“散乱污”企业,责令其立即停产。2017年7月9日,检查时发现,企业正在违法生产,且焊接工序未使用烟气收集设施,对此,索镇镇政府对该企业实施了关停取缔;环保部门对该企业处以10万元罚款,并移交公安机关;公安机关对企业负责人作出行政拘留5日的处罚决定,以上均依法处置,不存在不合理问题。	否			
97	2568	威海乳山市连云港路16号,芝元食品有限公司,污水直排,河水受到污染,影响饮用水水质。	威海市	水	该公司生产废水主要是用于清洗蔬菜和冲刷蔬菜加工车间地面的冲洗废水,年产生量约1000方,冲洗废水中主要含少量泥沙及碎菜叶等悬浮物,该公司在车间内污水槽内安装了多道过滤网,同时在厂区排放口处建设了多级污水沉淀池,碎菜叶和泥沙经多级过滤和沉淀后全部进入城市污水管网,最终进入污水处理厂集中处理。该公司安排专人每天对车间内的过滤网进行清理保养,同时指定专人对沉淀池进行不定时的巡查,发现问题及时解决。从该公司委托的第三方(山东天弘质量检验中心有限公司)提供的检测报告显示,生产废水能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》B等级规定的接纳标准。该公司厂区周边没有河流,企业污水全部进入城市污水管网,不存在污染河水情况,不影响饮用水水质。	否			
98	2570	聊城市东昌府区兴华西路乐园小区1号楼“齐鲁名吃热羊肚”店,凌晨4-5点,13-14点,该店风机和炉子排放噪声扰民,有刺鼻气味,向执法局反映多次未解决。	聊城市	噪声、大气	经查,举报人反映的齐鲁名吃热羊肚店为临街商铺,有营业执照及相关手续。2017年6月30日,聊城市城市管理局曾接到举报,反映该饭店的排风机和炉具均存在噪声污染,且散发刺鼻气味。行政执法支队东昌大队于7月2日现场调查,查明情况后对该店下达了《责令改正通知书》,限期3天整改完毕,当事人表示立即整改,对厨房风机安装了防风罩,排风烟因在原有的一部油烟净化设备的基础上,又加装了两部油烟净化设施,并于7月5日整改完毕,因该店不炒菜,只熬汤,已符合环保要求。9月1日,执法人员再次到达该店,对可能影响到的楼上四户居民进行了取证调查,四户居民证实,近期该店没有排放噪声扰民,没有刺鼻气味。	否			
99	2572	青岛市市北区嘉定路16号保利小区对面,海运泽广告装饰公司,加工制作铁架子,搬运铁具的金属撞击声和电锯切割声扰民,烧电气焊的火星存在安全隐患。	青岛市	噪声	8月24日,市北区四方街道办事处曾接到关于海运泽广告装饰公司违法经营的投诉,经调查核实,海运泽广告装饰公司确存在占道加工制作广告铁架,烧电气焊以及私搭乱建仓库等违法经营行为。四方街道办事处于当日对该公司下达了《责令限期改正通知书》,对私搭乱建的仓库进行了拆除。并于8月28日下达了《行政处罚听证告知书》,责令该公司立即改正违法行为,并处罚金1000元。2017年8月31日下午,接到中央环境保护督察组举报受理转办件后,再次到现场进行核实,该公司门口堆放的广告建材已清理完毕,无违法经营行为。	是	其他	目前该广告公司已停业整顿,信访人反映的问题已得到根本解决。	
100	2575	烟台市福山区沈海高速南,福海门小区北有一条雨污合流污水沟直通夹河,离居民区太近,有刺鼻气味,污染水源。	烟台市	水、噪声、大气	1.举报人所指河道为福山区城区北部排水渠道。该渠道西起奇泉路,东至永福园路,往东连接夹河。福海路以西为暗渠,福海路以东为明渠。福海路以西的城市管网雨污分流不彻底,雨季遭遇强降雨时,雨水混合部分污水溢流至东段明渠。2.因明渠中雨水混合了部分污水,有异味,对附近的福海门小区有一定影响。3.福山区在明渠的福海路东侧、永福园路东侧分别设置拦截装置,将混流水截流至城区污水主管网后进入烟台市套子湾污水处理厂,且问题反映的区域不在水源地区范围,不存在污染水源问题。	是	责令改正	加紧实施2017年4月启动的福海路以西城市管网雨污分流改造项目,2017年底前完成。同时改进排污方式,设置加压泵站,将原来的重力自流变为加压强排,将污水排至套子湾污水处理厂,2018年6月完成。	
101	2575	菏泽市巨野县龙堽镇李集东村,李东卫生室往南100米,有家花生脱壳小作坊,机器噪声扰民,粉尘污染严重,影响居民生活。	菏泽市	大气、噪声	1.群众反映的菏泽市巨野县龙堽镇李集东村花生脱壳小作坊,负责人为李某某,2016年8月购置了2台二手脱壳机用于生产,2016年9月至10月花生收获季节生产了2个月,未配套建设粉尘、噪声防治设施,粉尘、噪声扰民。2.因该花生脱壳小作坊属于“散乱污”企业,2017年6月23日,巨野县龙堽镇政府对该作坊进行了取缔。9月1日,巨野县环保局、巨野县龙堽镇政府联合对该作坊进行检查,发现该作坊院内无原料、产品堆放,生产设备已拆除。	否			
102	2577	青岛即墨市环秀街道办事处南叫村砖厂,占用农田200亩,离居民区太近,排放灰尘、烟尘、刺鼻气味,严重破坏耕地庄稼。现因督察组入驻暂停生产。	青岛市	大气、土壤	1.经查,信访人反映的砖厂名称为即墨市东叫建材厂,该企业位于即墨市环秀街道办事处东叫埠村,主要生产设备地窖1座,制砖流水线1条,年生产页岩砖3000万块。砖厂一般每年5月份开始生产,到11月份天气转冷就停工。该企业有工商营业执照,正在办理环评手续。因其存在未批先建行为,即墨市环保局7月20日对其下达《行政处罚听证告知书》,7月31日下达《行政处罚决定书》,对其进行了行政处罚并责令停止生产。目前该企业处于停产状态。2.经现场核实,该砖厂土地为建设用地,砖窑离居民约300米,正常生产期间会产生灰尘和烟尘,对环境有一定的影响。	是	停产整治	督促该企业尽快办理环保手续,完善污染防治设施,杜绝粉尘、噪声扰民行为,目前厂内料场已覆盖,主要道路已硬化,并购置了洒水车不定期进行洒水。即墨市要求环秀街道办事处加强对该企业的监管,发现违法行为,立即依法处理。	
103	2578	临沂市兰山区柳青街道滨河阳光小区B区37、38号楼楼下,多家餐馆,油烟直排,噪声扰民,餐厨垃圾直接排入下水道,污染环境。	临沂市	油烟、噪声、垃圾	1.群众反映的兰山区柳青街道滨河阳光小区B区37、38号楼,楼下共有12家餐馆,分别为:大西北牛肉拉面、家多福水饺、鬻肉米饭、宁宇快餐、营丰烩面、程茗快餐、太和牛肉板面、海头湾、巷子深、八一水饺园、风铃饺子、尚青羊。其中,大西北牛肉拉面因经营不善已停业一个月;家多福水饺店使用电锅煮水饺,无油烟及噪声;其余正常营业的10家餐馆均安装并正常使用油烟净化设备,未发现油烟直排现象。2.B区37号楼一楼共7家餐馆,正常营业的6家,二楼及其以上为居民居住。餐饮行为使周围居民受到环境噪声影响,存在扰民现象;B区38号楼共有5家餐馆,该楼为纯商业沿街建筑,楼上及周边无居民居住,不存在噪声扰民问题。3.此处12家餐馆店前有餐厨废弃物收集专用桶,除停业的大西北牛肉拉面饭馆外,其余11家均与临沂中环新能源有限公司签订餐厨废弃物收运处置合同,由该公司及时收运处置。门前下水道处未发现餐厨垃圾油污痕迹,未发现存在餐厨垃圾直排下水道的现象。	是	责令改正、停产整治	1.要求12家餐馆每日严格按照要求检查,使用油烟净化设施,确保无油烟直排。2.对B区37号楼一楼产生噪声污染的5家餐馆,根据《山东省环境噪声污染防治条例》第三十二条规定,下达《责令限期改正违法行为通知书》。依法责令其停业整改,待噪声检测达标后方可进行营业。	
104	2580	青岛市市南区丰田路8号小区6号楼2单元102地下室,开办培训班,噪声扰民严重,有刺鼻气味。向12345反映多次未解决。	青岛市	大气、噪声	信访反映的地址位于市南区丰田路8号际城名苑小区6号楼2单元102室的地下室,经现场核查,该地下室的客厅及三间卧室均设有小课桌,房间内张贴教师辅导宣传材料,被投诉人称自家孩子及周边邻居、朋友的孩子课后在此学习,找老师进行辅导,中午提供午餐,该场所没有办理任何证照。现场约有10名学生正在学习,未发现噪声扰民的情况,也未发现有刺激性气味。	是	其他	要求被举报人清除张贴的各类宣传材料,停止对学生进行课外辅导和提供午餐服务,截至9月2日,已清理完毕。	
105	2581	青岛莱西市姜山镇姜一村,青岛文发塑料机械有限公司、青岛新塔塑料有限公司,法人是村书记兼村主任于某某,加工塑料颗粒,排放污水,污染土壤、地下水,排放刺鼻气味。向12345和政府部门反映多次未解决。	青岛市	水、土壤、大气	1.青岛文发塑料机械有限公司位于莱西市姜山镇姜一村村东,主要从事塑料制品及塑料制品添加剂生产,无环保审批手续,现场检查时该企业处于停产状态,造粒设备已经拆除。该公司塑料颗粒加工时只有循环冷却水,定期补充,生产废水不外排;塑料制品添加剂生产过程中不用水,无生产废水排放。该企业塑料原料在融化、抽丝过程中,有异味产生。2.青岛新塔塑料有限公司,与青岛文发塑料机械有限公司同一厂区,主要从事塑料篷布生产,无环保审批手续,现场检查时该企业处于停产状态。该企业在塑料篷布生产过程中的抽丝、涂膜工序的冷却水全部循环使用不外排,该企业塑料原料在融化、抽丝过程中,有异味产生。3.2017年6月12日、8月30号,分别接到市政务热线转来的举报件后,莱西市环保局监察大队会同姜山镇环保办进行了认真办理,下达了《限期整改通知书》,要求该企业停产整顿,在未取得环保竣工验收以前不得进行生产。	是	责令改正、停产整治、立案处罚	责令两企业继续停止生产,目前,莱西市环境保护局对上述两个企业的“未经环保审批,擅自开工建设”问题已立案查处。9月2日下达《行政处罚告知书》,罚款6万元。	