

## 中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十六批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
159	905-145	潍坊市临朐县城关街道凤凰村张某某伙同政府工作人员曾某某,非法在该村王某某承包的荒山区区域开采矿石,破坏植被。多次向当地政府反映未解决。	潍坊市	生态	开采地点位于王某某承包的荒山,此荒山有一处1985年至1996年期间开采的老矿区。2017年2月,王某某将该处荒山部分转包给程某,3月程某以建设养殖棚的名义在老矿区区域开挖部分石灰石及土石,大约开采4天,面积约130平方米,主要用于垫平进出口道路,另外,违法对外销售开采的石灰石400吨。2017年3月5日,县国土资源局在巡查中发现后,立即对其施工机械进行了扣押,并将土石坑道路进行了封堵。此开采点为老矿区,不存在破坏植被问题。群众反映的凤凰村村民张某某曾在原纸坊乡建材厂开采过建筑石料,该建材厂已于2011年关停,从未到该处进行开采。经调查,城关街道干部曾某某从未伙同他人参与过任何石料厂的开采。也不存在多次向当地政府反映未解决的问题。	是	立案处罚	县国土资源局对程某进行了立案查处,罚款5200元。	
160	905-147	来信人反映威海市环翠区羊亭镇阮家口村有10余处养殖场外排刺鼻异味、污水乱排。	威海市	大气、水	按照《山东省畜禽养殖管理办法》等规定,结合辖区实际,环翠区畜禽养殖划分禁养区、控制养殖区两个区域,该区域位于羊亭镇阮家口村西,不在禁养区范围,属于控制养殖区,养殖区内有专业养殖户10家,共存栏貂、貉等经济动物7000余只。1.关于举报“养殖场外排放刺鼻气味”的问题,经查,现场有一定气味,主要是养殖户比较集中,动物自身体味和粪便挥发性气味混杂导致。2.关于举报“养殖场外污水乱排”的问题,经现场检查,10家养殖专业户均无粪溢流,直排现象,有1户养殖户存在冷冻鱼饲料解冻水外排的问题,对周边环境有一定影响。按照《环翠区畜禽养殖污染专项整治实施方案》要求,今年8月份以来,10家养殖专业户均开展了粪污整治工作,其中5户已配建粪污处理设施,5户正在建设。	是	责令改正	1.责成羊亭镇自9月7日开始,安排环保网格员加强巡查检查,根据巡查实际,不定期喷洒生物除臭剂,减轻异味对周边环境的影响。2.组织羊亭镇、区畜牧局引导利用冷冻鱼饲料喂养的1户改用成品饲料,杜绝解冻水产生;督促剩余5户养殖户加快建设粪污储粪池,确保9月30日前完成。	
161	905-149	栖霞市苏家店镇西山院村沙河有采挖、加工泥沙行为,污染严重,致河水呈白色。	烟台市	水	西山院沙河属于黄水河,该河起源栖霞市寺口镇西南一带,流经马家店、赵格庄、西山院,至苏家店镇荆林埠村人王屋水库。经勘查发现,该段河道内并无采挖、加工泥沙行为,河水清澈见底。下一步栖霞市水务局将继续加大巡视力度,严查查处非法采挖砂石的行为。	否			
162	905-151	威海市经济开发区青岛中路214号“威海盛连塑料有限公司”,粉尘污染严重。	威海市	大气	经现场检查,企业存在塑料颗粒上料仓未完全封闭、无挥发性有机物治理设施等问题。目前,该公司仍处于停产状态,正在联系治理厂家确定设施治理方案,未发现有擅自恢复生产迹象。	是	停产整治	1.环保部门责成企业落实主体责任,加快整改,在未完善环保相关手续,环保污染治理设施未落实到位以前不得恢复生产。2.环保部门和属地将进一步加大监管力度,指导企业加强管理,安装污染治理设施,依法生产经营。2017年10月底前未能完成整改,依法清理取缔。	
163	905-152	龙口市兰高镇逢鲍村南有多家养猪场,外排刺鼻气味,污水外排,污染地下水。	烟台市	大气、水	1.2017年8月29日,兰高镇政府曾组织人员对逢鲍村南500米区域开展排查,未发现养殖场。9月6日,对该村与仪乐李家村之间区域进行了再次排查,未发现养殖场。通过询问兰高镇兽医站和逢鲍村村民,均反映该区域没有养殖场。2.逢鲍村南约300米曾有一处养鸡场,但已于2012年关停停产。9月6日现场检查时,该养鸡场处于闲置状态,现场无养殖粪污残存,未闻及异味。	否			
164	905-153	蓬莱市“画河人民浴池”外排烟尘,有煤烟气味。	烟台市	大气	2016年3月,蓬莱市画河人民浴池已将燃煤锅炉拆除,更换使用0.3 T/h生物质专用锅炉,并安装布袋除尘设施。经现场检查核实,该浴池使用生物质颗粒燃料,布袋除尘设施正常运行。	否			
165	905-154	蓬莱市盟盟板材有限公司外排刺鼻气味。	烟台市	大气	“蓬莱市盟盟板材有限公司”实为“烟台盟盟板材有限公司”。该企业主要产品为防火板。废气主要由烘干及热压工序产生,主要成分为甲醛和酚类。2017年9月7日现场检查时,企业治理设施正常运行。该企业有偶发气味污染问题,未出现刺鼻气味。2017年7月27日烟台鲁东分析测试有限公司,2017年9月7日山东天辰检测技术服务有限公司分别对该企业废气排放口及无组织排放废气进行检测,甲醛和酚类均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。	是	责令改正	蓬莱市环保局已要求该企业加强管理,确保污染治理设施正常运行。为提高污染治理水平,该企业已订购光化学催化氧化尾气净化设备、湿法除醛设备,定于2017年9月25日安装,2017年10月15日正式投入使用。	
166	905-155	蓬莱市东关东街老浦面馆噪声、异味扰民。	烟台市	噪声、大气	老浦面馆主要经营蓬莱小面,中午、晚上不经营。从现场来看,面馆紧邻居民住宅,噪音主要是抽油烟机产生。该面馆在烹制面卤时会产生少量异味。	是	责令改正	该面馆已对抽油烟机增加减震垫,用隔音罩进行降噪;已安装油烟净化装置,烹制面卤时关闭门窗,减少异味排放。	
167	905-156	蓬莱市北大高科药厂夜间机械噪声影响小皂新区4号楼住户休息。	烟台市	噪声	“蓬莱市北大高科药厂”实为“山东北大高科华泰制药有限公司”,该企业位于小皂新区西侧,夜间噪声主要来自排风机电机。排风机电机在生产车间内,产生噪音对外界影响较小。2017年9月6日22时,蓬莱市环境监测站对该厂小皂新区4号楼最近的厂界外进行检测,夜间噪声值41分贝,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求。	是	责令改正	山东北大高科华泰制药有限公司已将生产车间靠近小皂新区一侧排风口封堵完毕,达到进一步降噪的目的。	
168	905-158	蓬莱市村里集镇陈家沟村村内有多个养猪场,污水外排。	烟台市	水	蓬莱市村里集镇陈家沟村村内有养猪场4家,分别为陈某某养猪场、陈某某养猪场、陈某某养猪场和陈某某养猪场。1.陈某某养猪场位于村南,属于限养区,现存栏生猪300余头,建有一个200余立方米的砖混结构封闭式污水池,养殖废水定期清运,免费供给村内果农灌溉使用。2.陈某某养猪场位于村南,属于限养区,现存栏生猪40头,建有1个15立方米的砖混结构沼气池,用于粪污处理,现场无污水外排痕迹。3.陈某某养猪场位于村东,属于限养区,现存栏生猪46头,建有1个20立方米的水泥污水池,养殖废水定期清运,用于周边果园灌溉。未见外排迹象。4.陈某某在村北老房子内养猪,属于限养区,现存栏生猪20头,在院门外建有1个10立方米的封闭式水泥污水池,因养殖废水清运不及时,存在贮满后有少量废水溢流的情况。	是	责令改正	1.陈某某已将污水池内养殖废水清运用于还田,今后将加大养殖废水清运频次,避免废水溢流。2.蓬莱市村里集畜牧兽医工作站将加大技术服务和指导力度,定期进行巡视,杜绝污水外排现象发生。	
169	905-16	济南市高新区山东海天软件学院直排污水,污染环境。多次向相关部门反映,一直未解决。	济南市	水	1.该学院位于经十东路21522号,自2009年开始征地建设,2012年6月部分工程项目完工。后期由于钉子户障碍一直未能解决,所以后续工程(含污水处理系统工程)建设无法再启动。为解决短期污水排放问题,学院建设时配套建设了化粪池,另建设了一个污水集中收集池,用于临时污水处理,但因学院资金缺乏及管理问题(管理人员不稳定),造成管网建设不完善,导致部分污水进入院内一未建设的楼槽。因学院硬件建设未达到高职申报标准,一直未纳入高校统一招生,加之自2011年高校扩招及生源减少等原因,原有的培训业务自2012年后也一直未再招收新生。一直以非学历的各类学生短期培训为主,主要培训形式:为计算机证书考试和中学入学军训。培训时间:入学军训一周,考证培训一个月。培训频率及规模:军训一年一次,每次500人左右,考证培训不定期,每年200人左右。2017年上半年未进行招生培训,目前学校在校教职工共16人。经现场检查,该楼槽内污水面积约20平方米,已大面积干枯,厨房餐厅污水直排院内草地,未排到校外。学院截污工程已基本完成,已建成一座1000立方米的污水收集池。2.该学院2008年办理环评审批手续(济环审(2008)G022号),2009年开工建设,2012年部分建成使用,学校至今未建设完毕,也未正常招生。该单位未落实环评审批意见建设配套污水处理设施。3.8月22日,东区办事处联合环保局对该学院污水排放情况进行了检查,由于当时该学院未有学生培训,未发现排污口排放污水。8月29日开始接收校外学生军训,8月30日高新区环保局对管网排放的污水和坑内的污水进行了采样送检,检测结果分别为:管网污水(化学需氧量241mg/L,氨氮31.8 mg/L)和坑内水(化学需氧量40 mg/L,氨氮6.4 mg/L)(济环监(水)字2017年101号。达标值:化学需氧量45 mg/L,氨氮4.5 mg/L)除坑内水化学需氧量超标外其他均超标,对环境造成一定的影响。4.经调阅12345热线,2017年以来,高新区管委会共接到投诉5次,东区办事处和高新区环保局均按程序进行了处理和回复。	是	立案处罚、责令改正	1.高新区环保局针对该学院未落实环评审批意见建设污水处理设施的违法行为依法立案,处以5万元罚款(环济听告字〔2017〕G048号)。2.责成该学院3日内完成截污工程,排入1000立方米的污水收集池,暂时储存。该学院于9月7日已完成截污工程。3.责成该学院于2017年12月底建设完成污水处理设施,并实现中水全部回用,禁止外排。	
170	905-162	蓬莱市蓬达东苑有家“金红烧烤店”,油烟扰民。	烟台市	油烟	金红烧烤店系驻店经营,净化系统正常使用,排烟系统安装至顶楼,但排烟出口离居民区较近,刮南风时油烟能对居民造成一定的影响。	是	责令改正	金红烧烤店立即对排烟系统的排风口进行抬高,加长后远离居民区,已于2017年9月12日上午整改完毕。	
171	905-164	济南市经济开发区(长清区)南区,归德镇派出所对面路南建筑的最西面,在该处东南方向300米处,有家钢结构厂房,生产时噪声严重扰民。	济南市	噪声、其他	转办件反映的单位是山东及道富机械科技有限公司。该公司从事换热器及干燥设备的加工制造,2016年上半年建成投产,无环评审批手续,产生噪声的主要加工设备有一台切割机、一台卷板机。现场检查时未生产,无法对厂界噪声进行检测。	是	立案处罚、问责	长清区环保局于9月6日向该公司下达了《责令停产通知书》(济长环停字[2017]029号),9月8日对当事人无环评审批手续擅自建成投产的环境违法行为立案查处(济长环罚告字[2017]170号)罚款2万元。	通报批评2人
172	905-165	来信人反映威海市环翠区远遥渔港,有1000多艘渔船停泊,渔民的生活垃圾以及废机油直接倾倒入海,造成海水污染,向威海市长热线打过电话,至今未解决。	威海市	水、其他	1.关于举报“威海远遥渔港有1000多艘渔船停泊”的问题,经查,远遥渔港在休渔期间靠泊的全部渔船仅有500艘左右,渔船作业期间平均每天靠泊的大小渔船仅100到150艘。2.关于举报“渔民生活垃圾及废机油直接倾倒入海,造成海水污染”的问题,经查,远遥渔港内渔船更换机油均在周边渔船维修厂进行,不在码头内更换,不存在废机油直接倾倒入海的情况;渔港内设置了20个垃圾箱,沿码头分段平均放置,专门收集岸上和渔船上的垃圾(包括生活垃圾),由威海远遥渔港有限公司工作人员负责清扫,再由环卫部门定期对岸上进行清运。同时,为保持港区及港池环境,威海远遥渔港公司每天安排2艘垃圾打捞船,4名打捞人员,对港池内塑料瓶等漂浮物进行打捞清理。区海渔局每天安排2名执法队员专门负责渔港内环境监督管理,但在实地调查中发现,港池内靠近码头的个别地方存在矿泉水瓶、啤酒瓶及塑料袋等漂浮物,个别海域漂有油花,经查,漂浮物系渔船作业人员随手投掷导致,油花系个别老旧渔船偶尔滴漏造成,已当场安排打捞船进行了清理。另外,今年5月1日至8月31日休渔期间,港内渔船上基本没有船员生活。9月6日下午,海渔部门委托市海洋渔业检测减灾中心现场采取港池内水样,对水质情况进行检测(除PH值外以下单位为mg/L)。9月7日检测结果显示,6个监测站PH值分别为7.82、7.88、8.07、7.96、8.13、8.21,化学需氧量分别为2.56、2.84、2.10、2.26、1.91、1.20,活性磷酸盐分别为0.0252、0.0282、0.0269、0.0265、0.0185、0.00752,硝酸盐-氮分别为0.225、0.135、0.0497、0.0558、0.0297、0.0257,亚硝酸盐-氮分别为0.0135、0.0368、0.0182、0.0243、0.0165、0.00552,氨-氮分别为0.201、0.173、0.125、0.125、0.193、0.201,石油类分别为0.304、0.499、0.413、0.276、0.151、0.065,符合GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准。3.关于举报“向威海市长热线打过电话,至今未解决”的问题,查阅2016年以来的信访记录,未发现市长热线转办的该信访件,其他渠道也没有发现该信访记录。	是	责令改正	1.责成威海远遥渔港有限公司加强宣传引导,提高渔民环境保护意识;加强对渔船监督管理,发现乱扔垃圾和渔船滴漏油等行为,立即制止并进行严厉处罚;继续安排2艘打捞船、4名打捞人员每天打捞清理港池内漂浮物。2.责成威海远遥渔港有限公司定期开展相关应急演练,确保一旦出现油污污染事件,能够快速有效处置。	
173	905-166	1.淄博市张店区南定镇山东铝业公司门前的猪龙河河水污染严重;2.山东铝业公司鲁中实业公司磨料加工厂(锦绣花城小区对面)每天排放噪声和粉尘,多次投诉无果;3.山东铝业公司和华电公司的粉煤灰灰、赤泥坝扬尘污染严重。	淄博市	大气、水、扬尘、其他	1.山东铝业公司门前猪龙河河段属城市规划区外,沿线污水管网不完善,有生活污水汇入河道,经南部排洪沟进入光大水务(淄博)有限公司二厂厂进行处理,处理达标后再次进入河道。2.山东铝业公司鲁中实业贸易公司化学氧化铝厂年产低氧化铝铝1500吨,环保手续齐全,因市场原因于2017年8月10日停产至今。山东新材料活性氧化铝球生产车间主要生产活性氧化铝球3000吨,曾被投诉噪声及粉尘,于2017年6月停产,现已拆除主要生产设备。3.山东铝业公司粉煤灰堆场、赤泥堆场和华电淄博热电有限公司4处粉煤灰坝,曾因存在扬尘污染问题,被责令整改,目前均已覆盖抑尘网,种植绿色植物抑制扬尘。	是	责令改正	1.2017年12月31日前完成猪龙河东、西两支流的上游雨污分流工程,确保所有污水进入城市污水管网;加强镇村两级河道日常巡查,对排污、倾倒垃圾等问题立即解决;定期清理河道,每年清淤一次,对淤积严重的河段,随时进行清理。2.责成山铝业公司加强管理,严格落实环保要求,杜绝噪声和粉尘污染现象。3.责成山东铝业公司、华电淄博热电有限公司加强管理和巡查,确保粉煤灰灰坝、赤泥堆场的抑尘措施落实到位。	
174	905-168	威海市文登区营镇边的浸锌厂散发气味难闻,污水未有效处理。	威海市	大气、水	文登区没有“营镇”这一行政区划,我们将群众举报的“文登区营镇”理解为文登营镇。当天下午,环保、市场监管等部门组织10多名工作人员,分两组对文登营镇驻地及周边5公里范围进行拉网式摸排,一组排查南七线以北沿街及镇城周边企业,另一组排查南七线以南沿街及镇城周边企业,同时,文登营镇组织各包片、包村干部对辖区内所有村和企业进行细致排查,截至9月7日中午12时,镇区、所有村和企业全部排查完毕,均未发现群众反映的“浸锌厂”。通过工商系统和对文登营镇村内企业名册进行查询,没有发现文登营镇镇区内有使用浸锌工艺从事经营的企业和个体户。由于我们在8月30日接到反映宝利钢结构有限公司问题的第829-65号交办件,该公司有一条热镀锌生产线,距文登营镇直线距离为4.8公里,我们推测群众反映的可能是该公司。该公司已于8月30日被环保部门责令停产整顿,目前正在整改中,热镀锌生产线所在车间已完成封闭,净化沉淀池、酸池负压室已基本建设完成,该公司清洗废水经酸碱中和后达标排放。	是	责令改正	由文登营镇和环保等部门安排工作人员继续对镇区周边分时段摸排巡查,发现存在环境违法问题的,该整改的整改、该处罚的处罚、该关停的关停,始终对各类环境违法行为保持高压监管态势。要求周边各村委加强宣传,引导群众协助监督,如发现类似问题,第一时间上报镇政府进行调查处理,形成齐抓共管、共同监督的良好氛围,不断改善周边环境质量。	
175	905-17	济南市章丘区曹范镇济风村4家粉磨站,1家砼搅拌站,2家机械加工厂,1家小型磨砂厂,2家涂料厂,多家养殖场违法生产经营,污染环境,严重影响附近居民生活。	济南市	其他	1.曹范街道济风村共有4家粉磨站,分别是章丘市裕卓水泥有限公司(济环建管函[2014]427号,济环建[2016]25号)、章丘双峰新型建材有限公司(章环报告表[2016]4号,章环建[2015]27号)、章丘市东裕建材有限公司(章环报告表[2007]24号,章环监(建)字(2008)第10号)、章丘市坤鹏制造有限公司(章环审备字[2016]29号),企业按环评要求均配套完善污染防治设施,经核查近期未生产;2家机械加工企业分别是章丘市源景机械厂、章丘市圣祥机械厂,均已停产,目前正在提升改造,环评手续齐全;在章丘市内;1家小型磨砂厂为章丘市坤鹏制造有限公司,该项目环评手续齐全(章环报告表[2008]14号,章环建[2009]10号),因市场原因自7月下旬以来停产至今;1家砼搅拌站为济南明创混凝土有限公司,该公司2013年因资金问题停产至今,目前该企业正在提升改造,办理环评手续;2家涂料厂,其中一家已列入“散乱污”企业,于2017年5月份已完成取缔,另一家为涂料暂存仓库;经核查济风村无养殖场;2.现场检查时企业厂外道路路况较差,存在扬尘现象。	是	立案处罚、责令改正	1.环保部门已对章丘市源景机械厂、章丘市圣祥机械厂两家企业违法行为立案处罚(济章环罚字[2017]07143号,罚款6万元;济章环罚字[2017]0721号,罚款6.3万元)。2.环保部门对济南明创混凝土有限公司违法行为立案处罚(济章环罚字[2016]1129号,罚款4万元)。3.曹范街道办事处对所有企业的监督,督促未取得环保手续的企业尽快办理环保手续,并按照要求做好整治提升,未取得环保验收之前不得投入正式投产。4.曹范街道办事处责成相关企业加强洒水降尘,避免道路扬尘现象。	