

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
112	831-249	烟台市莱山区新世界百货商城步行街高音喇叭噪声污染;保利商场高音喇叭、夜间施工噪音扰民。	烟台市	噪声	1.万象城步行街及保利商场地处莱山区商业中心,内有商住一体的住宅、中大型广场,人流量大,商铺众多,群体活动丰富。区公安分局现场处置,及时制止不当行为。对于商铺对外播放商品信息引发的投诉和报警,民警到告知业主主对摆在门外的音响立即关停,禁止将音响放在店铺外沿街叫卖;对商铺自带的音响告知其控制好音量不得扰民。2.营业以来,无施工项目,未进行建筑施工。	是	责令改正	1.区公安分局将联合相关部门依法处理噪音扰民的违法行为。2.区环保局24小时值班,出现夜间施工信访,第一时间赶赴现场进行制止和查处,确保夜间无违法施工现象发生。	
113	831-251	烟台招远市辛庄镇西南村明翔食品非法生产,直排污水。	烟台市	水	1.该加工厂实为“烟台明翔食品有限公司”,主要产品为干贝、冷冻扇贝、果蔬等,项目于2010年11月2日经招远市环保局审批,2016年10月21日通过招远市环保局验收。产生的废水为水产品及其清洗废水,日产生量约10m³,企业建设有一座日处理30m³的污水处理设施,废水经处理后,排入滨海科技产业园污水管网。2.该企业正在生产,污水处理设施正在运行。环保执法人员对该企业及周边进行排查,未发现有外排管路和废水外排现象。监测人员对企业排污口提取水样一份,结果显示COD、氨氮、悬浮物均符合《污水排入城镇下水道水质标准》要求。	否			
114	831-256	烟台市牟平区高陵镇于家疃村西北方向公路两旁有晒鸡粪的情况,臭气熏天,下雨时鸡粪水流入高陵水库,污染水质。	烟台市	大气、水	本件为重复投诉,案件调查情况同编号380。8月17日,该处鸡粪晾晒点所有鸡粪已全部清理完毕,清理过程中,对少量与泥土混在一起无法清理的鸡粪进行集中堆放,采用菌种进行发酵去味无害化处理,8月18日处理完毕,现场无明显异味。9月2日现场勘查,该鸡粪晾晒点已被完全取缔,该鸡粪晾晒点距高陵水库超过5千米,且地面无径流,无法流到高陵水库。	是	关停取缔	该鸡粪晾晒点已被取缔。	
115	831-258	前期反映“青岛市市北区永吉路与市北商务区规划25号路交叉口处西南角青岛康康实业公司违章建设房屋,该处堆有土堆,扬尘污染严重”的问题(受理编号:827-14),举报人对处理结果不满意,现在区里相关部门仅用绿纱网覆盖在土堆上,刮风时,尘土飞扬。	青岛市	扬尘、其他	9月2日经现场检查,确认施工方已拆除部分违建顶盖,同时已按照施工规范建立了围挡,并对裸露土堆进行了全面覆盖,覆盖面积约1000平方米。	是	其他	市北区政府要求施工单位加快实施违建拆除,进一步完善工地围挡,加强施工管理,除作业面外,其他区域加强绿网覆盖,严格控制施工扬尘。	
116	831-259	青岛平度市东阁街道郭家疃村“三宝小厨房”饭店,油烟、噪声污染严重,多次向有关部门反映,均未解决。	青岛市	油烟、噪声	1.平度市东阁街道郭家疃村“三宝小厨房”饭店,主要从事快餐服务,位于平度市赣州路667号、郭家疃小区西侧。2.信访人自2017年7月27日以来,多次向平度市政务热线反映投诉。平度市综合行政执法局执法人员多次到该店实地查看。7月30日,督促该饭店安装了油烟净化设施;8月18日,又对其下达《责令限期改正通知书》,责令该饭店对噪音扰民问题进行整改。3.2017年7月30日,该饭店安装了油烟净化设施,对烹饪中产生的油烟进行净化,噪音来源于室内就餐喧哗,厨房风机工作产生的噪音,8月29日,平度市环境监测站对该店噪音情况进行检测,结果显示该饭店风机噪音超标。	是	责令改正、立案处罚	1.执法人员要求该饭店负责人加强对顾客就餐时大声喧哗的劝阻,并对部分窗户进行封闭。2.对该饭店风机噪音超标问题,平度市综合行政执法局依法责令整改并予以罚款5000元。	
117	831-260	青岛市崂山区中韩街道刘家下庄松机械加工厂,噪声污染严重,喷漆气味刺鼻,多次举报都无果。	青岛市	噪声、大气、其他	1.青岛崂松机械有限公司,位于青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区,该公司已在青岛市城阳区办理了新的营业执照,注册名称为青岛高驰机械有限公司,法定代表人为同一人,5月份已经环保部门验收。9月2日现场检查时正在搬迁,部分厂房已空,原址将作为仓库使用。9月4日再次现场检查,设备已全部搬离。2.崂山环保分局于2017年9月2日对该企业厂界进行了噪声监测,厂界噪声符合Ⅰ类区噪声排放标准。但距离周边村民住房较近,对居民有一定影响。3.现场检查,该公司以前有喷漆工艺,崂山环保分局曾对其露天喷漆问题进行立案处罚,并责令停止喷漆。近三年未接到关于喷漆的投诉,现场检查该企业喷漆房已废弃停用,无使用迹象,无油漆味。4.查阅2013年以来档案,共接到6次信访投诉,均依法调查处理,但投诉人不接回复电话,无法传达办理情况。	是	其他	崂山环保分局加强监督管理,防止问题反弹。	
118	831-261	潍坊市高新区东方路盛世友安商务宾馆等排烟机、空调压缩机噪声污染严重。	潍坊市	噪声	1.交办单中所指“盛世友安商务宾馆”实为盛世友安商务酒店,该酒店使用6层沿街商业楼,空调风机、排烟管道和油烟净化器均外置到6层楼顶,该商业楼紧邻东侧怡景公寓居民小区,居民楼七层西窗与酒店6层楼顶相连。考虑到该酒店距离居民楼较近,风机运行时可能会对附近居民造成一定影响。2.9月2日,区市场监管局委托第三方检测公司对该酒店油烟风机和油烟净化器噪声进行现场检测(根据餐饮服务经营规律,将排烟风机、油烟净化器通电开到最大功率),检测报告显示:布点的东厂界噪声两次检测数据均不超标,并不存在排烟机噪声污染问题。	是	责令改正	责令酒店对油烟风机、油烟净化器采取进一步的降噪处理,在油烟风机、油烟净化器外安装隔音板,目前,已安装完毕。	
119	831-262	潍坊市高密市康达环保水务有限公司向姜庄镇李仙村的湾塘里倾倒污泥,导致地下水受到污染,重金属超标,土壤板结化。多次向当地政府反映都未解决。	潍坊市	水、重金属、土壤、其他	康达环保(高密)水务有限公司主要承担城镇工业污水的集中处理,设计处理能力10万m³/天,环保手续齐全,2005年建成,目前达到满负荷运行。1.2011年7月,接群众举报,反映该公司向姜庄镇李仙村西侧一处坑塘内倾倒污泥,环保部门立即进行了调查,针对该公司随意倾倒污泥的违法行为进行立案处罚,责令7日内清除倾倒的污泥,处5万元罚款,并对坑塘进行清理,恢复了原状。经对离该坑塘最近的三处地下水井进行取样检测,均符合地下水质量标准Ⅲ类标准。2.2017年9月2日现场检查,该片区已于2013年被征用建设了高密市民艺民俗村,原坑塘处已建设民艺民俗展厅。执法人员在村干部见证下就近选取三处具有代表性的水井取样,经对地下水重金属含量检测,检测结果符合地下水质量标准中Ⅲ类标准。另经现场勘察,民艺民俗村周边均种植了农作物,未发现土壤板结情况。3.该公司违法倾倒污泥的行为被查处后,当地政府未曾接到反映该问题的举报。	否			
120	831-263	潍坊寿光市上口镇恒祥纸业有限公司污水不经处理直接外排,锅炉没有任何环保处理设施直接使用,排放大量烟气,生产垃圾随意堆放,污水渗入地下,污染地下水。下口镇南环路有一家铝厂,污水直接排进下水道。	潍坊市	水、大气、固废、其他	1.寿光市上口镇恒祥纸业有限公司生产废水经处理后全部循环回用,通过对周边进行现场详细排查,未发现废水偷排口及偷排废水行为;该企业1台15t/h燃煤锅炉配套布袋除尘器、双碱法脱硫等烟气治理设施,9月4日,对锅炉废气检测,污染物均能达标排放。固废主要是下脚料废塑料皮,与有资质单位签有造纸下脚料固废处置合同,下脚料固废暂存场所建有顶棚,地面全部硬化防渗,建有截流沟,渗出的水通过截流沟回流到配套的污水处理设施,但现场堆存量较大,管理较混乱,存在脏乱混流。2.下口镇南环路铝厂产生废水,主要是来自氧化工段和电泳工段,经厂区内的污水处理站处理至接收标准后,排入上口镇区污水管网进入寿光飞吴水务有限公司继续深度处理。	是	责令改正	责令该公司加强现场管理,立即对下脚料固废暂存场所脏乱问题进行整改,目前已全部清理完毕。	
121	831-265	潍坊昌邑市围子镇下小路山东浩信机械烟气排放不达标;北金村潍坊市联诚机械有限公司污水直接排放在村内的小河内。	潍坊市	大气、水	1.山东浩信机械实际为山东浩信机械有限公司的一个分厂,2017年9月3日,现场检查时正常生产,污染治理设施运行正常,经监测,废气排放浓度及厂界无组织废气排放浓度均在达标范围内。2.潍坊市联诚机械有限公司无工艺废水产生,少量生活污水暂存于化粪池内,定期清运用于施肥。村内小河实际是河内引水干渠,该干渠联诚公司段干涸无水。该企业属“散乱污”企业,已按照“两断三清”的要求关停取缔,预计9月15日前将全部清理完毕。	是	关停取缔	加强对浩信机械公司日常监管,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放;加大对联诚机械“散乱污”企业取缔力度,确保按时完成关停任务,并防止死灰复燃。	
122	831-266	烟台市牟平区玉林店镇南红石头村孙某某破坏树木,违建厂房挖沙卖沙,废水随意排放导致河道污染,破坏生态资源。	烟台市	水、生态	2014年7月,牟平区玉林店镇南红石头村孙某某与该村签订了50年的《荒坡荒地承包合同》,种植庄稼和苹果,未破坏树木,该区域为非林地。2007年,孙某某在村西河道西面建造房屋13间,面积为239平方米,用于看护果园和存放物料,属于违建建房。2013年,因修整牟白线南红石头段,该村村委经牟平区玉林店镇政府同意,在孙某某承包荒坡内取风化石用于修路。2016年3月,村民邹某某借用孙某某承包的场地(取风化石的地方)将水道镇山上里村水库清出的淤泥用于水洗加工。2016年10月,牟平区玉林店镇政府和国土部门制止后停止至今,但水洗设备未拆除。现场没有发现废水排放情况,对其东边河水取样监测,水质监测结果达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类标准。	是	责令改正、立案处罚	1.洗砂场负责人邹某某已拆除洗砂设备,现场已清理完毕。2.2017年8月10日,对孙某某在红石头村西违建建房,已立案,下达了《行政处罚听证告知书》,并对其违建建筑进行拆除。	
123	831-267	信访人反映青岛市市北区伊春路70、72、74号楼有居民私自开门前违建板房,经营啤酒店、铁加工店及回收废品店,环境脏乱差并存在安全隐患。	青岛市	其他	市北区伊春路70、72、74号楼已列入辽源路街道办事处2017年老旧楼院综合整治计划,前期已经对部分违建板房进行了清理。9月2日现场检查时,伊春路70、74号楼无铁加工店,无啤酒店,无废品回收店,72号楼有一处铁加工店,名为“市北区环球防盗门窗安装维修部”,已办理工商营业执照,楼院西侧私自搭建板房一处,存在物品乱堆乱放现象,对小区环境造成了一定的影响。	是	责令改正	1.9月3日,市北区辽源路街道办事处对伊春路72号楼铁加工店的剩余违建板房进行了拆除,现已拆除完毕,对乱堆乱放物品进行了清理。2.要求楼院整治施工单位严格按照标准文明施工安全生产,做到垃圾日产日清,保持楼院周边环境干净整洁,整个楼院整治工程将于2017年10月30日前结束。	
124	831-269	潍坊安丘市景芝镇王家彭旺村村民逢某某在村内的橡胶厂生产时排放刺鼻气味,燃煤锅炉烟尘污染严重。	潍坊市	大气	反映的橡胶厂全称为安丘市通达橡胶制品有限公司,主要生产橡胶带。2017年7月,因无环评手续,依法对其下达了停产整改通知。之后,一直处于停产状态。8月中下旬自行逐步对生产设备进行了清除。9月2日,现场检查,该公司现场无生产工人,无生产设备,无生产痕迹。燃煤锅炉已在2017年6月全市燃煤锅炉清零行动中拆除。	否			
125	831-271	潍坊诸城市林家镇东仲金口村南,有企业非法开矿,破坏生态,扬尘、噪声污染严重。多次举报未回复。	潍坊市	扬尘、噪声、生态	经现场踏勘并对比2015年10月、2016年10月、2017年6月的卫星图片,东仲金口村南的采矿点无非法定开采迹象,但废弃坑内存放有石粉废料,附近的生态没有明显变化。因该路段为砂石路,车辆经过时产生扬尘和行驶噪声;经查阅相关单位信访记录,2016年以来未接到群众对该处的信访举报。	是	责令改正	1.撤走原石料场存放的设备,清理存放的石粉废料。2.责令公安、交通、国土、林家镇镇政府等加强对废弃矿坑的检查频次,防止非法盗采,保护生态环境。	
126	831-272	烟台市芝罘区只楚镇南上坊村东面山上,梁某某、丁某某、赵某某等违法毁损山林、耕地,破坏生态环境。	烟台市	生态	1.梁某某所占土地位于化工南路东侧,南上坊安置点南侧一处山坳,占地约8亩,现场放置两处集装箱,用于看园。芝罘区农发局与烟台市森林公安局于2015年1月接群众举报,对现场进行了调查,发现其存在对边缘部分林地进行开荒情况,责令其尽快补植树木。对现场复垦时,梁某某已将平整的土地全部栽植树木。本次现场约谈梁某某时,其称由于近几年天气干旱少雨,补植的树木成活率较低,遂将未成活树木地块重新复垦,栽种蔬菜。其毁损边缘部分林地情况属实,由于时隔近三年,而且边缘破坏部分已栽植少量林木,具体毁损数量无法认定,由于该宗土地现状为林地,不是耕地,不存在毁损耕地问题。2.丁某某所占土地位于化工南路东侧,距离梁某某占地南约一公里,占地约1亩,现场放置集装箱2个,用于看园,该宗土地现状为林地,不是耕地,不存在毁损耕地问题,该地块实为果园承包地,不属于生态公益林范围,不存在毁损山林问题。3.赵某某所占土地位于化工南路东侧,距离梁某某占地北约三百米,该处现为建设用地,于2007年经山东省人民政府批准(《山东省人民政府关于烟台市芝罘区2007年第五批次城市建设用地批复》鲁政土字[2017]0179号)办理了农转建手续,2015年左右由南上坊居民王某某转让赵某某承包,该地块为建设用地,不存在违法行为。	是	责令改正	1.关于梁某某处理和整改情况:芝罘区农发局现场认定存在恢复不到位现象。9月2日,芝罘区农发局当场责令梁某某按要求对栽种的蔬菜进行清理,对毁损部分按要求补植树木,限期9月20日前整改到位,目前正在购买赔偿树苗。已挖树坑100余处。关于看园集装箱问题,已协调将其南侧集装箱吊走,保留一处作为看园使用,因化工南路施工,待施工完毕恢复路面后立即搬离。2.丁某某、赵某某处理和整改情况:根据相关规定,该两处用地不存在毁损山林、耕地情况。关于丁某某看园集装箱问题,已协调将其东侧集装箱吊走,保留一处作为看园使用,因化工南路施工,待施工完毕恢复路面后立即搬离。	
127	831-273	青岛市市北区南丰路25号5号楼3单元201户南窗对面,集贸市场排风机排放废气、噪声污染扰民。	青岛市	大气、噪声	投诉人反映的集贸市场为青岛双汇隆大农贸市场,该农贸市场的排风口位于青岛市市北区南丰路25号5号楼3单元201户南窗对面,该排风口,内置换气扇,主要用于市场的通风换气,此位置距离居民楼大约10米,通风口的下方安装了8个空调室外机,根据现场观察,噪声主要来自空调室外机。	是	责令改正	1.责令该农贸市场将排风口位置向南移至距居民楼25米处,9月5日已完成。2.责令该农贸市场建设隔音棚,对空调室外机采取隔音措施,减轻空调室外机噪声对居民的影响,9月8日已完成。3.水清沟街道办事处、环保市北分局加强对市场的监督,督促其按照规定时限完成隔音工程建设。	
128	831-274	潍坊高密市密水街道周阳社区,高密市海歌手套有限公司,无环评手续,使用燃煤锅炉,排放废气;含毒废水未经处理直接排放;24小时工作,噪音扰民严重。	潍坊市	大气、水、噪声	高密市海歌手套有限公司办理了环境影响评价备案,该公司生产时实施三班倒24小时工作制度,厂区内两台气泵和186台手织机是主要噪声源,经现场检查,符合厂界噪声标准。PU手套生产过程中产生的废水含有DMF(二甲基甲酰胺)成份,生产废水汇集后排入车间西侧的地下容器中暂存,由厂家回收,不外排。现有1台燃气锅炉,厂区内无燃煤锅炉。2条乳胶手套生产线及1条PU手套生产线共安装有2套处理能力为10000m³/h的UV光解空气净化设备,现场检查时发现其乳胶手套生产线的废气处理设施存在引风机风力不足,部分废气从车间逸出现象。	是	停产整治	责令停产整治,生产车间更换大功率引风机,整改完成前不得擅自投入生产,并加强车间管理,门窗的密闭,减少无组织废气逸出。	
129	831-275	淄博市高青县常家镇淄博文科铝业业有限公司手续不全,粉尘污染严重,气味刺鼻,噪声扰民。	淄博市	大气、噪声、其他	1.该公司项目土地、安全、环保、消防、工商登记等主要手续齐全,有高青县住建局出具的项目选址证明,但是缺少用地规划许可证、工程规划许可证。2.目前企业正常生产,布袋除尘及水浴除尘装置正常运行,现场无异味。9月2日高青县环境监测站对淄博文科铝业业有限公司厂界噪声,有组织粉尘,无组织粉尘进行了监测,监测结果均未超标。	是	责令改正	1.针对企业缺少用地规划许可证、工程规划许可证问题,责令企业聘请有资质的第三方机构,对厂房等建筑工程进行安全监测鉴定,确保厂房符合安全标准。2.责令企业保障粉尘治理设施正常运行,定期对废气排放口进行检测。3.加强生产过程中环境、安全监管,确保各项污染物达标排放。	
130	831-276	淄博市淄川区罗村镇淄博建肆工贸有限公司石灰石料运输导致扬尘污染严重,石灰窑经常排放二氧化硫气体,污染大气。	淄博市	大气、扬尘	该公司按照扬尘污染防治要求,在运输环节对运输车辆均落实篷盖措施,现场检查未发现撒漏等行为。但厂区外村镇道路部分路段存在破损,清扫保洁不够及时,车辆行驶过程中存在扬尘污染。该企业安装在在线监控系统,并与区环保分局在线监控平台联网,经查阅在线监控数据和人工监测,二氧化硫均达标排放。	是	责令改正	1.责令企业严格按扬尘污染防治要求,在运输、装卸、生产等环节落实扬尘污染防治措施,确保污染物达标排放。2.加大厂区外道路清扫冲洗频次,确保道路扬尘污染防治措施落实到位。3.加大对该企业的巡查检查力度,一经发现环境违法行为将予以严厉查处。	